



COMUNE di ORISTANO - OR

PEBA

Piano per l'Eliminazione delle **B**arriere **A**rchitettoniche



2 - RILIEVO SPAZI PUBBLICI

Febbraio 2025

Comune di Oristano

Sindaco
Resp. Uff. LL.PP.
Ref. PEBA

Massimiliano Sana
ing. Alberto Soddu
dott. Luca Loi

ATP professionisti incaricati



SCARPA & DROUILLE
ARCHITETTURA + URBANISTICA

urb. Murielle Drouille-Scarpa, arch. Aldo Scarpa
arch. Anna Delitala



RILIEVO E VALUTAZIONE ACCESSIBILITA' SPAZI PUBBLICI

QUANTITA' SCHEDATURE

	Strade	Piazze	Parchi giochi	somma
TORRE GRANDE	14	1	2	17
DONIGALA	13	4	3	20
NURAXINEDDU E MASSAMA	7	1	4	12
SILI'	9	3	1	13
ORISTANO	104	25	13	142
<i>somma</i>	147	34	23	204

ELENCO SCHEDE

STRADE

Cod	Nome
TORRE GRANDE	
U00	Viuzze di accesso al mare
U01	SP2 Strada Consortile
U02	Lungomare Eleonora
U03	Via Cristoforo Colombo
U04	Via Del Pontile
U05	Via Dei Pescatori
U06	Via Flavio Gioa
U07	Via Domenico Millelire
U08	Via Stella Maria
U09	Via Magellano
U10	Via Duca degli Abruzzi
U11	Via Vittorio Bottego
U12	Via Barucciu/ via Caboto
U13	Via Nino Bixio
U14	Marina di Oristano
DONIGALA	
U15	Via Oristano
U16	Via Eugenio Sanna
U17	Via S. Petronilla
U18	Via S. Maria Bambina/ via Delle Grazie
U19	Via S. Marco
U20	Via Cabras
U21	Via Nuraxinieddu

U22	Via Nurachi/ via Carso
U23	Via Brigata Sassari
U24	Via S. Antonino
U25	Viale dei Cipressi
U25b	Via Madeddu
U26	Via Pola
NURAXINIEDDU E MASSAMA	
U27	Via Perra
U28	SS292 Ardua tratto (cimitero)
U29	Via Bologna
U30	Via della Croce
U31	Via Padova
U32	Via Cortis
U33	Via S. Giacomo
SILI'	
U34	Via Prof Ardua/ via S. Pietro/ via Paolo VI
U35	Via Carlo Emanuele, Massama
U36	Via Carlo Felice, Massama
U37	Via Casalini
U38	SP 55 Cimitero
U39	Via Simaxis
U40	Via Giovanni Paolo
U41	Via Martiri del Congo
U42	Via Risorgimento
ORISTANO	
U43a	Via Cagliari (tratto 1)



U43b	Via Cagliari (tratto 2)
U43c	Via Cagliari (tratto 3)
U44	Via Cagliari (tratto 4)
U45	Via Messina
U46a	Via Amsicora (tratto 1-2)
U46b	Via Amsicora (tratto 3)
U47	Via Grazia Deledda
U48	Via Libeccio
U49	Via Campania
U50	Viale Brianza
U51	Via dei Maniscalchi
U52	Via Gabriele D'Annunzio
U53	Via Lanusei
U54	Via Enrico Costa
U55	Via Solferino
U56	Via Leoncavallo/ via Rossini/ via Bellini
U57	Via F.lli Cairoli
U58	Via Armando Diaz
U59	Via Guglielmo Marconi
U60	Vico Episcopio
U61	Via San Antonio
U62	Via Garibaldi/ via Seneste/ via Parpaglia
U63a	Via Michele Pira (tratto 1)
U63b	Via Michele Pira (tratto 2)
U64	Viale Repubblica
U65	Via Giuseppe Morosini
U66	Via Carmine
U67	Via Arborea/ via Aristana
U68	Via Othoca
U69	Via Luigi Canepa
U70	Via Francesco Baracca
U71	Via Raimondo Bonu
U72	Via Enrico Fermi
U73	Via Brunelleschi
U74	Via Tullio Busachi
U75/81	Via Diego Contini (tratti 1,2)
U76	Via Enrico Carboni
U77	Via Carbonia
U78	Via Carpaccio/ P.zza parco d. Resistenza
U79	Via Battista Casu
U80	Via Cimarosa
<i>Cod</i>	<i>Nome</i>
U82	Via Benedetto Croce
U83	Via S. Francesco D'Assisi
U84	Via del Porto
U85	Via Madrid/ Via Copenhagen
U86	Via Torbeno Falliti/ via Nuoro
U87	Via della Libertà
U88	Via Figoli
U89	Via Ugo Foscolo/ via Giosuè Carducci
U90	Via Giotto
U91	Via Galilei/ via Da Vinci/ via Buonarroti
U92	Via Gennargentu
U93	Via gen. Ibbà
U94	Via Iglesias/ via Nuoro
U95	Via Massimiliano Kolbe

U96a	Via Las Palmas (tratto 1)
U96b	Via Las Palmas (tratto 2)
U97	Via Lepanto
U98	Via Emilio Lussu
U99	Via Alessandro Manzoni
U100	Via Mariano V
U101	Via Renato Marocco
U102a	Via Enrico Mattei (tratto 1)
U102b	Via Enrico Mattei (tratto 2)
U103	Via Giuseppe Mazzini
U104a	Via Meucci/Sassari
U104b	Via Antonio Meucci/ via Sassari
U105	Via Milis/ via Dorgali
U106	Via Mons. Cogoni
U107	Via Monte Arci
U108	Via Monte Gonare/ Vico Gennargentu
U109	Via Ozieri
U110	Via Giovanni Pau
U111	Via Dorando Petri/ via D'Arborea
U112	Via Versilia/ via Felice Prinetti
U113	Via Salvatore Quasimodo
U114	Via Giovanni Verga/ via Luigi Pirandello
U115	Via Sarabus/ via Anglona
U116	Via Raffaello Sanzio
U117	Via Sardegna
U118	Via Sebastiano Satta
U119	Via Serneste
U120	Via Sorgono/ via Milis
U121	Via S.to Lussurgiu
U122	Via Tempio
U123	Via Tharros
U124	Via Tirso
U125	Via Torino
U126	Via Vittorio Veneto (tratto)
U127	Via Alessandro Volta
U128	Via XX Settembre
U129	Viale Cimitero
U130a	Viale S. Martino 1
U130b	Viale S. Martino 2
U130c	Viale S. Martino 3
U131	Via Fondaz. Rockefeller
U132	Via Gioacchino Rossini
U133	Via Vinea Regum
U134	Via Alagon
U135	Via Firenze
U136	Via Adolfo Consolini
U137	Via Laconi
U138	Via Olbia

PIAZZE

<i>Cod</i>	<i>Nome</i>
FRAZIONI	
P01	Piazza della Torre, Torre Grande
P02	Piazza Chiesa, Donigala
P03	Piazzetta di via S. Antonino, Donigala



P04	Piazzetta via Eugenio Sanna, Donigala
P05	Piazza giardino via delle Grazie, Donigala
P06	Piazza Caduti per la Patria, Sili
P07	Piazza S. Michele, Sili
P08	Piazza sagrato della Chiesa, Massama
P08b	Nuova Piazza Martiri del Congo, Sili
ORISTANO	
P09	Piazza Eleonora d'Arborea
P10	Piazza Manna
P11	Piazza Sacro Cuore
P12	Piazza Pietro Martini
P13	Piazza Giuseppe Corrias
P14	Piazza Duomo
P15	Piazza Roma
P16	Piazza Giorgio Luigi Pintus
P17	Piazza Mariano
P18	Piazza Maria Teresa Sechi
P19	Piazza del Popolo
P20	Piazzale chiesa S. Efsio
P21	Piazza Baden Powell e via Quasimodo
P22	Piazza Ungheria
P23	Piazza Arrigo Visani
P24	Piazza S. Martino
P25	Piazza Davide Cova
P26	Piazza Alfredo Torrente
P27	Piazza Moro
P28	Piazzetta Caduti sul Lavoro
P29	Piazza Martiri delle Foibe
P30	Piazza Papa Giovanni Paolo II
P31	Piazza Italia
P32	Piazza Abis
P33	Piazza via Pierluigi da Palestrina

PARCHI GIOCHI

Cod.	Nome
TORREGRANDE E FRAZIONI	
V01a	Parco giochi, via Millelire, Torre Grande
V01b	Pineta via Duca d. Abruzzi, Torre Grande
V02	Parco Via Brigata Sassari, Donigala
V03	Parco Emaristu Madeddu, Donigala
V04	Area verde via S. Antonino, Donigala
V05	Parco via Prof Ardua, Massama
V06	Parco via Bologna, Nuraxinieddu
V07	Parco via Giovanni Paolo I, Sili
V08a	Parco via Carlo Emanuele, Massama
V08b	Parco via Bologna, Nuraxinieddu
ORISTANO	
V09	Parco della Resistenza, Viale Repubblica
V10	Giardino Gianni Beretta Molla
V11	Giardino Cozzoli
V12	Giardini Umberto Erriu
V13	Giardini Donatori di Sangue
V14	Parchetto Monte Arci
V15	Parco S. Nicola Piazza Maestrale
V16	Giardino S. Martino, Via Pau
V17	Parco via Quasimodo
V18	Giardini Marcoli, via Prinetti
V19	Area verde Via Gennargentu
V20	Parco Brigata Sassari
V21	Parco lineare, via Marroccu



CRITERI PER VALUTARE ACCESSIBILITA', SICUREZZA, ORIENTAMENTO

MARCIAPIEDE E PERCORSO PEDONALE LUNGO STRADA

VERDE: percorso pedonale confortevole e accessibile

GIALLO: percorso pedonale mediocre e da migliorare

- Presenza di arredo che ostacola il percorso, ma non impedisce la percorribilità.
- Sconnessione della pavimentazione in tratti limitati.
- Percorso parzialmente esposto al traffico stradale in brevi tratti.
- Lieve pendenza o limitata su tratti brevi
- Marciapiedi con larghezza limitata (<100 cm).
- Assenza di linee guida e scarso orientamento su tratti limitati.
- Percorso privo di marciapiede in una zona residenziale con traffico limitato o su strada con interferenze limitate con gli automezzi (senso unico, o limite velocità <30).

ROSSO: percorso pedonale assente o insicuro o non accessibile.

- **Pendenza**
- Pavimentazione molto sconnessa e degradata con pericolo di inciampo e caduta.
- Pavimentazione inadeguata (acciottoli, ecc.)
- Marciapiede o banchina stradale molto stretta (<90 cm).
- Elementi di arredo che ostacolano il passaggio restringendolo a una larghezza <90 cm.
- Elementi di arredo poco percepibili per ipo-non vedenti.
- Attraversamenti pedonale insicuro a causa della scarsa segnalazione e visibilità.

STALLO PARCHEGGIO RISERVATO AI TITOLARI C.U.D.E.

VERDE: stallo parcheggio a norma e facilmente visibile.

GIALLO: stallo parcheggio da migliorare

- Segnaletica orizzontale o verticale assente.
- Posizione distante rispetto al percorso pedonale/servizio.

ROSSO: stallo parcheggio non a norma

- Dimensione non a norma.
- Assenza di raccordo al percorso.
- Posizionato lungo una strada molto trafficata.
- Pendenza.

ATTRAVERSAMENTI PEDONALI

VERDE: attraversamento pedonale ottimo (accessibile, visibile, sicuro) complanare, raccordato o a raso

GIALLO: attraversamento pedonale mediocre e da migliorare

- Assenza di linee guida e intercetto podotattile nelle strade con traffico medio.
- Zebrature poco visibili (sbiadite).
- Assenza di paline che delimitano l'area dell'attestamento pedonale.
- Scarsa illuminazione.
- Scarsa visibilità in rapporto alla velocità degli automezzi.
- Presenza di scalini non arrotondati con h >2,0 cm.



ROSSO: attraversamento pedonale pessimo (non accessibile, poco visibile, insicuro)

- Semaforo privo di avvisatore acustico e di segnali podotattili per intercettare il comando di chiamata.
- Pavimentazione sconnessa.
- Lunghezza elevata dell'attraversamento.
- Attraversamento in pendenza.
- Assenza di linee guida e intercetto podotattile nelle strade con traffico elevato.

LEGENDA COLORI

A accessibile/ a norma

PA parzialmente accessibile/ assenza orientamento

NA non accessibile/ accessibilità vincolata

X strada chiusa o senza traffico (quartiere residenziale)



PRIORITA' INTERVENTO

Punteggi per il calcolo delle priorità d'intervento negli spazi pubblici

I	Parametri "tecnici": accessibilità, sicurezza.	da 0 a 3
II	Poli attrattori: uffici, parcheggi, area verde, piazza, chiesa, monumenti.	da 0 a 2
	Poli attrattori: attività commerciali, supermercato, negozio di prossimità (tabacchino, panificio...), bar-ristoranti.	da 0 a 3
	Poli attrattori: edifici scolastici, municipio, cimitero, stazioni.	da 0 a 3
	Poli attrattori: servizi socio-sanitari (ambulatorio, farmacia, ass. anziani).	da 0 a 3
III	Percorso con frequentazione scolastica o commerciale o podistica.	da 0 a 3
	Presenza fermata bus o pedibus	da 0 a 2
IV	Interventi già previsti e/o nuove urbanizzazioni	da 0 a 3
V	Segnalazioni pervenute	da 0 a 4

Livello di priorità

Elevata >12	Media tra 12 e 8	Bassa <8
-------------	------------------	----------

Quantificazione priorità

Cod.	Nome	barr.arch. e insicura	Priorità
TORRE GRANDE			
U08	Via Stella Maris	1,5	13,5
U02	Lungomare Eleonora	2	13,0
U07	Via Domenico Millelire	1,5	14,5
U10	Via Duca degli Abruzzi	1,5	11,5
U14	Marina di Oristano	3	15,0
U06	Via Flavio Gioa	2	10,0
U12	Via Barucciu/ via Caboto	1	9,5
U01	SP2 Strada Consortile	1,5	8,5
U03	Via Cristoforo Colombo	1,5	8,5
U04	Via Del Pontile	2	9,0
U00	Viuzze di accesso al mare	1/2	7,5/8,0
U11	Via Vittorio Bottego	2	7,0
U09	Via Magellano	1,5/2	4,5/5
U13	Via Nino Bixio	1	4,0
U05	Via Dei Pescatori	1,5	3,5
DONIGALA			
U15	Via Oristano (tratto)	1,5	12,5
U20	Via Cabras	2	10,0
U18	Via Bambina/ via Delle Grazie	2	10,0
U25	Viale dei Cipressi	3	11,0
U24	Via S. Antonino	3	8,0
U19	Via S. Marco	3	7,0
U17	Via S. Petronilla	3	6,5



U26	Via Pola	3	6,5
U25b	Via Madeddu	2	6,0
U16	Via Eugenio Sanna	2/3	4,0
U23	Via Sircana/Brigata Sassari	1,5	5,5
U21	Via Nuraxinieddu	3	4,5
U22	Via Nurachi/ via Carso	3	4,5
NURAXINIEDDU E MASSAMA			
U33	Via S. Giacomo	3	13,0
U29	Via Bologna	2	12,0
U31	Via Padova	3	10,0
U27	Via Perra	2	10,0
U28a	SS 292 (tratto Nuraxineddu)	3	12,0
U32	Via Cortis	3	6,5
U30	Via della Croce	3	6,0
U28b	SS 292 (tratto Massama)	2	8,0
SILI'			
U35	Via Carlo Emanuele	3	19,0
U41	Via Martiri del Congo	2/3	15,5
U40	Via Papa Giovanni I	3	13,0
U34a,b	Via Prof. Ardua/ via S. Pietro/ via Paolo VI	2/3	14,5
U38	SP55 Via Ardua	3	13,0
U39	Via Simaxis	3	10,0
U36	Via C. Felice	3	8
U42	Via Martiri del Risorgimento	2	8,0
U37	Via Casalini	2	6,5
Cod.	Nome	barr.arch. e insicura	Punteggio totale
ORISTANO			
U48	Via Libeccio	2/3	18,5
U117	Via Sardegna	2/3	17,5
U63b	Via Michele Pira (tratto 2)	2	18,0
U112	Via Versilia/Prinetti	3	19,0
U80	Via Cimarosa	1,5	17,5
U70	Via Francesco Baracca/Ghilarza	1,5	17,5
U89	Via Foscolo	2,5	17,5
U92	Via Gennargentu	3	17
U43c	Via Cagliari (tratto 3)	1,5/2	22,5/23
U111	Via Dorando Petri/ via D'Arborea	1,5- 3	17,5-11,0
U131	Via Fondaz. Rockefeller	1,5	17,5
U64	Viale Repubblica	2	17,0
U46a	Via Amsicora (tratto 1-2)	1,5- 2/3	8,5-15,5
U102b	Via Enrico Mattei (tratto 2)	1,5	16,5
U69	Via Luigi Canepa	1,5	16,5
U59	Via Marconi	1,5	16,5
U49	Via Campania	3	16,0
U50	Viale Brianza	3	16,0
U110	Via Giovanni Pau	3	16,0
U112	Via Versilia/ via Felice Prinetti	3	16,0
U100	Via Mariano IV	1	16,0
U59	Via Guglielmo Marconi	1,5	15,5
U57	Via F.lli Cairoli	3	15,0
U76	Via Enrico Carboni	2	15,0
U58	Via Armando Diaz	2	15,0
U108	Via M. Gonare/ Vico Gennargentu	3	15,0
U78	Via Carpaccio/Piazza parco della Resistenza	3	15,0
U109	Via Ozieri	2	15,0
U129	Viale Cimitero Nuovo	2	14,0



U73	Via Brunelleschi	2/3 1	14,5 15,0
U126	Via Vittorio Veneto (tratto)	1-2	9,5-15,0
U94	Via Iglesias/ via Nuoro	2/3	14,5
U43b	Via Cagliari (tratto 2)	1,5	14,5
U83	Via S. Francesco D'Assisi	1,5	14,5
U44	Via Cagliari (tratto 4)	1,5-2	14,5-15,0
U63a	Via Michele Pira (tratto 1)	1,5	14,5
U53	Via Lanusei	3	14,0
U115	Via Sarabus/ via Anglona	2	14,0
U45	Via Messina	1	14,0
<i>Cod.</i>	<i>Nome</i>	<i>barr.arch. e insicura</i>	<i>Punteggio totale</i>
U79	Via Battista Casu	1,5	13,5
U93	Via gen. Ibba	1,5	13,5
U56	Via Bellini	1,5	13,5
U101	Via Renato Marroccu	1,5	13,5
U103	Via Mazzini	1,5	13,5
U55	Via Solferino	2/3	13,5
U52	Via Gabriele D'Annunzio	1,5	13,5
U62	Vie Garibaldi/ Seneste/ Parpaglia	1,5	13,5
U113	Via Salvatore Quasimodo	3-3	13,0-11,0
U71	Via Raimondo Bonu	3	13,0
U97	Via Lepanto	3	13,0
U106	Via Mons. Cogoni	3	13,0
U47	Via Grazia Deledda	3	13,0
U78	Via Carpaccio/ P.zza d. Resistenza	3	13,0
U87	Via della Libertà	3	13,0
U51	Via dei Maniscalchi	3	13,0
U65	Via Giuseppe Morosini	1	13,0
U121	Via S.to Lussurgiu	1	13,0
U130b	Viale S. Martino	1	13
U135	Via Firenze	3	13,0
U114	Via G. Verga/ via L. Pirandello	3	13,0
U102a	Via Enrico Mattei (tratto 1)	1,5	12,5
U84	Via del Porto	1,5	12,5
U54	Via Enrico Costa	3	14,0
U83	Via San Francesco D'Assisi	1,5	14,5
U94	Via Iglesias/Nuoro	2/3	14,5
U125	Via Torino	3	12,0
U104a	Via Meucci/Sassari	2	12,0
U85	Via Madrid/ Via Copenhagen	2	12,0
U90	Via Giotto	1	12,0
U136	Via Consolini/Petri	3	12,0
U116	Via Raffaello Sanzio	1,5	11,5
U130	Viale S. Martino 1	1,5	11,5
U123	Via Tharros	1,5/2	11,5/12,0
U43a	Via Cagliari (tratto 1)	1,5/2	12,5/13,0
U74	Via Tullio Busachi	1,5	11,00
U136	Via Adolfo Consolini	3	11,0
U104b	Via Antonio Meucci/ via Sassari	3	11,0
U68	Via Othoca	3	11,0
U92	Via Gennargentu	3	11,0
U95	Via Massimiliano Kolbe	3	11,0
U61	Via San Antonio	2	11,0
U103	Via Giuseppe Mazzini	1	11,0
U46b	Via Amsicora (tratto 3)	1	13,0



U56	Vie Leoncavallo/ Rossini/ Bellini	1	11,0
U130a	Viale San Martino	1,5	11,5
U60	Vico Episcopio	1	11,0
U124	Via Tirso	1,5	10,5
U72	Via Enrico Fermi	3	10,0
U136	Via Rossini	2	10,00
U133	Via Vinea Regum	3	10,00
U88	Via Figoli	3	10,00
U67	Via Arborea/ via Aristana	1-2	10,0-7,0
U82	Via Benedetto Croce	1,5/2	9,5/10,0
U66	Via Carmine	1,5	9,5
U75/81	Via Diego Contini (tratti 1,2)	1-2	9,0-8,0
U77	Via Carbonia	3	9,5
U86	Via Torbeno Falliti/ via Nuoro	3	11,5
U89	Via U. Foscolo/ via G. Carducci	2,5-2,5	5,5-17,5
U96a	Via Las Palmas (tratto 1)	1,5/2	9,5/10,0
U82	Via Croce	1,5/2	9,5/10,0
U119	Via Serneste	1	9,5
U118	Via Sebastiano Satta	1	9,0
U128	Via XX Settembre	1	9,0
U130b	Viale S. Martino 2	1	9,0
U132	Via Gioacchino Rossini	2	9,0
U126	Via V. V. Veneto (tratto 1, 2)	1,5-3	9,5-15,0
U120	Via Sorgono/ via Milis	1,5	8,5
U138	Via Olbia	2/3	8,5
U98	Via Emilio Lussu	1	8,0
U130c	Viale S. Martino 3	1	8,0
U96b	Via Las Palmas (tratto 2)	1-3	8,0-6,0
U107	Via Monte Arci	3	7,0
U134	Via Alagon	2/3	7,5
U91	Vie Galilei/ Da Vinci/ Buonarroti	3	7,0
U127	Via Alessandro Volta	3	7,0
U105	Via Milis/ via Dorgali	2	9,0
U122	Via Tempio	2/3	6,5/7,0
U137	Via Laconi	2/3	6,5
U99	Via Alessandro Manzoni	3	7,0



SCHEDE RILIEVO STRADE



<i>Codice – Nome via</i>	U00	Vie: Carlo Alberto; Marco Polo; della Pineta; Duca degli Abruzzi; La Spezia; Vespucci
<i>Zona – Orientamento</i>	Torregrande	Vie trasversali al lungomare lato Est



DISLIVELLO

ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
			X

TIPOLOGIA PERCORSO

Marciapiede <90	Marciapiede >90	Carreggiata	Pista cicloped.
	X		

DISSESTO/ SCONNESSIONI

Carreggiata	Marciapiede o pista
	X puntuale



ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

<i>ubicazione</i>	<i>Continuità pedonale</i>	<i>Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)</i>	<i>Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)</i>
-------------------	----------------------------	---	---

Incroci

Via del Pontile; Bottego	X	NO	SI
--------------------------	----------	----	----

Attraversamenti

Frequenti interruzioni per la presenza di gradini o dislivelli	X	NO	SI
--	----------	----	----

STALLI PARCH. RISERVATI FERMATE AUTOBUS

<i>ASSENTE</i>	<i>Accessibile</i>	<i>Parz. Access.</i>	<i>Non Access.</i>
X			
X			

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 20	X	Supermercato	
Centro maneggio	X	Area Parcheggio	
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	2
Servizi pubblici, parcheggio, parco giochi, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, centro diurno, farmacia, (da 0 a 4)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastico, commerciale, podistica (da 0 a 3)	1,5
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA	3,5

NOTE

- Presenti frequenti Interruzioni in corrispondenza delle intersezioni.
- Puntuale presenza di vegetazione nel marciapiede.



Codice – Nome via	U01	S.P. 2
Zona – Orientamento	Torregrande	Da via Duca degli Abruzzi



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Carreggiata	Pista cicloped.
			X	X

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
	X	X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Via degli Abruzzi	X (scal)	NO	Troppo ampio
Via Stella Maris	X	NO	SI

Attraversamenti

Village Camping	X	NO	
Fine via attrav. per ciclisti	X	NO	NO

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			

FERMATE AUTOBUS

Ubicazione: Village camping	DX	SX	SX prima incrocio via d. Abbruzzi	DX dopo incrocio via d. Abbruzzi
MOBILITA'	PA	NA	A	NA
ORIENTAMENTO	NO	NO	NO	NO
COMFORT	NO	NO	NO	NO
SICUREZZA	SI	SI	SI	NO



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Pineta	X	Negozi e area commerciale	
Limite 50	X	Camping	X
Area fitness	X	Area Parcheggi	
Residenziale		Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1,5
Servizi pubblici, parcheggio, parco giochi, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 3)	2
Camping	1
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	2
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2
	SOMMA
	8,5

NOTE

- Area fitness fine via; cestino .
- Continuità pedonale su ciclopedonale.
- Percorso sotto la pineta .
- Via Stella Maris con limite 30.
- Prima di via degli Abruzzi campeggio con attraversamento e 2 fermate: lato camping e lato opposto .



<i>Codice – Nome via</i>	U02	Lungomare Eleonora d'Arborea (lato Est)
<i>Zona – Orientamento</i>	Torregrande	Da Piazza Torre



DISLIVELLO

ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
			X

TIPOLOGIA PERCORSO

Marciapiede <90	Marciapiede >90	Carreggiata PEDONALE (piastrelle rotte)	Pista cicloped.

DISSESTO/ SCONNESSIONI

Carreggiata	Marciapiede
X	X

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

LATO Sinistro	LATO Destro
Vedi mappa	

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Vicoli laterali di accesso al lungomare	XX	NO	SI
---	----	----	----

Attraversamenti

	X	NO	SI
--	---	----	----



**STALLI PARCH. RISERVATI
FERMATE AUTOBUS**

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
	n.7 <input checked="" type="checkbox"/> (vicoli laterali)		
X			

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Strada chiusa	X	Bar	X
		Mare	X
Torre	X	Area Parcheggio	
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	X

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	2
Servizi pubblici, parcheggio, parco giochi, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 3)	2
Stadio, piscina, teatro/cinema, biblioteca (3)	
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	3
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	3
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA	13

NOTE

- Vicoli laterali di accesso al lungomare: pav con dissesti puntuali.
- Dissesto diffuso nella pavimentazione del lungomare (radici).
- Progetto di riqualificazione in corso nel tratto lato Ovest.
- Aumentare n. di scivoli per accesso fra strada/marciapiede.



Codice – Nome via	U03	Via Cristoforo Colombo
Zona – Orientamento	Torregrande	Dall'ingresso alla località a via Millelire



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Carreggiata	Pista cicloped.
		X	X Puntuali dissesti	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
	Vedi mappa	

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Via Magellano	X (1 scal)	NO	SI
Via Dei Pescatori	X	NO	SI
Via Caboto	X	NO	SI
Via Millelire	X	NO	lungo

Attraversamenti

H. ristorante	X	NO	
---------------	---	----	--

STALLI PARCH. RISERVATI	ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
			Inizio via Millelire (lungo strada) X	
FERMATE AUTOBUS	X			

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30 ingresso località	X	Ristoranti	X
Centro maneggio	X	Torre	X
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	



PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3) (da ingresso paese)	1,5
Servizi pubblici, parcheggio, parco giochi, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 3)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ristoranti ecc." (da 0 a 3)	2
Centro maneggio	1
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	2
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA	8,5

NOTE

- Ambito via Millelire/piazza Torre da qualificare per ampliare lo spazio pedonale.



Codice – Nome via	U05	Via dei Pescatori
Zona – Orientamento	Torregrande	Dalla rotonda



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
		X innesto via		X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Carreggiata	Pista cicloped.
		X	X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
	Vedi mappa	

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Piazza e via Colombo	X	NO	SI
Vie laterali	X	NO	
Via Catalani; Amalfi e Capo Teulada e Genova	X (10 scal)	NO	SI

Attraversamenti

Inizio via dissesto	X	NO	
---------------------	---	----	--

STALLI PARCH. RISERVATI

n. 4 in Via Catalani, via Amalfi, via Capo Teulada, via Genova

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
		X	X

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 20	X	Supermercato	
Centro maneggio		Area Parcheggio	
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	



PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1,5
Servizi pubblici, parcheggio, parco giochi, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, centro diurno, farmacia, (da 0 a 4)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	2
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA	3,5

NOTE

- Via Catalani: n.2 marciapiedi e n.1 park .
- Erba nel percorso pedonale: (manutenzione da eseguire).
- Presenzi di fioriere che restringono il percorso: .



<i>Codice – Nome via</i>	U06	Via Flavio Gioia
<i>Zona – Orientamento</i>	Torregrande	Da via Bixio



DISLIVELLO

ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
			X

TIPOLOGIA PERCORSO

Marciapiede <90	Marciapiede >90	Carreggiata	Pista cicloped.
		X	

DISSESTO/ SCONNESSIONI

Carreggiata	Marciapiede
X puntuali	X mattonelle rotte e vegetazione invadente

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

LATO Sinistro	LATO Destro
V. Mappa	

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

<i>ubicazione</i>	<i>Continuità pedonale</i>	<i>Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)</i>	<i>Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)</i>
-------------------	----------------------------	---	---

Incroci

Via Bixio	X	NO	SI
Via Tommaseo	X	NO	

Attraversamenti

X 3 con scivoli	X	NO	SI
-----------------	---	----	----

**STALLI PARCH. RISERVATI
FERMATE AUTOBUS**

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			
X			



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite	X	Scuola	X
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	2
Servizi pubblici, parcheggio, parco giochi, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 3)	
Stadio, piscina, teatro/cinema, biblioteca (3)	
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Scuola, cimitero, ufficio postale (3)	3
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2
	SOMMA 10

NOTE

- Ambito da qualificare: via Tommaseo/ via Gioia
- Presenza cantiere e piante invadenti nel marciapiede.
- Ultimo attraversamento via Bixio/ viaStella Maris:



Codice – Nome via	U07	Via Domenico Millelire
Zona – Orientamento	Torregrande	Da via Napoli



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Carreggiata	Pista cicloped.
		X	X	

DISSESTO/ SCONNESSIONI	Carreggiata	Marciapiede
		X

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
	Vedi mappa	X per 10m bar poi X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

<i>ubicazione</i>	<i>Continuità pedonale</i>	<i>Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)</i>	<i>Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)</i>
-------------------	----------------------------	---	---

Incroci

Interruzione intersezioni laterali	X	NO	SI
------------------------------------	---	----	----

Attraversamenti

1, 2, 3,	X	NO	SI
4	X	NO	
5	X	NO	SI
6,7 area giochi verde e fermate	X	NO	SI

STALLI PARCH. RISERVATI

n.8 in vie laterali Napoli, Livorno, Pisa, Amalfi, Catalani

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
	n.7 X		n.1 X



FERMATE AUTOBUS

Ubicazione:	Lato DX	Lato SX	Area giochi	dopo il bar
MOBILITA'	A	A	A	A
ORIENTAMENTO	NO	NO	NO	NO
COMFORT	PA panca	NO	PA no panca	NO
SICUREZZA	SI	SI	SI	SI

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Limite 30	X	Negozi e area commerciale (inizio via)	X
Parco giochi	X	Supermercato	X
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1,5
Servizi pubblici, parcheggio, parco giochi, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 3)	2
Accesso spiaggia (3)	3
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	2
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	1
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2
	SOMMA 14,5

NOTE

- Fermata bus lato SX dopo parco giochi: X (panca assente ma pensilina).
- Presenti N. 2 park riservati lungo strada DX e SX.
- Puntuali dissesti e sconnessioni della pavimentazione.
- Intervento sul Lungomare in corso di realizzazione.



Codice – Nome via	U08	Via Stella Maris
Zona – Orientamento	Torregrande	Da Hotel Beach



DISLIVELLO

ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
			X

TIPOLOGIA PERCORSO

Marciapiede <90	Marciapiede >90	Carreggiata	Pista ciclabile.
		X	X

DISSESTO/ SCONNESSIONI

Carreggiata	Marciapiede o pista
X SX	Pista con puntuali buche

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

	LATO Sinistro	LATO Destro
	X + cicloped	X
Da via Tommaseo	X	X
Ultimi 80m	X; Viale interno X	X con panchine

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Via Tommaseo	X	NO	SI
Piazza della Torre	X	NO	SI

Attraversamenti

1 rialzato	X	NO	SI
2.	X	NO	SI
H. Chiesa dissesto	X	NO	SI
Fine via	X	NO	



STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			

FERMATE AUTOBUS

Ubicazione:	Lato DX chiesa	Lato SX	Lato DX fine via
MOBILITA'	NA assenza scivolo	A	NA
ORIENTAMENTO	NO	NO	NO
COMFORT	NO	PA panchina	NO
SICUREZZA	SI	SI	SI

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Limite 30	X	Negozi e area commerciale	
Chiesa	X	Supermercato	
Biblioteca comunale uso strada X marciapiede	X	Area Parcheggio	
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1,5
Servizi pubblici, parcheggio, parco giochi, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 3)	2
Stadio, piscina, teatro/cinema, biblioteca (3)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	3
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, centro diurno, casa riposo, ospedale, farmacia, (da 0 a 4)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2
SOMMA	13,5

NOTE

- Piazzale chiesa: esterno **X**, anfiteatro **X**.
- Davanti biblioteca: marciapiede dissestato. Senso unico e pendenza a fine via.
- Dopo fine via: presente area camper e strada senza marciapiede; elevata velocità automezzi.
- Ambito da qualificare: incrocio con via Tommaseo.



<i>Codice – Nome via</i>	U09	Via Magellano
<i>Zona – Orientamento</i>	Torregrande	Da via Colombo



DISLIVELLO	<i>ACCENTUATO</i>	<i>LIEVE</i>	<i>VARIABILE</i>	<i>ASSENTE</i>
		X inizio via x 20m		X

TIPOLOGIA PERCORSO	<i>Marciapiede <90</i>	<i>Marciapiede >90</i>	<i>Carreggiata</i>	<i>Pista cicloped.</i>
		X	X	

DISSESTO/SCONNESSIONI	<i>Carreggiata</i>	<i>Marciapiede o pista</i>
		X

ACCESSIBILITÀ PEDONALE dopo 20m	<i>LATO Sinistro</i>	<i>LATO Destro</i>	
	X	X	
	X	X dissesto + vegetazione	
	Fra via Catalani/Amalfi Da via Amalfi	X	X
	Dopo Capo Teulada	+ X che X	X
	X		

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

<i>ubicazione</i>	<i>Continuità pedonale</i>	<i>Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)</i>	<i>Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)</i>
-------------------	----------------------------	---	---

Incroci

Via Trieste	X	NO	SI
Intersezioni laterali	X	NO	SI
Via Capo Teulada		Park riservato	

STALLI PARCH. RISERVATI

<i>ASSENTE</i>	<i>Accessibile</i>	<i>Parz. Access.</i>	<i>Non Access.</i>
X			



FERMATE AUTOBUS

X			
---	--	--	--

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30	X	Supermercato	
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1,5/2
Servizi pubblici, parcheggio, parco giochi, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 3)	
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	2,5
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
	SOMMA 4,5%

NOTE

- Via Colombo: lato DX: / lato SX .
- Ristorante con attraversamento pedonale: .
- Dopo incrocio con via Magellano: percorso per 40m ; lato SX ingresso città.
- Area pineta lato DX: .



U10	Via Duca Degli Abruzzi
Torregrande	Da via Bottego



DISLIVELLO

ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
			X

TIPOLOGIA PERCORSO

Marciapiede <90	Marciapiede >90	Carreggiata	Pista cicloped.
	X	X	

DISSESTO/SCONNESSIONI

Carreggiata	Marciapiede o pista
X	X

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

LATO Sinistro	LATO Destro
Vedi mappa	

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lung. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	---

Incroci

Via Bottego (pav. Rotta)	X	NO	SI
Strada Consortile Sp2 (dissesto)	XX	NO	

Attraversamenti

Tennis club	X (1 scal)	NO	SI
-------------	------------	----	----

STALLI PARCH. RISERVATI

N.2 lungomare

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X fronte impianti sportivi	X		



**FERMATE
AUTOBUS**

<i>Ubicazione: via Consortile SP2</i>	<i>Lato DX</i>	<i>Lato SX</i>
MOBILITA'	A	NA
ORIENTAMENTO	NO	NO
COMFORT	NO	NO
SICUREZZA	SI	NO

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Limite	
Inserire limite	X
Impianti sportivi con Tennis e pattinodromo	X
Residenziale	

Centro Eolo/Piazzale spiaggia	X
Pineta	X
Area Parcheggio/ soste	X
Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1,5
Servizi pubblici, parcheggio, parco giochi, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 3)	2
Pineta (3)	3
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2
SOMMA	11,5

NOTE

- Dissesto marciapiedi. Presenza di mattonelle rotte.
- Pineta: **R**. Valutare realizzaz. intervento per arredi e ciclopedonale su passerella di legno.
- Presenza di attrezzature fitness, tavoli per picnic. Incrementare le attrezzature per attività fisica nei parchi e negli spazi pubblici (Torregrande come palestra all'aperto anche con attrezzature sul lungomare).
- Inizio via Bottego: 8m pavimentazione sollevata **R**.



Codice – Nome via	U11	Via del Bottego
Zona – Orientamento	Torregrande	Da Hotel Lido Beach



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Carreggiata	Pista ciclop.
		X	X	

DISSESTO/ SCONNESSIONI	Carreggiata	Marciapiede
	X	X alberi e piastrelle sollevate

ACCESSIBILITÀ PEDONALE		LATO Sinistro	LATO Destro
		X	X
	Da via degli Abruzzi	XX	XX
	Da via La Spezia	X	X
	Da Vespucci	X con 3 puntuali X	X con 3 puntuali X
	Da via della Pineta	X	X con 3 puntuali X
Dopo via Tommaseo	X	X con 1 m X verso fine via	

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lung. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	---

Incroci

Via degli Abruzzi X	X (4 scal)	NO	NO Da qualificare
Via Carlo Alberto X	X	NO	SI
Via Aspromonte X	X	NO	SI
Via La Spezia X	X (1 scal)	NO	SI
Via Marco Polo X tratto fine via verso la pineta X	X	NO	SI
Via Vespucci e della Pineta X	X (4 scal)	NO	SI



Via Tommaseo <input checked="" type="checkbox"/> e Bixio <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> (2 scal)	NO	Assente attravers.
Attraversamenti			
n. 8 nelle traverse laterali	<input checked="" type="checkbox"/> (10 scal)	NO	SI
N, 1	<input checked="" type="checkbox"/>	no	si

**STALLI PARCH. RISERVATI
FERMATE AUTOBUS**

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
X			

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite	<input checked="" type="checkbox"/>	Supermercato	
Centro maneggio		Area Parcheggio	
Residenziale	<input checked="" type="checkbox"/>	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	2
Servizi pubblici, parcheggio, parco giochi, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 3)	2
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA	7

NOTE

- Vegetazione nel marciapiede e restringimenti.
- Pineta: (pav. sterrato, con accesso a fine di via Marco Polo).
- Fare abbassamenti del marciapiede in corrispondenza degli attraversamenti pedonali.



Codice – Nome via	U12	Via Barrucciu/ via Caboto
Zona – Orientamento	Torregrande	Dalla chiesa



DISLIVELLO

ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
			X

TIPOLOGIA PERCORSO

Marciapiede <90	Marciapiede >90	Carreggiata	Pista cicloped.
	X	X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

Dalla chiesa 80m

LATO Sinistro	LATO Destro
X	X
	X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Via Stella Maris	X	NO	SI
------------------	---	----	----

**STALLI PARCH. RISERVATI
FERMATE AUTOBUS**

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			
X			

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite	X	Supermercato	
Biblioteca	X	Area Parcheggio	
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	



PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1
Servizi pubblici, parcheggio, parco giochi, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 3)	
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	1,5
Scuola, cimitero, ufficio postale (3)	2
Biblioteca (3)	3
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	2
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
	SOMMA
	9,5



Codice – Nome via	U13	Via Nino Bixio
Zona – Orientamento	Torregrande	Da via del Pontile



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Carreggiata	Pista cicloped.
		X	X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
	X	X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Intersezioni pontile e Bottego	X (1 scal)	NO	SI
Fine via DX / SX 2 interruzioni	X	NO	SI
Stella Maris (ciclopedonale) X	X	NO	SI

Attraversamenti

Inizio via: storto	X	no	si
Fine via	X	NO	SI

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Limite		Negozi e area commerciale	
Inserire limite 20	X	Supermercato	
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	X



PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1
Servizi pubblici, parcheggio, parco giochi, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 3)	1
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	2
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
	SOMMA
	4

NOTE

- Troppe soste automezzi riducono la visibilità lungo la strada.
- In corrispondenza di viale Stella Maris continuità pedonale lato SX: .
- Fine via lato SX: (sollevamento della pav. in corrispondenza degli alberi).



<i>Codice – Nome via</i>	U14	Via Millelire (tratto 2)/ Porto Turistico di Oristano
<i>Zona – Orientamento</i>	Torre Grande	Da via Millelire



DISLIVELLO

ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
			X

TIPOLOGIA PERCORSO

Marciapiede <90	Marciapiede >90	Carreggiata	Pista cicloped.
		X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

LATO Sinistro	LATO Destro
	X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

<i>ubicazione</i>	<i>Continuità pedonale</i>	<i>Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)</i>	<i>Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)</i>
-------------------	----------------------------	---	---

Incroci

	X	NO	NO
--	---	----	----

STALLI PARCH. RISERVATI 1

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
	X		



FERMATE AUTOBUS

<i>Ubicazione: via Millelire</i>	<i>Lato DX</i>
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	NA
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	NO
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	A
SICUREZZA	SI

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30	X	Bar	X
Marina	X	Area Parcheggio	X
Residenziale Mille Lire	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3
Servizi pubblici, parcheggio, parco giochi, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 3)	2
Porticciolo Marina (3)	3
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	2
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2
SOMMA	15

NOTE

- Intervento viabilistico: realizzare ciclabile.
- Presente spiaggia per cani.



Codice – Nome via	U15	SS292 Via Oristano (tratto)
Zona – Orientamento	Donigala	Da Oristano



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Carreggiata	Pista ciclop.
		tratto (pavimentazione non idonea)	X	

DISSESTO/ SCONNESSIONI	Carreggiata	Marciapiede
	X	X

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
	X	X
Da via San Marco	Marciapiede nuovo X	X
200m dopo la farmacia	X	X
Da via Sircana	X	
Da via S. Antonino		X
Da via Carso a Via Nurachi		X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Via S. Marco	X	NO	
Via S. Antonino	X	NO	NO

Attraversamenti

N. 8 di cui 1 con 1 scalino X	X	NO	NO
-------------------------------	---	----	----



STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
	n.1 X		n.2 X

FERMATE AUTOBUS

Ubicazione:	Lato DX	Lato DX
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	NA	A
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	NO	NO
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	PA panca assente	NO
SICUREZZA	SI	SI

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Azienda agricola	X	Scuola	X
Servizi farmacia	X	Area Parcheggio	
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1,5
Servizi pubblici, parcheggio, parco giochi, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, centro diurno, casa riposo, ospedale, farmacia, (da 0 a 4)	3
Scuola	3
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	3
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	2
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA	12,5

NOTE

- Strada ampia con velocità elevata automezzi. Rallentare velocità auto; strada di attraversamento; migliorare sicurezza e accessibilità degli attraversamenti vicino alle fermate bus.
- Farmacia: accesso con rampa **PA**, ambiti esterni e ingresso **NA**.
- Qualificare il percorso da via M. Bambina fino alle fermate/alla farmacia.
- Rendere accessibile e mettere in sicurezza l'attraversamento di fronte alla farmacia/fermata bus.
- Migliorare la fruibilità ed il comfort delle due fermate (pensilina, panchina).
- Il "Programma innovativo nazionale per la Qualità dell'abitare (PINQUA)" ha consentito la riqualificazione dell'asse principale.



Codice – Nome via	U16	Via Eugenio Sanna
Zona – Orientamento	Donigala	Fino alla Piazza



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Carreggiata	Pista cicloped.
		X	X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
		X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

	X	NO	NO
Piazza	X	NO	SI

**STALLI PARCH. RISERVATI
FERMATE AUTOBUS**

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			
X			

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30	X	Supermercato	
		Area Parcheggio	
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	



PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	2/3
Servizi pubblici, parcheggio, parco giochi, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 3)	
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	1.5
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
	SOMMA 4



Codice – Nome via	U17	Via Santa Petronilla
Zona – Orientamento	Donigala	Da via Cabras



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Carreggiata	Pista cicloped.
		Tratto	X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
		X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

<i>ubicazione</i>	<i>Continuità pedonale</i>	<i>Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)</i>	<i>Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)</i>
Incroci			
Via Cabras	X	NO	SI

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			

FERMATE AUTOBUS

<i>Ubicazione:</i>	Lato SX
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	NA
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	NO
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	NO
SICUREZZA	SI

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30	X	Supermercato	
Servizi		Area Parcheggi	
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	



PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3
Servizi pubblici, parcheggio, parco giochi, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, centro diurno, casa riposo, ospedale, farmacia, (da 0 a 4)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	1,5
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2
	SOMMA 6,5



Codice – Nome via	U18	Via S.Maria Bambina/ Via delle Grazie
Zona – Orientamento	Donigala	



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Carreggiata	Pista cicloped.
	X		X Sosta lato DX	

DISSESTO/ SCONNESSIONI	Carreggiata	Marciapiede
		X

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
	X	X
	Y	X
Via delle Grazie		

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
Incroci			
Via Sanna	X	NO	NO
Via Oristano	X	NO	NO
Attraversamenti			
h. area parco	X	NO	SI

**STALLI PARCH. RISERVATI
FERMATE AUTOBUS**

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
	n.5 X	n.1 X	
X			



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

B&B	X	Fondazione Onlus	X
Inserire limite 20	X	Fontana	X
Servizi chiesa	X	Area Parcheggio	X
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	X

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	2
Servizi pubblici, parcheggio, parco giochi, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 3)	2
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, centro diurno, casa riposo, ospedale, farmacia, (da 0 a 4)	3
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA	10

NOTE

- Parco: percorsi esterni **PA**, panchine **A**, alberi da implementare (poca ombra), cestini **A**, giochi **NA**,
- Presente la sede Fondazione Onlus S.ta Maria Bambina, cura e riabilitazione: **X**.
- Basilica: migliorare l'accesso al giardino con aggiunta di due rampe.
- Piazzale della chiesa: interno **A** pavimenta con parco e alberi, puntuali dissesti pav.
- Presenti stalli lungo strada poco trafficata.



Codice – Nome via	U19	Via S. Marco
Zona – Orientamento	Donigala	Da via San Petronilla a via Oristano



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Carreggiata	Pista cicloped.
			X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
		X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

<i>ubicazione</i>	<i>Continuità pedonale</i>	<i>Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)</i>	<i>Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)</i>
-------------------	----------------------------	---	---

Incroci

Via san Petronilla/via Oristano	X	NO	NO
---------------------------------	---	----	----

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			

FERMATE AUTOBUS

<i>Ubicazione:</i>	<i>Lato SX</i>
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	NA
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	NO
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	NO
SICUREZZA	SI

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30	X	Supermercato	
Servizi		Area Parcheggio	
Residenziale sparsa	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	



PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3
Servizi pubblici, parcheggio, parco giochi, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	2
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2
	SOMMA 7



Codice – Nome via	U20	Via Cabras
Zona – Orientamento	Donigala	Da SP5



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90 pali luce lato Sx	Marciapiede >90	Carreggiata	Pista cicloped.
		X	X	

DISSESTO/ SCONNESSIONI	Carreggiata	Marciapiede o pista
		X

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro	
		X	
	Dall'ingresso del paese	X	X
	Da via Sta Petronilla	+X che X	+X che X
	Ultimi 80m	X	X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lung. Illuminazione, velocità auto)
------------	------------------------	---	--

Incroci

Via Sta Petronilla	X	NO	NO
Via Pola	X	NO	SI

Attraversamenti

--	--	--	--



STALLI PARCH. RISERVATI

FERMATA AUTOBUS

<i>ASSENTE</i>	<i>Accessibile</i>	<i>Parz. Access.</i>	<i>Non Access.</i>
X			
X			

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Limite		Negozi e area commerciale	X
Inserire limite 30	X	Supermercato	
Servizi ufficio postale	X	Area Parcheggio	X
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	X

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	2
Servizi pubblici, parcheggio, parco giochi, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 3)	2
Scuola, cimitero, ufficio postale (3)	3
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
	SOMMA 10

NOTE

- Ufficio postale con dislivello ma percorso esterno accessibile X.



Codice – Nome via	U21	Via Nuraxinieddu
Zona – Orientamento	Oristano	Da via Cabras



DISLIVELLO

ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
			X

TIPOLOGIA PERCORSO

Marciapiede <90	Marciapiede >90	Carreggiata	Pista cicloped.
	X	X	

DISSESTO/ SCONNESSIONI

Carreggiata	Marciapiede o pista
X	X

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

LATO Sinistro	LATO Destro
X	X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lung. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	---

Incroci

Via Cabras	X	NO	NO
------------	---	----	----

**STALLI PARCH. RISERVATI
FERMATE AUTOBUS**

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
		n.2 X	
X			

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite	X	Supermercato	
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	



PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3
Servizi pubblici, parcheggio, parco giochi, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, centro diurno, casa riposo, ospedale, farmacia, (da 0 a 4)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	1,5
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
	SOMMA 4,5



Codice – Nome via	U22	Via Nurachi / via Carso
Zona – Orientamento	Donigala	



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Carreggiata	Pista cicloped.
			X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
		X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

<i>ubicazione</i>	<i>Continuità pedonale</i>	<i>Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)</i>	<i>Sicurezza (segnaletica, lung. Illuminazione, velocità auto)</i>
Incroci	X	NO	

**STALLI PARCH. RISERVATI
FERMATE AUTOBUS**

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			
X			

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Limite		Senso unico	X
Inserire limite 20/30	X	Supermercato	
Servizi		Area Parcheggio	
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo fine via	X



PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3
Servizi pubblici, parcheggio, parco giochi, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	1,5
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
	SOMMA 4,5

NOTE

- Marciapiede con alzata molto alta.



Codice – Nome via	U23	Via Pietro Sircana/ via Brigata Sassari
Zona – Orientamento	Donigala	Dalla Strada statale



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Carreggiata	Pista cicloped.
		X	X	

DISSESTO/ SCONNESSIONI	Carreggiata	Marciapiede o pista
	X h. park riservato	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
	X	X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

SS.	X (scal)	NO	NO
Via Sircana	X	NO	

Attraversamenti

assente			
---------	--	--	--



**STALLI PARCH. RISERVATI
FERMATE AUTOBUS**

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
		n.1 <input checked="" type="checkbox"/> dissesto	n.1 <input checked="" type="checkbox"/> Scivolo assente
X			

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Parco	X	Negozi e area commerciale banca	X
Inserire limite 20	<input checked="" type="checkbox"/>	Via chiusa	X
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1,5
Servizi pubblici, parcheggio, parco giochi, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 3)	2
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	2
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA	5,5



Codice – Nome via	U24	Via S. Antonino
Zona – Orientamento	Donigala	Dalla SS 292



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Carreggiata	Pista cicloped.
	X		X	

DISSESTO/ SCONNESSIONI	Carreggiata	Marciapiede o pista
		X

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
	X	X
	X	X

Dalla biblioteca

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
Incroci			
SS 292	X	NO	NO
Attraversamenti			
h. Piazza	X	NO	SI

**STALLI PARCH. RISERVATI
FERMATA AUTOBUS**

assente	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			
X			



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Limite		Chiesa con rampa	X
Inserire limite 30	X	Parco	X
Piazza	X	Area Parcheggio	X
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	X

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3
Servizi pubblici, parcheggio, parco giochi, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 3)	2
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA	8



<i>Codice – Nome via</i>	U25a	Viale dei Cipressi
<i>Zona – Orientamento</i>	Donigala	Dalla Piazza



DISLIVELLO

ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
			X

TIPOLOGIA PERCORSO

Marciapiede <90	Marciapiede >90	Carreggiata	Pista cicloped.
X		X	

DISSESTO/ SCONNESSIONI

Carreggiata	Marciapiede o pista
X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

LATO Sinistro	LATO Destro
	X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lung. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	---

Incroci

Piazza	X	NO	SI
--------	---	----	----



**STALLI PARCH. RISERVATI
FERMATE AUTOBUS**

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			
X			

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30	X	Supermercato	
Cimitero	X	Area Parcheggio	X
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3
Servizi pubblici, parcheggio, parco giochi, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 3)	2
Scuola, cimitero , ufficio postale (3)	3
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, centro diurno, casa riposo, ospedale, farmacia, (da 0 a 4)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
	SOMMA 11



Codice – Nome via	U25b	Via Madeddu/ via San Antonino
Zona – Orientamento	Donigala	Dalla SS 292



DISLIVELLO

ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
			X

TIPOLOGIA PERCORSO

Marciapiede <90	Marciapiede >90	Carreggiata	Pista cicloped.
X Fine via con pali	X fine via	X Pavimentazione non idonea	

DISSESTO/ SCONNESSIONI

Carreggiata	Marciapiede o pista
X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

	LATO Sinistro	LATO Destro
		X
Ultimi 80m		XX

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lung. Illuminazione, velocità auto)
Incroci			
SS292	X	NO	NO
Via Cabras	X	NO	SI

**STALLI PARCH. RISERVATI
FERMATE AUTOBUS**

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			
X			



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 20/30	X	Supermercato	
Impianti sportivi	X	Area Parcheggio	X
Residenziale		Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	2
Servizi pubblici, parcheggio, parco giochi, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 3)	2
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, centro diurno, casa riposo, ospedale, farmacia, (da 0 a 4)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	2
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA	6

NOTE

- Area tranquilla per passeggiare, ma pavimentazione non complanare.
- Incrocio con via Cabras/ Parco con arredo: ; gioco ; alberi, assenza illuminazione; percorso esterno .
- Tratto marciapiede attorno a impianti sportivi con pali che restringono i percorsi: .
- Parco esterno: . Monumento interno: . Viale laterale: . Panchine . Alberi e illum.
- Chiesa antica su via San Antonino: .



Codice – Nome via	U26	Via Pola
Zona – Orientamento	Donigala	



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Carreggiata	Pista cicloped.
	X	X	X	

DISSESTO/SCONNESSIONI	Carreggiata	Marciapiede o pista
		X

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
	X	X
	Dopo la fermata bus	X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
Incroci			
Via Cabras	X	NO	NO

STALLI PARCH. RISERVATI	ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
	X			

FERMATE AUTOBUS

Ubicazione:	Lato SX
MOBILITÀ (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	A
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	NO
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	SI
SICUREZZA	SI



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite	X	Supermercato	
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3
Servizi pubblici, parcheggio, parco giochi, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	1,5
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2
SOMMA	6,5



Codice – Nome via	U27	Via Perra
Zona – Orientamento	Nuraxinieddu	Da via S. Giacomo/ via Padova



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Carreggiata	Pista cicloped.
			X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
		X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lung. Illuminazione, velocità auto)
Incroci			
Via S. Giacomo/Padova	X	NO	SI
Attraversamenti			
assente			

STALLI PARCH. RISERVATI FERMATE AUTOBUS

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
			X senza scivolo
X			

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 20	X	Supermercato	
Scuola	X	Area Parcheggio	
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	



PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	2
Servizi pubblici, parcheggio, parco giochi, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 3)	
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Scuola, cimitero, ufficio postale (3)	3
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2
SOMMA	10

NOTE

- Intervento viabilistico: inserire limite 30/20 Km/h nella frazione.



Codice – Nome via	U28	SS 292
Zona – Orientamento	Nuraxinieddu/ Massama	tratto da Oristano a Massama



DISLIVELLO

ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
	X		X

TIPOLOGIA PERCORSO

Marciapiede <90	Marciapiede >90	Carreggiata	Pista cicloped.
	X	X Pavimentazione non idonea	

DISSESTO/ SCONNESSIONI

Carreggiata	Marciapiede o pista
	X

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

LATO Sinistro	LATO Destro
X	XX
X h.cimitero: lavori in corso	Marciapiede a raso con cordolo ma incompleto non pavimentata e erba X in alcuni tratti

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

ingresso Massama ed altri incroci	X	NO	NO
-----------------------------------	---	----	----

Attraversamenti

assente		NO	Alta insicurezza
---------	--	----	------------------

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			



FERMATE AUTOBUS

Ubicazione:	Lato DX via S. Giacomo
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	NA/PA
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	NO
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	NO
SICUREZZA	SI

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite tratti fra i 2 cimiteri	X	benzinaio	
n. 2 Cimiteri	X	Area Parcheggio	
Residenziale		Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3
Servizi pubblici, parcheggio, parco giochi, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 3)	
Scuola, cimitero , ufficio postale (3)	3
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	1
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2
	SOMMA 12

NOTE

- Lavori in corso.
- Da Nuraxinieddu al cimitero X percorso pedonale sul lato opposto della SS292 ma attraversamento assente.



<i>Codice – Nome via</i>	U28b	SS 292 (tratto 2)
<i>Zona – Orientamento</i>	Massama	Da via Casalini alla rotonda



DISLIVELLO	<i>ACCENTUATO</i>	<i>LIEVE</i>	<i>VARIABILE</i>	<i>ASSENTE</i>
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	<i>Marciapiede <90</i>	<i>Marciapiede >90</i>	<i>Carreggiata</i>	<i>Pista cicloped.</i>
			X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	<i>LATO Sinistro</i>	<i>LATO Destro</i>
	Parte opposta X	X cimitero

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

<i>ubicazione</i>	<i>Continuità pedonale</i>	<i>Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)</i>	<i>Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)</i>
-------------------	----------------------------	---	---

Incroci

--	--	--	--

**STALLI PARCH. RISERVATI
FERMATE AUTOBUS**

<i>ASSENTE</i>	<i>Accessibile</i>	<i>Parz. Access.</i>	<i>Non Access.</i>
X			
X			

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite nel tratto Massama/Nuzza	X	Cimitero	X
--	---	----------	---



PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	2
Servizi pubblici, parcheggio, parco giochi, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 3)	
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Scuola, cimitero, ufficio postale (3)	3
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	3
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA	8

NOTE

- Assenza attraversamento pedonale.
- Percorso protetto fra i centri abitati delle frazioni di Massima/ Nuraxinieddu ed i cimiteri sulla SS (strada a velocità elevata).



Codice – Nome via	U29	Via Bologna
Zona – Orientamento	Nuraxinieddu	Da via S. Giacomo a via Vittorio Emanuele



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
		X		X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Carreggiata	Pista cicloped.
	alberi	X	X	

DISSESTO/ SCONNESSIONI	Carreggiata	Marciapiede
	X	X

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
		X
	Tratto marciapiede X (20m fino fermata)	DX X (fino con scal inizio e fine)
	Tratto in pendenza	XX
	Da Nuraghi	X
Da via Imperia a Barbagia	X	X (alberi)

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lung. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	---

Incroci

Via S. Giacomo	X	NO	SI
Via della Croce	X	NO	SI
Chiesa X	X	NO	SI
Nuraghi/imperia/Barbagia	X (10 scal)	NO	

Attraversamenti

1, 2 (dissesto marciapiede)	X (4 scal)	NO	SI
3. con 2 scivoli e dissesto	X	NO	
Parco giochi	X (2 scal)	NO	SI



STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			

FERMATE AUTOBUS

Ubicazione:	Lato DX	Lato SX
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	A	A
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	NO	NO
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	NO	PA solo panca
SICUREZZA	SI	SI

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Chiesa	
Inserire limite 30/20	X
Casa comunale	X
Residenziale	X

Negozi e area commerciale	
Parco	X
Area Parcheggi	
Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	2/3
Servizi pubblici, parcheggio, parco giochi, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 3)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Scuola, cimitero, ufficio postale, casa comunale (3)	3
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	2
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2
SOMMA	14,5

NOTE

- Via Barbargia **X**.
- Il parco rientra nel progetto di riqualificazione del Sistema degli Spazi Aperti di Nuraxinieddu e Massama.



Codice – Nome via	U30	Via della Croce/ Via Cortis SP291
Zona – Orientamento	Nuraxinieddu	Dalla SS 292 a via Cortis/via Padova



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
		X		X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Carreggiata	Pista cicloped.
	X alberi		X	

DISSESTO/ SCONNESSIONI	Carreggiata	Marciapiede o pista
	X	X

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
		X
	Tratto via Padova	X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

SS 292	X	NO	X
Via Bologna	X	NO	X da qualificare ampio

Attraversamenti

assente			
---------	--	--	--

STALLI PARCH. RISERVATI FERMATE AUTOBUS

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
	Lungo strada X		
X			



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite	X	Mobilificio	X
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	X
Area verde	X		

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3
Servizi pubblici, parcheggio, parco giochi, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 3)	1
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	2
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
	SOMMA
	6



Codice – Nome via	U31	Via Padova
Zona – Orientamento	Nuraxinieddu	



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
		X		X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Carreggiata	Pista cicloped.
		X	X Pavimentazione non idonea	

DISSESTO/SCONNESSIONI	Carreggiata	Marciapiede o pista
	X tratto finale	X

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
	X	X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lung. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	---

Incroci

SS	X	NO	NO
Via Padova/Bologna/Cortis	X	NO	SI

Attraversamenti

assente			
---------	--	--	--



STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			

FERMATE AUTOBUS

Ubicazione:	Lato SX
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	PA/NA
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	NO
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	NO
SICUREZZA	SI

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 20	X	Supermercato	
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3
Servizi pubblici, parcheggio, parco giochi, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 3)	
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Scuola, cimitero, ufficio postale (3)	3
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	2
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2
	SOMMA 10



Codice – Nome via	U32	Via Cortis
Zona – Orientamento	Nuraxinieddu	



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
		X	X	X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Carreggiata	Pista cicloped.
	X	X	X Pavimentazione non idonea	

DISSESTO/ SCONNESSIONI	Carreggiata	Marciapiede o pista
	X	X

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
	vedi mappa	

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Vico S. Giacomo/ SP91/della Croce	X	NO	SI
-----------------------------------	---	----	----

Attraversamenti

assente			
---------	--	--	--

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 20	X	Impianti sportivi	X
Area verde alberata e panchina	X	Area Parcheggio	
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	



PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3
Servizi pubblici, parcheggio, parco giochi, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 3)	2
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	1,5
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
	SOMMA
	6,5

NOTE

- I pedoni utilizzano la strada.
- Presenza di impianti sportivi in disuso.



Codice – Nome via	U33	Via S. Giacomo/ Vico S. Giacomo
Zona – Orientamento	Nuraxineddu	Dalla SS292



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
		X		X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Carreggiata	Pista cicloped.
	lampione	X	X	

DISSESTO/ SCONNESSIONI	Carreggiata	Marciapiede
	X (anche vico)	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
	X 40m X palo poi X	X (40m) poi X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lung. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	---

Incroci

SS292	X	NO	SI/NO
Via Perra (assenza percorso) e verso il centro	X	NO	SI
Via Bologna	X	NO	SI

Attraversamenti

assente			
---------	--	--	--

**STALLI PARCH. RISERVATI
FERMATE AUTOBUS**

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			
X			



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 20	X	Parco entrando panca e viale interno	X
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3
Servizi pubblici, parcheggio, parco giochi, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 3)	2
Scuola, cimitero, ufficio postale (3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	1
SOMMA	9

NOTE

- Soste automezzi sul marciapiede.
- Chiesa con piazza: **X** (accesso con piccolo dislivello e pav.: **PA**; accesso chiesa: **A**; panchine: **A**, cestino e fioriere).
- Intervento viabilità: limitare velocità e asfaltatura carreggiata.



Codice – Nome via	U34	Via Prof. Ardua/ via S. Pietro/ via Paolo VI
Zona – Orientamento	SILI	Da via Martiri del Congo



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
	X fine via			X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Carreggiata	Pista cicloped.
	X	X	X	

DISSESTO/ SCONNESSIONI	Carreggiata	Marciapiede
		X

ACCESSIBILITÀ PEDONALE Fino alla farmacia Da via Marmilla Da via S. Pietro al percorso protetto Da via S. Michele Via S. Pietro Via Paolo VI	LATO Sinistro	LATO Destro
	X	XXX
	XXX	XXX
	X	X
	X	XXX
	Tratto stretto S. Pietro X	
	X	XX

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lung. illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	---

Incroci

Via Del Congo	X	NO	SI/NO
Marmilla dissesto	X	NO	SI
San Michele X	X	NO	SI

Attraversamenti

Dopo il supermercato	X (2 scal)	NO	SI
H. Marmilla	X	NO	SI



H. San Gabriele	<input checked="" type="checkbox"/> (2 scal)	NO	SI
-----------------	--	----	----

STALLI PARCH. RISERVATI

Supermercato, fermate, via Paolo VI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
	n.4 <input checked="" type="checkbox"/>		

FERMATE AUTOBUS

Ubicazione: H. via Marmilla	Lato DX
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	<input checked="" type="checkbox"/> NA
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	<input checked="" type="checkbox"/> NO
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	<input checked="" type="checkbox"/> NO
SICUREZZA	<input checked="" type="checkbox"/> SI

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Limite		Negozi e area commerciale bar x3	X
Inserire limite	<input checked="" type="checkbox"/> X	Supermercato	<input checked="" type="checkbox"/> X
Impianti sportivi	<input checked="" type="checkbox"/> E33	Area Parcheggio	X
Residenziale	<input checked="" type="checkbox"/> X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	X

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	2/3	2/3
Servizi pubblici, parcheggio, parco giochi, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 3)	2	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)		
Scuola, cimitero, ufficio postale (3)		3
Servizi per disabili-anziani: ambulatori, centro diurno, farmacia, (da 0 a 4)	3	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)		
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	2	2
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2	2
SOMMA	14,5	14,5

NOTE

- Lato SX: auto parcheggiate su marciapiede. Tratti di marciapiede con largh. < 90.
- Farmacia: (marciapiede esterno).
- Via S. Pietro: carreggiata molto dissestata .
- Tratto marciapiede 25m davanti piazzale chiesa: . Sagrato chiesa con arredo (rampa accesso sagrato e chiesa).
- Vie laterali a via Ardua: .
- Via Naldini, continua da via Ardua con carreggiata ampia: (incrocio troppo ampio da restringere).
- Pedoni in strada in via Sesto.
- Via Marmilla: percorso pedonale assente .
- Area che rientra nel progetto di riqualificazione del Sistema degli Spazi Aperti (vedi via Ardua/ via Capo Frasca).



Codice – Nome via	U35	Via Carlo Emanuele
Zona – Orientamento	Massama	Da via Bologna alla chiesa/ Via Casalini



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
		dopo via Regina Elena		X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Carreggiata	Pista cicloped.
	alberi	X	X	

DISSESTO/ SCONNESSIONI	Carreggiata	Marciapiede o pista
		X

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
	X	X
Dal parco giochi	X	XXX
Da via Logudoro	X	X
50m prima di via Regina Elena	X	X
Dopo 20m da via Regina Elena	X	X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Via Barbagia	X	NO	SI
Vie Bologna/ Campidano/ Cornus/ Logudoro/ Felice/ Costanza	X (12 scal)	NO	SI
Interruz. a SX	X	NO	

Attraversamenti

Parco giochi 2	X (2scal)	NO	SI
X 3 attravers.	X (3 scal)	NO	SI
Chiesa e bar x 2	X (2 scal)	NO	SI



STALLI PARCH. RISERVATI

Lungo strada al bar

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
			X

FERMATE AUTOBUS

Ubicazione:	Lato DX	Lato SX	Lato SX prima chiesa
MOBILITA'	NA	PA/A dissesto attorno	NA
ORIENTAMENTO	NO	NO	NO
COMFORT	NO	NO	NO
SICUREZZA	SI	SI	PA

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Casa delle associazioni	X	Bar e fontana	X
Inserire limite 30/20	X	Posta X anche fuori ma porta a raso	X
Servizi scuola materna	E07	Chiesa	X
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	X

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3
Servizi pubblici, parcheggio, parco giochi, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 3)	2
Ufficio postale (3)	3
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Scuola, cimitero, ufficio postale (3)	3
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	3
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2
SOMMA	19

NOTE

- Ampia carreggiata stradale; soste automezzi sui marciapiedi; dissesto pavimentazione.
- Intervento: rimuovere soste per ampliare marciapiede; ambito da valorizzare con pavimentazione incrocio stradale
- L'area rientra nel progetto di riqualificazione del Sistema degli Spazi Aperti (interventi in corso cofinanziati dall'UE).
- Presenza pendenza in molte vie adiacenti.
- Ampio incrocio stradale via Regina Elena / via Carlo Emanuele.
- Via Carlo Felice/ via Costanza: **NA**.
- Tratto marciapiede 10m davanti al bar trattoria: **X**.
- Pavimentazione piazzale chiesa: **PA**; ingresso chiesa: **A**; aree adiacenti chiesa: **NA** (marciapiede stretto); panchina: **A**.



Codice – Nome via	U36	Via Carlo Felice
Zona – Orientamento	Massama	Da via Carlo Emanuele



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
		X		X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Carreggiata	Pista cicloped.
		X	X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
		X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Via C. Emanuele	X	NO	
-----------------	---	----	--

**STALLI PARCH. RISERVATI
FERMATE AUTOBUS**

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			
X			

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30	X	Casa delle associazioni ex scuola	X
Scuola	E15	Area Parcheggio	
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	



PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3
Servizi pubblici, parcheggio, parco giochi, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 3)	2
Stadio, piscina, teatro/cinema, biblioteca (3)	
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Scuola, cimitero, ufficio postale (3)/Casa delle associazioni ex scuola	2
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	1
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
	SOMMA
	8

NOTE

- Presenza di campo sportivo dismesso.
- Strada campagna molto frequentata dai pedoni (insicura a causa della velocità elevata dei veicoli).



Codice – Nome via	U37	Via Casalini/SP9
Zona – Orientamento	Massama	Da via SS192 alla rotonda



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
		X inizio		X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Carreggiata	Pista cicloped.
	X	X	X	

DISSESTO/ SCONNESSIONI	Carreggiata	Marciapiede o pista
	X	X

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	XLATO Destro
	vedi mappa	

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Via SS292	X	NO	SI
-----------	---	----	----

Attraversamenti

assente			
---------	--	--	--

**STALLI PARCH. RISERVATI
FERMATE AUTOBUS**

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
	n.2 X		
X			

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30	X	Bar	X
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	



PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	2
Servizi pubblici, parcheggio, parco giochi, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 3)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	1
Scuola, cimitero, ufficio postale (3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	1,5
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA	6,5

NOTE

- Via Stelvio:
- Via Principe Umberto:
- Breve tratto di marciapiede in piazza della chiesa senza scivoli di raccordo.



Codice – Nome via	U38	SP55 Via Ardua
Zona – Orientamento	SILI	Dalla SS388 (limite 50kmh)



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Carreggiata	Pista ciclop.
		X	X	

DISSESTO/ SCONNESSIONI	Carreggiata	Marciapiede o pista
	X	X

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
	X	X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lung. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	---

Incroci

SS	X	NO	NO
----	---	----	----

Attraversamenti

Cimitero/Parco giochi con dissesto	X (2 scal)	NO	NO
------------------------------------	------------	----	----

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			

FERMATE AUTOBUS

Ubicazione:	Lato DX
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	NA
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	NO
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	NO



SICUREZZA	SI
-----------	-----------

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Limite		Campi sportivi	X
Inserire limite 30 (dall'ingresso al comune)	X	Parco	X
Cimitero	X	Area Parcheggio	
Residenziale		Presenza alberatura	X

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3
Servizi pubblici, parcheggio, parco giochi, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 3)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Scuola, cimitero , ufficio postale (3)	3
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2
	SOMMA 13



Codice – Nome via	U39	Via Simaxis
Zona – Orientamento	SILI'	Da via Ardua



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
	X	X		X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Carreggiata	Pista cicloped.
	X	X	X	

DISSESTO/ SCONNESSIONI	Carreggiata	Marciapiede
	X	X

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
	X	X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lung. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	---

Incroci	X	NO	NO da qualificare
----------------	---	----	-------------------

Attraversamenti			
1. Inizio via	X (2 scal)	NO	NO

STALLI PARCH. RISERVATI	ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
			n. 3 X	

FERMATE AUTOBUS	Ubicazione:	Lato DX
	MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	NA
	ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	NO
	COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	NO
SICUREZZA	PA	



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30	X	Senso unico	
Campo sportivo	X	Area Parcheggio	X
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3
Servizi pubblici, parcheggio, parco giochi, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 3)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2
SOMMA	10

NOTE

- Velocità elevata automezzi. Intervento viabilistico: inserire limite 30/20 kmh nell'intera frazione.
- Vie laterali: auto in sosta e talvolta pendenza e/o degrado pav. carreggiata con dissesto asfaltatura.
- Via Martiri del Risorgimento: Presenza n.3 stalli riservati con pav. dissestato; marciapiede sul lato SX/DX e soste su entrambe i lati.
- Incrocio via Martiri del Congo: da qualificare con via Ardua.
- Via Ardua: presenza fontana .



Codice – Nome via	U40	Via Papa Giovanni I
Zona – Orientamento	SILI'	Da via Martiri del Congo



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
	X inizio	X		X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Carreggiata	Pista cicloped.
	X	X	X	

DISSESTO/ SCONNESSIONI	Carreggiata	Marciapiede o pista
	X	X

ACCESSIBILITÀ PEDONALE Fino al parco	LATO Sinistro	LATO Destro
	X	X
	Usò della strada interna	X con dissesto

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lung. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	---

Incroci

Via M. del Congo (fontana)	X	NO	SI
----------------------------	---	----	----

Attraversamenti

assente			
---------	--	--	--

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
	X		

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 20	X	Supermercato	
Giardini comunali – lavori in corso	X	Area Parcheggio	
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	X



PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3
Servizi pubblici, parcheggio, parco giochi, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 3)	2
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3) PNRR Giardini comunali Paolo I	3
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2
	SOMMA
	13

NOTE

- Dissesto carreggiata: fare asfaltatura.



Codice – Nome via	U41	Via Martiri del Congo
Zona – Orientamento	SILI'	Dalla SP 55 a via prof. Ardua



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
	X inizio	X		X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Carreggiata	Pista cicloped.
	alberi	X	X	

DISSESTO/ SCONNESSIONI	Carreggiata	Marciapiede o pista
		X

ACCESSIBILITÀ PEDONALE		LATO Sinistro	LATO Destro
		X	X
	Dopo 80m	X	XX
	Dopo 100m dalla scuola traversa laterale(dissesto)	X	X
	Da Via Papa Giovanni I (fontana)	X	XXX
Da via Martiri del Risorgimento	X		

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

SS55 semaforo e dissesto pav.	X (1 scal)	NO no avvisatore acustico	SI
Traversa dopo 100m dalla scuola/ via Papa Giovanni I	X (2 scal)	NO	NO pendenza

Attraversamenti

H. scuola	X	NO	SI
-----------	---	----	----



STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
	X scuola		n.3 X

FERMATE AUTOBUS

Ubicazione: h. scuola 2	Lato DX SX	Lato DX 2
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	NA	NA
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	NO	NO
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	NO	SI
SICUREZZA	SI	SI

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30	X	Supermercato	X
Servizi scuola media materna	E20	Area Parcheggio	
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	X

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	2/3
Servizi pubblici, parcheggio, parco giochi, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 3)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Scuola, cimitero, ufficio postale (3)	3
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3) Casa delle Associazioni PNRR	3
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2
SOMMA	15,5

NOTE

- Ambito da qualificare: incrocio vie Arborea/ Martiri del Congo/ Martiri del Risorgimento (troppo aperto e pericoloso con veicoli che corrono).
- Intervento parco in corso di realizzazione con ex asilo e riuso edificio per disabili mentali e associazioni.
- In corso di realizzazione: ciclopedonale da via Casu e frazione Sili.



Codice – Nome via	U42	Via Martiri del Risorgimento/ via Sicilia
Zona – Orientamento	SILI'	Da via Arborea



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Carreggiata	Pista cicloped.
			X	

DISSESTO/ SCONNESSIONI	Carreggiata	Marciapiede o pista
		X

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
	X	X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lung. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	---

Incroci

Via Ardua	X	NO	NO da qualificare
-----------	---	----	-------------------

Attraversamenti

assente			
---------	--	--	--

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
		n.5 X	

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 20	X	Supermercato	X
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	



PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	2
Servizi pubblici, parcheggio, parco giochi, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 3)	
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3) Crai in via Sicilia	3
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA	8

NOTE

- Ampia carreggiata con sosta laterale in via Martiri del Risorgimento.



Codice – Nome via	U43a	Via Cagliari (tratto 1)
Zona – Orientamento	Oristano	Da Unieuro a via Tirso



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Carreggiata	Pista cicloped.
		X	X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
	X h. benzinaio X	X h. benzinaio X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
Incroci			
Interruzioni nelle intersezioni	X	NO	SI
Via Tirso	X	NO	SI
Attraversamenti			
X 6 (con dissesto)	X	NO	NO (lunghi)

STALLI PARCH. RISERVATI	ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
	Vedi centri commerciali Crai, Conad	X		

FERMATE AUTOBUS	Ubicazione	Lato DX	Lato SX e Lato DX	Lato SX Eurospin
	MOBILITÀ	A	A	A
	ORIENTAMENTO	NO	NO	NO
	COMFORT	NO	NO	NO
	SICUREZZA	SI	SI	SI



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Centro Commerciale Porta Nuova	X	Negozi e area commerciale	X
Inserire limite (ingresso centro)	X	Supermercato	X
Servizi/ benzinaio	X	Area Parcheggio	X
Residenze	X	Benzinaio	X
Prevista riqualificazione aree verdi,	X		

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1,5/2
Servizi pubblici, parcheggio, parco giochi, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 3)	2
Stadio, piscina, teatro/cinema, biblioteca (3)	
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	3
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, centro diurno, casa riposo, ospedale, farmacia, (da 0 a 4)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	1
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2
	SOMMA 12,5/13



Codice – Nome via	U43b	Via Cagliari (tratto 2)
Zona – Orientamento	Oristano	Dal bivio di via Tirso a via Contini



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Carreggiata	Pista cicloped.
	X	X	tratti X	

DISSESTO/ SCONNESSIONI	Carreggiata	Marciapiede o pista
		X

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
	Vedi mappa	

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lung. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	---

Incroci

Via Cagliari (tratto 1)	X	NO	SI
Laterale circolo bocciofilo e via Ciursa	X (4 scal)	NO	NO
Tharros con 4 semafori senza avvis. acustico	X	NO	SI
Interruzioni intersezioni laterali e benzinaio	X	NO	Incrocio da qualificare
Via Diaz	X	NO	NO da qualificare

Attraversamenti

h. Fermata 1	X	NO	NO lungo
Prima Incrocio via Diaz	X	NO	lungo
h. Fermata (SX)	X	NO	NO
H via Tharros x 2 cambio di pavimentazione	X	SI	SI semafori senza avvisatore acustico



H. via Croce	X	NO	SI
Dopo via Croce	X (2 scal)	NO	NO
Prima del benzinaio con semaforo Vedi scarso spazio rotazione	X	Solo da 1 lato podotattile e avviso acustico	SI
Dopo il semaforo benzinaio	X	NO	Troppo lungo

STALLI PARCH. RISERVATI

Lungo strada – vd. tratto 1

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
	X	4X	

FERMATE AUTOBUS

Ubicazione	Lato DX-SX, via Diaz	Lato DX	Lato DX, Via Croce
MOBILITA'	A	NA	A
ORIENTAMENTO	NO	NO	NO
COMFORT	SI	NO	NO
SICUREZZA	SI	SI	SI

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Limite		Negozi e area commerciale e banca	X
Inserire limite	X	Supermercato	X
Servizi sanitari	X	Area Parcheggi	X
Residenziale	X	Strada di accesso	X
Dentista	X		

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1,5
Servizi pubblici, parcheggio, parco giochi, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 3)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	3
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, centro diurno, casa riposo, ospedale, farmacia, (da 0 a 4)	3
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2
SOMMA	14,5

NOTE

- Via Tazzoli: dissesto pav. marciapiedi X.
- Presente studio ortopedico e centro dentistico.
- Previsto intervento qualificazione impianto semaforico.



Codice – Nome via	U43c	Via Cagliari (tratto 3)
Zona – Orientamento	Oristano	Da via Contini a Piazza Manna



DISLIVELLO

ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
	dopo via S. F d'Assisi		X

TIPOLOGIA PERCORSO

Marciapiede <90	Marciapiede >90	Carreggiata	Pista cicloped.
puntuale lato Sx prima Piazza Manno	X	X tratto Linee guida assenti	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

pendenza
Da via S. Francesco

LATO Sinistro	LATO Destro
X	X
X	X h. via Satta dx fronte fermate interrutz dissesto per 25m X
H stazione bus x 20m X Perdita linee guida	

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lunghezze illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	---

Incroci

Interruzioni laterali	X	NO	SI/NO
S. Francesco D'assisi con dissesto	X	NO	No pericoloso ampio

Attraversamenti

X 1 attravers.	X	NO	NO
Rialzato	X (2 scal)	NO	SI
S. F. D'Assisi (con dissesto)	X	NO	NO
h. via Carducci	X	no	no
Rialzato H. via Satta con dissesto (DX)	X	no	No non complanare
2 semafori h stazione bus senza strisce senza avvisatori		NO	
h. Piazza Manno	X	NO	SI



STALLI PARCH. RISERVATI

h. ARST stazione bus (dissesto)

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
	X		Xx fermata via Satta

FERMATE AUTOBUS

Ubicazione	Lato DX H via Carducci	Lato SX Palazzo Stazione
MOBILITA'	A	A
ORIENTAMENTO	NO	NO
COMFORT	NO	SI
SICUREZZA	SI	SI

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Bar	X	Negozi e area commerciale	X
Inserire limite 30	X	Acli	
Servizi	X	Area Parcheggio	X
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	
Stazione bus	X		

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1,5/2
Servizi pubblici, parcheggio, parco giochi, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 3)	2
Stadio, piscina, teatro/cinema, biblioteca (3)	
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	3
Scuola, cimitero, ufficio postale (3)	3
Stazione FS, Terminal bus (3)	3
Servizi per disabili-anziani: ambulatori, centro diurno, casa riposo, farmacia, (da 0 a 4)	2
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	3
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2
SOMMA	22,5/23

NOTE

- Interruzione delle linee guida puntuali.
- Presenza semaforo per corsia bus. Presenza tribunale, scuola liceo classico.
- Interventi di riqualificazione di Piazza Manna in corso.
- Via S. Francesco: galleria con scivolo **X**; presenza bar, studi professionali, ambulatorio medico.
- Ingresso Caritas **A**; percorso esterno, fermata bus, attrav. **NA**; stallo **NA**; porta ingresso **NA**.



Codice – Nome via	U44	Via Cagliari (tratto 4)
Zona – Orientamento	Oristano	Da Piazza Manna



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
		X		X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Carreggiata	Pista cicloped.
	alberi pali	X	Da Via Messina	

DISSESTO/ SCONNESSIONI	Carreggiata	Marciapiede o pista
		X con dissesto radici alberi

PERCORSO PEDONALE		Lato SX	Lato DX
		X	X
	Da via Torino	X con n.3 puntuali dissesti 1m X inizio via dopo 10m e dopo il benzinaio	X
	Da via Messina	XXX	X
	Tratto lato MD area park	X	X
	Dopo MD	X	

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lung. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	---

Incroci

Piazza Manna con lavori in corso	X	NO	In corso di riqualificazione
Pira incrocio/Gialetto	X (4 scal)	NO	NO
Incrocio via Gramsci (DX)	X	NO	
Incrocio via Gramsci (SX)	X	NO	NO strisce – Troppo ampio
h. Semaforo Amsicora idem	X	SI avvisatore e podotattile	Lungo ma a raso e percorso podotattile x 4
h. Messina (ripido)	X (1 scal)	NO	NO

Attraversamenti

Fra Piazza e farmacia	X	NO	
h. Farmacia	X	NO	SI



Dopo la farmacia	X	no	no
Prima e Dopo via Pira semaforo x 4	X	NO avvisatore	SI
H Gramsci	X	NO	SI
Semaforo h. Amsicora	X	SI avvisatore e podottatile	SI
H. civ 395	X (2 scal)	NO	NO flusso costante traffico
h. civ 405 prima MD	X (1 scal)	NO	NO
h. MD	X	NO	NO marciapiede (lato DX) pericoloso

STALLI PARCH. RISERVATI

Tratto dopo Piazza Manno e farmacia

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
	X 3 + MD X		

FERMATE AUTOBUS

Ubicazione	Lato DX h. farmacia	h. Gramsci DX/SX	Lato DX prima di MD
MOBILITA'	NA Soste auto	NA	NA
ORIENTAMENTO	NO	NO	NO
COMFORT	NO	NO	NO
SICUREZZA	SI	SI	SI

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Piazza	X	Negozi e area commerciale/banca	X
Inserire limite 30	X	Supermercato	X
Farmacia	X	Area Parcheggio	X
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	X
Benzinaio x 2	X		

PRIORITA'

	Tratto 1	Tratto 2
Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1,5	2
Servizi pubblici, parcheggio, parco giochi, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 3)	2	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	3	3
Scuola, cimitero, ufficio postale (3)		
Servizi per disabili-anziani: ambulatori, centro diurno, farmacia, (da 0 a 4)	3	3
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)		
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)		
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica	3	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2	2
SOMMA	14,5	15

NOTE

- Adiacente supermercato MD: dissesto marciapiede, radici, restringimento ambito pedonale. Tratto marciapiede 30m antistante sup. MD ampio X.
- Accesso supermercato MD con pendenza.
- Via Messina si collega al supermercato MD. Percorso 50m stretto con lampioni, a raso, con cestino che restringe il percorso. Intervento: ampliare marciapiede tra via Messina e supermercato MD:
- Ambito da qualificare: incrocio via Cagliari/ via Pira con semafori senza avvisatore pedonale.



Codice – Nome via	U45	Via Messina (tratto 1)
Zona – Orientamento	Oristano	Da via S.to Lussurgu



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
		X		X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Carreggiata	Pista cicloped.
		X		

ACCESSIBILITÀ PEDONALE		LATO Sinistro	LATO Destro
		XX	XX
	Dopo il parco	X	X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Inizio via semaforo		Senza avvisatore e podotattile	SI
Via Intersezioni	X	NO	NO
Via 1 incrocio	X	NO	
Via Firenze e via Po	X (scal)	NO	NO strisce
Via Taranto	X	NO	SI
Via Ancona/ Santo Lussurgu	X	NO	

Attraversamenti

Prima via Po	X	NO	NO
Dopo il parco	X	NO	SI (rialzato)

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
		X	



FERMATE AUTOBUS

<i>Ubicazione:</i>	<i>Lato DX</i>
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	NA
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	NO
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	NO
SICUREZZA	SI

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30	X	Parco Erru	X
Liceo	X	Area Parcheggio	
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	
Giardini Donatori di Sangue.	X		

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1
Servizi pubblici, parcheggio, parco giochi, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 3)	2
Stadio, piscina, teatro/cinema, biblioteca (3)	
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	3
Liceo	3
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2
SOMMA	14

NOTE

- Via Venezia attorno al parco: (n. 2 marciapiedi vetusti; n. 1 park riservato).
- Intervento viabilistico in via Venezia: inserire limite 30.
- Separazione stradale con aiuole e alberature.
- Adiacente Città Europa: piazza , arredo .



Codice – Nome via	U46a	Via Amsicora (tratto 1-2)
Zona – Orientamento	Oristano	Da via Aristana a Piazzale Sassari



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Carreggiata	Pista cicloped.
		X		

DISSESTO/ SCONNESSIONI	Carreggiata	Marciapiede o pista
	X	X puntuale

ACCESSIBILITÀ PEDONALE		LATO Sinistro	LATO Destro
	Tratto 1 da Aristana	XXX	X poi X ai semafori 1 m; Poi X
	Tratto 2 da via Arborea	X	X
	Da via Sassari	X	X
	Da Piazza S. Efisio	X	X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Via Aristani	X	NO	
Via Gialetto (semafori)	X (3 scal)	No avvisatore	SI
Tratto 2			
Via Arborea	X	NO	SI
Via Sassari x 4	X (4 scal)	NO	NO
Piazza S. Efizio	X	NO	SI

Attraversamenti

1 (da smussare)	X	NO	SI
2. semafori Gialetto	X	NO	SI



Tratto 2			
Inizio via	✗ (2 scal)	NO	NO lungo
Supermercato Frongia ✗	✗ (1 scal)	NO	NO

STALLI PARCH. RISERVATI

	ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
Tratto 1			✗	
Tratto 2		✗ Piazza S. Efizio	✗	n.3 ✗

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite	X	Senso unico tratto 1	X
Scuola	X	Soste S. Efizio, Piazza e panchine ✗	X
Residenziale	X	Presenza alberatura	X
Negozi	X	Farmacia	X

PRIORITA'

	Tratto1	Tratto 2
Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1,5	2/3
Servizi pubblici, parcheggio, parco giochi, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 3)	2	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)		1
Scuola, cimitero, ufficio postale (3)		3
Servizi per disabili-anziani: ambulatori, centro diurno, farmacia, (da 0 a 4)		3
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)		
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)		
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2	2
SOMMA	8,5	16,5

NOTE

- Ambiti da riqualificare: incrocio con via Aristana; incrocio con via San Lussurgu
- Soste laterali nel tratto 1.
- Incrocio via Sassari: carreggiata troppo ampia ✗



<i>Codice – Nome via</i>	U46b	Via Amsicora (tratto 3)
<i>Zona – Orientamento</i>	Oristano	Da via Indipendenza/ via Amsicora 1-2 a via S.to Lussurgiu



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Carreggiata	Pista cicloped.
		X		

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
	X	X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

<i>ubicazione</i>	<i>Continuità pedonale</i>	<i>Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)</i>	<i>Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)</i>
-------------------	----------------------------	---	---

Incroci

Via Chiesa/Piazza	X	NO	SI
Via Indipendenza	X	NO	SI
Via Giuseppe Biasi	X	NO	
Via Cagliari	X	NO	
Incrocio con Lussurgiu da Cagliari	X	SI	SI

Attraversamenti

Inizio via	X	NO	
2, 3 h. scuola	X	NO	
4 (fine via con semaforo)	X	Avvisatore assente	SI

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
	n.2 X		



FERMATE AUTOBUS

Ubicazione	Lato DX
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	A
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	NO
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	NO
SICUREZZA	SI

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire			
limite 30	X	Clinica odontoiatra	X
Scuola	X	Area Parcheggi	
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1	
Servizi pubblici, parcheggio, parco giochi, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 3)	2	
Scuola (3)	3	
Servizi per disabili-anziani: ambulatori, centro diurno, casa riposo, farmacia, (da 0 a 4)	2	
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)		
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)		
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)		
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3	
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2	
	SOMMA	13



Codice – Nome via	U47	Via Grazia Deledda
Zona – Orientamento	Oristano	Da via Tharros



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Carreggiata	Pista cicloped.
	pali	X	X	

DISSESTO/ SCONNESSIONI	Carreggiata	Marciapiede o pista
		X

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
	X	X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lung. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	---

Incroci

Via Tharros	X	NO	SI
Via Giusa	X	NO	

Attraversamenti

Inizio via	X	NO	SI
H. Ciusa	X	NO	
Fine via	X (1 scal)	NO	SI

STALLI PARCH. RISERVATI

	ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
Via Deledda + via Farina			n.2 X	



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 20	X
Residenziale	X

Scuola	X
Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3
Servizi pubblici, parcheggio, parco giochi, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 3)	2
Stadio, piscina, teatro/cinema, biblioteca (3)	
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Scuola, cimitero, ufficio postale (3)	3
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2
	SOMMA 13



Codice – Nome via	U48	Via Libeccio
Zona – Orientamento	Oristano	Da via Monte Gonare



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Carreggiata	Pista cicloped.
	X	X	X	

DISSESTO/ SCONNESSIONI	Carreggiata	Marciapiede o pista
		X

ACCESSIBILITÀ PEDONALE		LATO Sinistro	LATO Destro
	Fino a via Einaudi	X	X
	Fine via Libeccio ultimi 80m prima di via del Porto	X	XX
	Dopo la Croce Rossa		X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Via Monte Gonare	X	NO	
Via Del Porto	X	NO	

Attraversamenti

Inizio via e dopo	X (2 scal)	NO	SI
2.	X (scivolo scal)	NO	SI
3. Strada per la Croce Rossa	X	NO	SI



STALLI PARCH. RISERVATI

1 presso la scuola

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
	n.2 <input checked="" type="checkbox"/>		

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Croce rossa	X	Negozi e area commerciale	
Inserire limite 30	X	Ludoteca e Croce Rossa	<input checked="" type="checkbox"/>
Scuola (via chiusa)	X	Area Parcheggio	X
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	2/3
Servizi pubblici, parcheggio, parco giochi, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 3)	2
Stadio, piscina, teatro/cinema, ludoteca (3)	3
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Scuola, cimitero, ufficio postale (3)	3
Servizi per disabili-anziani: ambulatori, centro diurno, casa riposo, farmacia, (da 0 a 4)	3
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2
SOMMA	18,5

NOTE

- Marciapiedi vetusti e sconnessi.
- Strada interna di via Libeccio poco trafficata: .
- Fine via chiusa (scuola): .
- Dal giardino è presente l'ingresso secondario alla scuola: .



Codice – Nome via	U49	Via Campania
Zona – Orientamento	Oristano	Da via Cagliari



DISLIVELLO

ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
			X

TIPOLOGIA PERCORSO

Marciapiede <90	Marciapiede >90	Carreggiata	Pista cicloped.
pali	X	X	

DISSESTO/ SCONNESSIONI

Carreggiata	Marciapiede o pista
	X

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

	LATO Sinistro	LATO Destro
Da via Cagliari	5m X X	5m X X
Da via Brianza	X	X 30m poi X
Dalla scuola	X	X
Da via Valsugana	XXX	X
Da via Marche	X	X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lung. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	---

Incroci

Via Cagliari	X	NO	SI
Vie Liguria, Brianza, Marche, Toscana, Carnia, Friuli, Sila, Cilento, Basilicata	X (22 sca)	NO	SI

Attraversamenti

n. 9 (scal) e dissesti	X (22 scal)	NO	NO
Scuola (con cunetta)	X	NO	SI
Incrocio via Carnia	X	NO	SI



STALLI PARCH. RISERVATI

Scuola e incrocio con via Marche

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
	n.1 <input checked="" type="checkbox"/> scuola		n.6 <input checked="" type="checkbox"/>

FERMATE AUTOBUS

Ubicazione	Lato DX Via Basilicata
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	<input checked="" type="checkbox"/> A
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	<input checked="" type="checkbox"/> NA
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	<input checked="" type="checkbox"/> NO
SICUREZZA	<input checked="" type="checkbox"/> SI

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Limite		Negozi e area commerciale, officini, artigiani	X
Inserire limite 30	<input checked="" type="checkbox"/>	Supermercato	X
Scuola	<input checked="" type="checkbox"/>	Area Parcheggio	
Residenziale	<input checked="" type="checkbox"/>	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3
Servizi pubblici, parcheggio, parco giochi, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 3)	2
Stadio, piscina, teatro/cinema, biblioteca (3)	
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3) Crai	3
Scuola, cimitero, ufficio postale (3)	3
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2
SOMMA	16

NOTE

- Negli attraversamenti pedonali gli scivoli con "cunetta a cono" non dispongono di un ampio marciapiede per consentire la rotazione delle carrozzine.
- Adiacente via Valsugana: permeabilità pedonale sul lato SX.
- Vie Toscana/ Carnia/ Friuli: ; attraversamento pedonale ; marciapiedi su due lati: .
- Via Basilicata con pendenza: tranne il marciapiede lato Campania lato DX dove c'è la fermata bus con incrocio via Versilia e presenza della scuola materna.



Codice – Nome via	U50	Viale Brianza
Zona – Orientamento	Oristano	Da via Lombardia



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Carreggiata Pavimentazione non idonea	Pista ciclabile SX/DX
	X	X		

DISSESTO/ SCONNESSIONI	Carreggiata	Marciapiede o pista
		X

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
	X	X
	Da via Campania	X dopo 20m. X 10m scuola. Poi X
	Da via Barigaddu	X (pineta)

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Via Lombardia	XX	NO	SI
Via Lazio; Via Umbria; Campania; Romagna; dei Fabbri; Muratori	X (18 scal)	NO	SI/NO no strisce
Piazzale (DX) dopo h. via Romagna (DX) con 4 scal	X	NO	

Attraversamenti

n. 7	X (14 scal)	NO	
h. Scuola	X 2 scal	NO	SI
Rialzato	X 2 scal	NO	SI
Fine via	X	NO	SI



STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
	X scuola		X

FERMATE AUTOBUS

Ubicazione: provvisoria	Lato DX
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	NA
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	NO
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	NO
SICUREZZA	SI

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Parco	X	Negozi e area commerciale	2
limite 30	X	Pineta	X
Scuola	X	Area Parcheggio e negozi fine via Manicalzi	X
Residenziale	XX	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3
Servizi pubblici, parcheggio, parco giochi, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 3)	2
Stadio, piscina, teatro/cinema, biblioteca (3)	
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	3
Scuola, cimitero, ufficio postale (3)	3
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2
SOMMA	16

NOTE

- Via Diaz: X, entrambi i marciapiedi da via Mattei X con ciclabile non protetta lato DX.
- Via Romagna: X; piazzale su lato DX di via Brianza: X.
- Ciclabile lato DX via Brianza: X (scarsamente visibile e non protetta).
- Ciclabile lato DX/SX tratto pineta: non protetta.
- Area verde fine via incrocio via Maniscalchi: percorso adiacente X; percorso interno X; giochi X (senza pav. antitrauma).
- Ciclabile tratto lato SX via Maniscalchi fino a via Barigaddu: non protetta.
- Via Brianza: piazzale ingresso scuola X; percorso in campo dietro il piazzale X.



<i>Codice – Nome via</i>	U51	Via dei Maniscalchi
<i>Zona – Orientamento</i>	Oristano	Da via Brianza



DISLIVELLO	<i>ACCENTUATO</i>	<i>LIEVE</i>	<i>VARIABILE</i>	<i>ASSENTE</i>
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	<i>Marciapiede <90</i>	<i>Marciapiede >90</i>	<i>Carreggiata Pavimentazione non idonea</i>	<i>Pista cicloped.</i>
		X		

DISSESTO/ SCONNESSIONI	<i>Carreggiata</i>	<i>Marciapiede o pista</i>
		X

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	<i>LATO Sinistro</i>	<i>LATO Destro</i>
	X	X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

<i>ubicazione</i>	<i>Continuità pedonale</i>	<i>Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)</i>	<i>Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)</i>
-------------------	----------------------------	---	---

Incroci

Via Cagliari	X	NO	SI
Altri incroci	X	NO	

Attraversamenti

	X		
--	---	--	--

STALLI PARCH. RISERVATI

<i>ASSENTE</i>	<i>Accessibile</i>	<i>Parz. Access.</i>	<i>Non Access.</i>
X			

FERMATE AUTOBUS

	<i>Ubicazione</i>	<i>Lato SX</i>
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)		NA
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)		NO
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)		NO
SICUREZZA		SI



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Limite	
Inserire limite 30	X
Residenziale/area verde	X

Negozi e area commerciale	X
Supermercato	X
Area Parcheggio	X
Presenza alberatura e/o elementi di arredo	X

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3
Servizi pubblici, parcheggio, parco giochi, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 3)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	3
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2
	SOMMA 13

NOTE

- Strada molto frequentata dai pedoni.



Codice – Nome via	U52	Via Gabriele D'Annunzio
Zona – Orientamento	Oristano	Da via Fondazione Rockefeller



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Carreggiata	Pista cicloped.
		X		

ACCESSIBILITÀ PEDONALE		LATO Sinistro	LATO Destro
		X	X
	15m prima di fine della via	X (2 scal accesso e sollevamento alberi)	X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Via Fondazione Rockefeller	X	NO	SI
Via Alfieri	X (2 scal)	NO	SI
Via Manzoni/Foscolo	X (2 scal)	NO	SI
Dissesto Diaz (SX)	X	NO	SI
Via Diaz (DX)	X	NO	Da qualificare (ampio)

Attraversamenti

1.	X (2 scal)	NO	No visibilità soste
2. dissesto	X (1 scal)	NO	
3. dissesto	X (3 scal)	NO	
4. fine via	X (2 scal)	NO	

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
	X 2	2X	



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30	X	Studio medico	
Scuole	X	Area Parcheggio	X
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	X

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1,5
Servizi pubblici, parcheggio, parco giochi, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 3)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Scuola, cimitero, ufficio postale (3)	3
Servizi per disabili-anziani: ambulatori, centro diurno, casa riposo, farmacia, (da 0 a 4)	2
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2
	SOMMA 13,5

NOTE

- Presenti soste su entrambe lati.
- Via Manzoni da via D'Annunzio: lato SX: (assenza percorso pedonale); lato DX: (presenza marciapiede); fine via: (pendenza).
- Via Meloni: presente n.1 park riservato.



Codice – Nome via	U53	Via Lanusei
Zona – Orientamento	Oristano	Da via Tempio



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Carreggiata Pavimentazione sconnessa	Pista cicloped.
	X	X		

DISSESTO/ SCONNESSIONI	Carreggiata	Marciapiede o pista
	X puntuale	X

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
	X	X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Via Tempio	X	NO	SI
Via Palmas	X	NO	SI

Attraversamenti n.2

Inizio via idem davanti alla scuola	X (4 scal)	NO	SI
-------------------------------------	------------	----	----

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
	X	n.6 X	n.1 X scuola senza scivolo

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30	X	Alberi di arancia	X
Scuola	X	Area Parcheggio	



Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	
--------------	---	--	--

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3
Servizi pubblici, parcheggio, parco giochi, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 3)	
Stadio, piscina, teatro/cinema, biblioteca (3)	3
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Scuola, cimitero, ufficio postale (3)	3
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2
SOMMA	14

NOTE

- Soste su entrambi i lati.



Codice – Nome via	U54	Via Enrico Costa
Zona – Orientamento	Oristano	Da viale Indipendenza



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Carreggiata	Pista cicloped.
	X alberi	X	Pavimentazione sconnessa	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
	X	X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Via Gramsci	X	NO	SI (ampio da qualificare)
SP56	X	NO	SI
Viale Indipendenza	X	NO	SI

Attraversamenti

Inizio via	X (2 scal)	NO	SI
Fine via	X (1 scal)	NO	SI

STALLI PARCH. RISERVATI

Area parcheggi mercato comunale

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
	X		

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 20	X	Scuola	X
Servizi centro per l'impiego	X	Senso unico	X
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	X
Area parcheggi	X		



PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3
Servizi pubblici, parcheggio, parco giochi, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 3)	2
(3) centro per l'impiego	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	2
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2
SOMMA	14

NOTE

- Presente piazzetta all'angolo SP56.



Codice – Nome via	U55	Via Solferino
Zona – Orientamento	Oristano	Da Piazza Manna/ via Cagliari a Piazza Mariano



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
		X dopo via Montenegro		X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Carreggiata	Pista cicloped.
	X	X		

DISSESTO/ SCONNESSIONI	Carreggiata	Marciapiede o pista
	X lati tratto 1	X via Cagliari puntuale

ACCESSIBILITÀ PEDONALE		LATO Sinistro	LATO Destro
	X 20m	X	X
	Dopo 20m	X	X
	Dopo 80m	X	X
	Da via Don Bosco	X	X
	Dopo la rotonda via Ichnusa	XX	X
	H scuola	puntuale dissesto x 3	X
	Dopo via Sauro /Anjoy	X	X
	Da via Montenegro/Alagon	XX	X
	Da Regum	Incrocio Solferino X	X
	Da Vico Solferino <90	X	X 30m poi X benzinaio

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lung. Illuminazione, velocità auto)
Incroci			
Piazza Manna/Cagliari	X	NO	SI



Via Don Bosco	❌ (2 scal)	NO	SI
Via San Ignazio	✅	NO	
Via Ichnusa	❌ (2 scal)	NO	
Via Meloni	✅	SI	SI
Via Sauro	✅	SI	SI
Via Montenegro	❌ (1 scal)		SI ma no strisce
Via Alagon	✅	SIS	SI
Via Regum	⚠️	NO	SI
Vico Solferino	✅	SI	SI
Semafori P.a Mariano con lavori DX	✅	SI	SI
Via Mazzini semafori senza avvisatore	✅	SI	SI

Attraversamenti

Fine tratto 1 San Ignazio	❌ (1 scal)		
Dopo via Ichnusa	✅	SI	SI
Rialzato h. via Meloni	❌ (2 scal)	SI	SI
Via Anjoy/Sauro	✅	NO	SI
H. vico Solferino/Regum	✅	SI	SI

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
	n.2 scuola e h Vico	n.2 ❌	

FERMATE AUTOBUS

Ubicazione: inizio via/ h. scuola Meloni	Lato DX SX	Meloni SX	DX Meloni	DX vico Solferino
MOBILITA'	NA	PA	A	A
ORIENTAMENTO	NO	NO	NO	NO
COMFORT	NO	NO	NO	NO
SICUREZZA	SI	SI	SI	SI

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Sosta a pagamento	X	Negozi e area commerciale	X
Inserire limite 30	X	Sindacato	⚠️
Scuole	⚠️	Benzinaio	X
Residenziale	X	Presenza alberatura	X

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	2/3	1,5
Servizi pubblici, parcheggio, parco giochi, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 3)	2	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	1	
Scuola, cimitero, ufficio postale (3)	3	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3	
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2	2
	SOMMA	13,5

NOTE

- Flli Cairoli da via Tharros: senso unico con semaforo senza avvisatore attrav. ❌, dissesto e assenza di continuità pedonale.
- Ampliare marciapiede.
- Palazzo1889 ❌
- Installare pensilina fermata scuola.
- Incrocio con Piazza Mariano negozi e lavori in corso.
- Vico interno Deutch Bank.



Codice – Nome via	U56	Via Bellini/ via Leoncavallo/ via Rossini
Zona – Orientamento	Oristano	Da via Sardegna a via Figoli



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Carreggiata	Pista cicloped.
	Palo via Bellini	X	Pavimentazione sconnessa via Rossini	

DISSESTO/ SCONNESSIONI	Carreggiata	Marciapiede o pista
		X Bellini SX e viale parco

ACCESSIBILITÀ PEDONALE		LATO Sinistro	LATO Destro
	Via Leoncavallo	X	X
	Via Rossini	X	X
	Via Bellini	XX	X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lunghezze, illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Via Sardegna	X	NO	NO
Vie Rossini/ Bellini/ Figoli	XX	NO	NO da qualificare
Vie Puccini/ Figoli	X	NO	Da qualificare ampio

Attraversamenti

Vie Leoncavallo/ Puccini	X	NO	lungo
Davanti scuola Bellini (x 2)	X (4 scal)	NO	SI
H. parco (dissesto)	X (1 scal)	NO	SI



STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
	n. 4 scuola via Bellini	n.1	

FERMATE AUTOBUS

Ubicazione	Lato DX Via Loncavallo	Lato DX Scuola via Bellini
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	A	A
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	NO	NO
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	NO	NO
SICUREZZA	SI	SI

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Limite		Negozi e area commerciale	X
Inserire limite 30	X	Scuola con rampa	X
Scuola	X	Progetto riqualificazione aree verdi	X
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1,5
Servizi pubblici, parcheggio, parco giochi, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 3)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Scuola, cimitero, ufficio postale (3)	3
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	2
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2
SOMMA	13,5

NOTE

- Via Figoli: presente ambulatorio medico/cardiologo: **X**.
- Marciapiedi stretti **XX** (restringimento, alzata alta, dissesto); n.1 attrav. pedonale **X** (n.2 scalini); n.1 stallo senza scivolo e interr. laterali con 4 scalini.



Codice – Nome via	U57	Via F.lli Cairoli
Zona – Orientamento	Oristano	Da via Manzoni/Passini rotonda



DISLIVELLO

ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
			X

TIPOLOGIA PERCORSO

Marciapiede <90	Marciapiede >90	Carreggiata	Pista cicloped.
Alberi	X	Pavimentazione sconnessa	

DISSESTO/ SCONNESSIONI

Carreggiata	Marciapiede o pista
	X

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

LATO Sinistro	LATO Destro
X inclinazione /stretto x 5m	X
Via Tharros lato SX X (tratto senso unico)	

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lung. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	---

Incroci

Via Manzoni Passino SX	X	NO	SI
Via Zucca	X (2 scal)	NO	SI
H de Gasperi e Toniolo; Pais; Spano	X (8 scal)	NO	SI
Via Campanelli	X	NO	SI
Semaforo via Tharros (dissesto)	X (4 scal)	No avvis. acustico	SI
Via Diaz (DX)	X	NO	SI
Via Diaz (SX)	X	NO	NO

Attraversamenti

Inizio via dissesto Manconi/Passini	X	NO	SI
h. Chiesa	X (1 scal)	NO	SI
Semaforo via Tharros	X (2 scal)	No acustico	No strisce



Dopo via Tharros (senso unico e semaforo)	X	NO acustico	SI
Diaz (semaforo SX)	X	NO acustico	SI

STALLI PARCH. RISERVATI 2

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
		X via Tharros	X

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30	X	Centro laboratorio	X
Scuola	E11	Area Parcheggio	
Residenziale	X	Presenza alberatura	X

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3
Servizi pubblici, parcheggio, parco giochi, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 3)	2
Scuola, cimitero, ufficio postale (3)	3
Servizi per disabili-anziani: ambulatori, centro diurno, casa riposo, farmacia, (da 0 a 4)	2
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2
SOMMA	15

NOTE

- Via Martini Belfiore: pav. granuloso lato SX da via Cagliari a via Campanelli.
- Lato SX 30m X ; poi XX. Lato DX X ; poi dall'incrocio XX.
- Scuola: esterno X/X.
- Presenza alberature con puntuale restringimento e pavimentazione granulosa.



Codice – Nome via	U58	Via Armando Diaz
Zona – Orientamento	Oristano	Da Via Lussu a via Cagliari



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90 dopo via Cavour	Marciapiede >90 X	Carreggiata X	Pista cicloped.
---------------------------	------------------------------------	----------------------	------------------	---------------------

DISSESTO/SCONNESSIONI	Carreggiata	Marciapiede o pista
		X SX

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
	X con interruz x 3 scal e dissesto via de Nicola e via Busachi	XX
Da via Busacchi	X	X
Da via D'Annunzio	X	X
Da via Giotto	X con puntuale dissesto	X (h. Giotto 2m R)
Da via Beato Angelico	X	X
Dopo 20m	X	X (2 scal)
Dopo via Giovanni XXIII	X	X
Dopo via XX Settembre	X	X dissesto
Dopo via Cavour	X	X



Dopo 40 m	X	X
Dopo via Repubblica	XX	X
Via Flli Cairoli	X	X
Dopo 25m	XXX	XXX
Dopo via M. Belfiore	X	X
Ultimi 10m	X	X (scal fine via X 3m)

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

<i>ubicazione</i>	<i>Continuità pedonale</i>	<i>Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)</i>	<i>Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)</i>
-------------------	----------------------------	---	---

Incroci

Lussu/ Fondazione Rockefeller/Mattei	X	NO	NO ampio
Via Fondazione Rockfeller	X	NO	
Via Mattei (dissesto)	X	NO	SI
Via D'Annunzio (dx)	X	NO	SI
Via Beato Angelico	X	SI	Lungo no guida
Via S. Francesco D'Assisi podotattile	X (1 scal)	SI	
Via D'Annunzio	X	NO	SI
Via Giotto (dissesto)	X (2 scal)	NO	SI
Via Giovanni XXIII/ (DX)	X (2 scal)	NO	SI
Via XX settembre	X (4 scal)	NO	SI
Incrocio farmacia cantiere via Cavour	X	cantiere	SI
Via Repubblica	X (2 scal)	NO	SI
Via Tharros	X (2 scal)	NO	SI
Via Flli Cairoli (semaforo)	X (4 sca)	No avvisatore	SI
Via M. Belfiore	X (2 scal)	NO	SI
Via Cagliari (SX)	X	NO	SI
Via Cagliari (DX)	X	NO	SI

Attraversamenti

Inizio via	X	NO	NO lungo
Via Busachi (fermate)	X (2 scal)	NO	NO
Dopo via d'Annunzio	X	NO	
Dopo via Giotto x 2	X	NO	NO
Dopo via S. Francesco D' Assisi	X	NO	
Prima via XX Settembre	X (1 scal)	NO	
Dopo via XX Settembre	X	NO	
H. Farmacia via Cavour (rialzo)	X (1 scal)	NO	SI
H Semaforo x 4 vie Repubblica/ Tharros	X (2 scal)	No avvisatore acustico	SI
Dopo via Flli Cairoli	X (2 scal)	NO	SI
Prima via Cagliari (Ariston cinema)	X	NO	SI



STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
		X2	

FERMATE AUTOBUS

Ubicazione: inizio via	Lato DX	Lato SX	SX stretto
MOBILITA'	PA	NA dissesto	NA
ORIENTAMENTO	NO	NO	NO
COMFORT	SI	SI	NO
SICUREZZA	SI	SI	SI

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Farmacia e centro lab.	X	Negozi e area commerciale	X
Inserire limite 30	X	Scuole e Istituto Nautico	X
Scuola media	X	Eurospar	X
Residenziale	X	Presenza a elementi di arredo	X

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	2
Servizi pubblici, parcheggio, parco giochi, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 3)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Scuola, cimitero, ufficio postale (3)	3
Servizi per disabili-anziani: ambulatori, centro diurno, farmacia, (da 0 a 4)	3
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2
	SOMMA 15

NOTE

- Via Diaz/ via d'Annunzio: ampio incrocio da qualificare.
- Ambito da qualificare: Via Mattei/Diaz.



Comune di Oristano – OR
PEBA - Piano Eliminazione Barriere Architettoniche

RILIEVO URBANO
U58



Codice – Nome via	U59	Via Guglielmo Marconi
Zona – Orientamento	Oristano	Da Piazza Pintus



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
	X	X		X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Carreggiata dopo via Cherchi	Pista cicloped. DX
		X		

ACCESSIBILITÀ PEDONALE		LATO Sinistro	LATO Destro
		❌ Piazza con lavori poi ❌	❌
	H. Eurospin	10m assenza linee guida ❌. Poi ❌	❌
	Dopo 20m Eurospin	❌	❌❌
	Dal tunnel	❌	❌ via Meucci permeabilità
	30m dopo tunnel	❌ con 3m ❌ inclinazione poi ❌	❌
	Da Torre Carta	❌❌	❌❌
	Dopo Cherchi	15m ❌ poi ❌	❌

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lunghezze, illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Via Simaco	❌	NO	lungo
Via Mazones	❌	NO	SO
Via M. Supri	❌	NO	NO strisce
Via Meucci (pendenza)	❌	NO	SI
Via Maruschi	❌	NO	SI
Via Torre Carta e via Cherchi	❌ (4 scal)	NO	SI

Attraversamenti

Piazza	❌	NO	Lungo lavori in corso
X 2 rialzati	❌	NO	lungo
h. Eurospin	❌	NO	SI



Tunnel stretto collegato con via Meucci cicloped. sotto tunnel <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> (2 scal)	NO	NO lieve pendenza Ma provvisorio ma pericoloso
Dopo 30m tunnel dissesto	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NO veicoli veloce
Dopo via Torre Carta e scivoli ripidi/Cherchi	<input checked="" type="checkbox"/> (4 scal)	NO	NO

STALLI PARCH. RISERVATI

Clinica veterinaria e Eurospin

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
	n.6 <input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/> no scivolo

FERMATE AUTOBUS

Ubicazione:	Lato DX/SX Eurospin Palo assente inizio via
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	<input checked="" type="checkbox"/> A
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	<input checked="" type="checkbox"/> NO
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	<input checked="" type="checkbox"/> NO
SICUREZZA	<input checked="" type="checkbox"/> SI

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Veterinario	<input checked="" type="checkbox"/>	Progetto riqualificazione aree verdi	<input checked="" type="checkbox"/>
Inserire limite 20 attorno piazza	<input checked="" type="checkbox"/>	Supermercato / Eurospin	<input checked="" type="checkbox"/>
Scuola	<input checked="" type="checkbox"/>	Area Parcheggio	
Residenziale		Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'


Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1,5
Servizi pubblici, parcheggio, parco giochi, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 3)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	2
Scuola, cimitero, ufficio postale (3)	3
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, centro diurno, casa riposo, ospedale, farmacia, (da 0 a 4)	2
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	1
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2
SOMMA	16,5

NOTE

- Via Simaco: (n.2 marciapiedi con dissesto e restringimenti largh. < 90).
- Stalli con ricariche elettriche nel parcheggio Eurospin.



Codice – Nome via	U60	Vico Episcopio
Zona – Orientamento	Oristano	



DISLIVELLO

ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
			X

TIPOLOGIA PERCORSO

Marciapiede <90	Marciapiede >90	Carreggiata	Pista cicloped.
	Zona pedonale		

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

LATO Sinistro	LATO Destro
	X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lung. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	---

Incroci

Piazza	X	NO	SI
--------	---	----	----

**STALLI PARCH. RISERVATI
FERMATE AUTOBUS**

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			
X			

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Limite		Negozi e area commerciale libreria	X
Informacità	X	Ristorante e studi prof	X
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo-piazza	X



PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1
Servizi pubblici, parcheggio, parco giochi, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 3)	2
Stadio, piscina, teatro/cinema, biblioteca (3)	
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	3
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2
SOMMA	11

NOTE

- Via Diaz: fermate bus molto frequentate dagli studenti.
- Lavori in corso in piazza.



<i>Codice – Nome via</i>	U61	Via S. Antonio
<i>Zona – Orientamento</i>	Oristano	Da via Cagliari



DISLIVELLO	<i>ACCENTUATO</i>	<i>LIEVE</i>	<i>VARIABILE</i>	<i>ASSENTE</i>
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	<i>Marciapiede <90</i>	<i>Marciapiede >90</i>	<i>Carreggiata</i>	<i>Pista cicloped.</i>
			X	

DISSESTO/ SCONNESSIONI	<i>Carreggiata</i>	<i>Marciapiede o pista</i>
		X puntuale

ACCESSIBILITÀ PEDONALE		<i>LATO Sinistro</i>	<i>LATO Destro</i>
		X	X
	Dalla biblioteca	X	X
	Dopo 50m via De Castro	X	X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

<i>ubicazione</i>	<i>Continuità pedonale</i>	<i>Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)</i>	<i>Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)</i>
Incroci			
Via Cagliari	X	NO	SI
Via De Castro (pavimentata)	X	NO	SI
Attraversamenti			
	X	NO	SI

STALLI PARCH. RISERVATI	<i>ASSENTE</i>	<i>Accessibile</i>	<i>Parz. Access.</i>	<i>Non Access.</i>
		n.3 X		



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Senso unico	X	Negozi e area commerciale	
Inserire limite 20	X	Supermercato	
ex asilo	X	Biblioteca e museo	X
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	2
Servizi pubblici, parcheggio, parco giochi, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 3)	2
Stadio, piscina, teatro/cinema, biblioteca (3)	3
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Scuola, cimitero, ufficio postale (3)	1
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA	11

NOTE

- Ambito da qualificare: incrocio con via Cagliari (carreggiata troppo ampia; delimitare ingresso all'area semi-pedonale).
- Corsia pedonale stretta (molte corsie pedonali risultano troppo strette e/o senza slarghi per il passaggio di una carrozzina).



Codice – Nome via	U62	Via Garibaldi/ via Serneste/ via Parpaglia
Zona – Orientamento	Oristano	Da via Mazzini



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
		X accesso da via Garibaldi		X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Carreggiata	Pista cicloped.
			pavimentata	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
		X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lunghezza, illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Via Mazzini	X	NO	SI
-------------	---	----	----

Attraversamenti

assente			
---------	--	--	--

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
	X		

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

ZTL		Negozi e area commerciale	X
Inserire limite 10	X	Antiquarium Arborense	E25
Servizi Teatro Antiquarium	X	Scuola	X
Teatro	E26	Psicologa	X



PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1,5
Servizi pubblici, parcheggio, parco giochi, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 3)	2
Stadio, piscina, teatro/cinema, biblioteca (3)	3
Scuola	3
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, centro diurno, casa riposo, ospedale, farmacia, (da 0 a 4)	2
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	2
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA	13,5

NOTE

- Accesso da via Garibaldi/ Vico Solferino: puntuale dissesto pav. e pendenza.
- Vico Solferino **X**: possibile intervento per migliorare il collegamento pedonale fino al parco in via Solferino, con ampliamento spazio pedonale e priorità pedonale su Vico Solferino con limite velocità 10kmh.
- Via Anjoy (dall'alto a via Garibaldi): parte 1 **X**; ultimo terzo senza percorso protetto e carreggiata dissestata **X**. Presenti n. 4 stalli riservati **X**.



Codice – Nome via	U63a	Via Michele Pira (tratto 1)
Zona – Orientamento	Oristano	Da viale S. Martino



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90 lato DX	Marciapiede >90	Carreggiata	Pista cicloped.
		X	X	

DISSESTO/ SCONNESSIONI	Carreggiata	Marciapiede o pista
		X

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO SX	LATO DX
	X	X metà
Dopo 80m	X	X con dissesto
Fine via	X	X ultimi 25m

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lung. Illuminazione, velocità auto)
Incroci			
Viale S. Martino (da qualificare ampio)	X	NO	SI
Viale cimitero	X	NO	SI
Attraversamenti			
Inizio via	X	NO	SI
2	X	NO	SI

STALLI PARCH. RISERVATI 5	ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
			n.5 X	



FERMATE AUTOBUS

Ubicazione	Lato DX
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	NA
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	NO
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	NO
SICUREZZA	SI

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

ALS con rampa ripida	XX	Negozi e area commerciale	
Inserire limite 30	X	Supermercato	
Scuola	X	Area Parcheggio	X
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1,5
Servizi pubblici, parcheggio, parco giochi, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 3)	2
Scuola, cimitero, ufficio postale (3)	3
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, centro diurno, casa riposo, ospedale, farmacia, (da 0 a 4)	3
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2
SOMMA	14,5

NOTE

- Auto parcheggiate su un lato.
- ALS: ingresso con rampa ripida; porta automatica.



Codice – Nome via	U63b	Via Michele Pira (tratto 2)/ Via S. Ignazio
Zona – Orientamento	Oristano	Da vie S. Lussurgiu/ Gialetto/SP 56 a via del cimitero



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Carreggiata	Pista cicloped.
	X	X		

DISSESTO/ SCONNESSIONI	Carreggiata	Marciapiede o pista
		X

ACCESSIBILITÀ PEDONALE		LATO Sinistro	LATO Destro
	Via Pira da via Consoli	X dopo 80m X	X dopo 30m X dopo 80m X Ultimi 40m X
	Via Pira da Cagliari a via Consoli	X	X
	Via S. Ignazio da via S. Lussurgiu	X	X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Via del Cimitero	X	NO	
Via Consolini	X	NO	Da qualificare troppo ampio
Via Corelli	X (scal)	NO	SI
Via Cagliari con semafori (stretto)/Costa e S. Ignazio	X	NO	SI incrocio da qualificare
Via Amsicora	X	NO	SI
Via Sanlussurgiu/Gialetto (stretto)	X	NO	SI
Via Costa	X (2 scal)	NO	SI



Attraversamenti

	X (scal)	NO	SI
S. Lussurgiu/S. Ignazio/con semafori	X (1 scal)	Assenza avvisatore	SI

STALLI PARCH. RISERVATI

Via S. Ignazio

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
	n.3 X		n.1 X

FERMATE AUTOBUS

	Ubicazione: S. Ignazio	Lato SX
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)		NA
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)		NA
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)		NO
SICUREZZA		SI

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Oasi francescani casa di riposo	X	Negozi e area commerciale	X
Inserire limite	X	Associazione Non vedenti/ipovedenti	X
Residenziale	X	Autoscuola S. Ignazio	X

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	2
Servizi pubblici, parcheggio, parco giochi, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 3)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	2
Scuola, cimitero, ufficio postale (3)	3
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, centro diurno, casa riposo, ospedale, farmacia, (da 0 a 4)	4
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2
SOMMA	18

NOTE

- Ambito da qualificare: incrocio con via Cagliari.
- Via S. Ignazio: marciapiede XX fino alla rotonda; incrocio via Costa n.2 scalini NA. N. 2 attrav. NA; presente autoscuola; n.1 fermata bus NA; n.1 stallo NA,



Codice – Nome via	U64	Viale Repubblica
Zona – Orientamento	Oristano	Da via Diaz



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Carreggiata	Pista cicloped.
	X e Passi carrai	X	X	DX

DISSESTO/ SCONNESSIONI	Carreggiata	Marciapiede o pista
	X	X

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
	X	X
	Da via Carpaccio 20m prima di via de Gasperi	XXX
	Da via Don Sturzo	XXX

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Via Diaz	X	NO	SI
Carpaccio/Vico Repubblica	X(2 scal)	NO	SI
Area militare/Via Toniolo/De Gasperi/Balbo/Libertà	X(12 scal)	NO	SI

Attraversamenti

Inizio via	X(2 scal)	NO	SI
Parco x 2	X(6 scal)	NO	SI
H. via Balbo	X(2 scal)	NO	SI



Nuova via fine via fino a via Morosini	X	NO	SI lavori in corso
--	----------	----	--------------------

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
		n. 2 presso il Gabbiano e presso il parco	n.1 X

FERMATE AUTOBUS

Ubicazione	Lato DX parco
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	PA
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	NO
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	NO
SICUREZZA	SI

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Asso disabili Gabbiano	X	Piscina	E29
Inserire limite 30	X	Prevista riqualificazione del parco	X
Servizi scuola	X	Area Parcheggi	
Residenziale	X	Presenza alberatura con dissesto attorno	X
Palazzetto dello Sport	E30		

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	2
Servizi pubblici, parcheggio, parco giochi, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 3)	2
Stadio, piscina, teatro/cinema, biblioteca (3)	3
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	1
Scuola, cimitero, ufficio postale (3)	3
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, centro diurno, casa riposo, ospedale, farmacia, (da 0 a 4)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	1
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2
SOMMA	17

NOTE

- Marciapiede con puntuale dissesto **X**.
- Attorno al parco: n. 2 attraversamenti con scivoli non raccordati e segnaletica verticale con simbolo carrozzina.
- Lavori in corso: asfaltatura a fine via.
- Continuità ciclopedonale su via Morosini
- N.1 interruzione su Viale Repubblica; presente Centro sportivo formazione Sa Rodia.



Codice – Nome via	U65	Via Giuseppe Morosini
Zona – Orientamento	Oristano	Da via della Libertà



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Carreggiata	Pista cicloped.
			X	X

ACCESSIBILITÀ PEDONALE		LATO Sinistro	LATO Destro
		Lavori in corso attorno alla scuola rotonda	
	Dopo la scuola non urb.		

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Via della Libertà (ciclabile)	X	SI	NO
Via Mattei	X	NO	SI

STALLI PARCH. RISERVATI

Vedi scuola

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30	X	Supermercato	
Centro maneggio	X	Area Parcheggio	



PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1
Servizi pubblici, parcheggio, parco giochi, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 3)	2
Stadio, piscina, teatro/cinema, biblioteca (3)	
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Scuola, cimitero, ufficio postale (3)	3
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	2
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2
	SOMMA
	13



Codice – Nome via	U66	Via Carmine
Zona – Orientamento	Oristano	



DISLIVELLO

ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
			X

TIPOLOGIA PERCORSO

Marciapiede <90	Marciapiede >90	Carreggiata	Pista cicloped.
		X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

LATO Sinistro	LATO Destro
X	

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lung. Illuminazione, velocità auto)
Incroci			
Via Azuni	X	NO	SI
Vicolo Ammirato	X	NO	SI
Attraversamenti			
Assente			

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
	n.3 X		



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 10	X	Università	X
Sede polizia locale	X	Piccola area Parcheggio	X
Residenziale	X	Chiesa	X
Area centro storico (senza unico)	X		

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1,5
Servizi pubblici, parcheggio, parco giochi, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 3)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Scuola, cimitero, Università (3)	3
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
	SOMMA 9,5

NOTE

- Pedoni percorrono la strada: inserire limite 10km/h.



Codice – Nome via	U67	Via Arborea/ via Aristana
Zona – Orientamento	Oristano	Da via Las Palmas



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Carreggiata	Pista cicloped.
	fine Aristana	X	Pavimentazione sconnessa	X

DISSESTO/ SCONESSIONI	Carreggiata	Marciapiede o pista
	X via Aristana	X via Aristana

ACCESSIBILITÀ PEDONALE		LATO Sinistro	LATO Destro
	Via Arborea	X	X
	Via Aristana	X	X
	Dopo 50m da via Arborea	XX	X
	Ultimi 90m	X	X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Via Palmas	X	NO	
Via Amsicora	X (4 scal)	NO	NO incrocio da qualificare
Via Sassari	X		Lungo
Via Gialletto	X	NO	

Attraversamenti

1, 3	X	NO	SI
2	X (2 scal)	NO	SI
4 (scivoli da smussare)	X	NO	SI



Da via Aristana			
1, 2 dissesto 3	<input checked="" type="checkbox"/> (5 scal)	NO	SI

STALLI PARCH. RISERVATI	<i>ASSENTE</i>	<i>Accessibile</i>	<i>Parz. Access.</i>	<i>Non Access.</i>
		n.4 <input checked="" type="checkbox"/>		n.1 <input checked="" type="checkbox"/> no scivolo

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Limite		Negozi e area commerciale/bar	<input checked="" type="checkbox"/>
Inserire limite 20	<input checked="" type="checkbox"/>	Supermercato	
Servizi scuola	<input checked="" type="checkbox"/>	Area Parcheggio	
Residenziale	<input checked="" type="checkbox"/>	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	<input checked="" type="checkbox"/>

PRIORITA'

	Via Arborea	Via Aristana
Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1	2
Servizi pubblici, parcheggio, parco giochi, piazze, chiesa, monumenti (2	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	1	
Scuola, cimitero, ufficio postale (3)	3	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)		
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)		
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale (da 0 a 3)	3	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)		
SOMMA	10	7

NOTE

- Ampia carreggiata
- Fine via Incrocio via Gialetto troppo ampio.



Codice – Nome via	U68	Via Othoca
Zona – Orientamento	Oristano	Da Piazza San Efisio a San Ignazio/Solferino



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Carreggiata	Pista cicloped.
	X	X	X	

DISSESTO/ SCONNESSIONI	Carreggiata	Marciapiede o pista
	X	X

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
	X	X
	30 m dopo via Alagon	X (scivolo assente)
	Dopo 20m da via Sassari	X
Ultimi 60m	X	X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lunghezza, illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Via Sassari (stretto)	X	NO	SI
Via Solferino	X	NO	SI

Attraversamenti

Fine via	X (2 scal)	NO	No lungo
----------	------------	----	----------



STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
	X	X	X Dissesto

FERMATE AUTOBUS

Ubicazione: Sassari/Othoca	Lato DX e SX
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	NA soste
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	NO
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	NO
SICUREZZA	SI

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Limite		Negozi tappezziere	X
Inserire limite 20	X	Centro educativo	X
Servizi scuola	X	Area Parcheggi	X
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3
Servizi pubblici, parcheggio, parco giochi, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 3)	2
Stadio, piscina, teatro/cinema, biblioteca (3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, centro diurno, casa riposo, ospedale, farmacia, (da 0 a 4)	1
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2
SOMMA	11

NOTE

- Via Alagon: marciapiede stretto e assenza percorso X; inserire limite a 20kmh.
- Presente parcheggio con stazione ricarica elettrica.



Codice – Nome via	U69	Via Luigi Canepa
Zona – Orientamento	Oristano	Da via Sardegna a via Cimarosa



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Carreggiata Pavimentazione non idonea	Pista cicloped.

DISSESTO/ SCONNESSIONI	Carreggiata	Marciapiede o pista
	X	X

ACCESSIBILITÀ PEDONALE		LATO Sinistro	LATO Destro
		X	X
	Nella curva x 15 m dopo la galleria	X	X (2 scal)
	Dopo 15m	X	XX dopo 30m X
	Dopo via Donizetti	X	X cantiere (10m) poi X
	Fine via ampiezza	Assente attrav strisce fine via	

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Via Sardegna	X	NO	SI
Va Verdi	X (2 scal)	NO	NO strisce
Via Donizetti	X (4 scal)	NO	

Attraversamenti

Inizio via	X (2 scal)	NO	SI
X 2 H. Donizetti (prima e dopo)	X (4 scal)	NO	
Via Cimarosa	X	NO	SI



STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
	1 <input checked="" type="checkbox"/>	3 <input checked="" type="checkbox"/>	2 <input checked="" type="checkbox"/> 1 non raccordato; 1 con dissesto

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Ufficio Postale	X	Negozi e area commerciale/bar	X
Inserire limite 20	<input checked="" type="checkbox"/>	Supermercato Coop	<input checked="" type="checkbox"/>
Galleria Omodeo con banca e posta	<input checked="" type="checkbox"/>	Area Parcheggio/soste	X
Residenziale	X	Medico, Caf e Confesercenti	<input checked="" type="checkbox"/>

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1,5
Servizi pubblici, parcheggio, parco giochi, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 3)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	3
Scuola, cimitero, ufficio postale (3)	3
Servizi per disabili-anziani: ambulatori, centro diurno, casa riposo, farmacia, (da 0 a 4)	2
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2
SOMMA	16,5

NOTE

- Galleria Omodeo si collega alla via; realizzare n. 2 scivoli per accesso galleria dalla strada.
- Tratto di strada molto trafficato; migliorare l'orientamento.



<i>Codice – Nome via</i>	U70	Via Baracca/Ghilarza
<i>Zona – Orientamento</i>	Oristano	Dalla ferrovia a via Ghilarza



DISLIVELLO	<i>ACCENTUATO</i>	<i>LIEVE</i>	<i>VARIABILE</i>	<i>ASSENTE</i>
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	<i>Marciapiede <90</i>	<i>Marciapiede >90</i>	<i>Carreggiata</i>	<i>Pista cicloped.</i>
		X	X via Ghilarza	

DISSESTO/ SCONNESSIONI	<i>Carreggiata</i>	<i>Marciapiede o pista</i>
		X

ACCESSIBILITÀ PEDONALE		<i>LATO Sinistro</i>	<i>LATO Destro</i>
	Via Baracca	Fino al parco XXX – X rifacimento	X vecchio marciapiede
	Via Ghilarza da via Baracca	X	X
	Dalla rotonda al centro intermodale		X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

<i>ubicazione</i>	<i>Continuità pedonale</i>	<i>Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)</i>	<i>Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)</i>
-------------------	----------------------------	---	---

Incroci

Via Baracca/ via Lepanto	Binari FS X	NO	
Via Ghilarza	X	NO	SI/NO
Via Cherchi/ via Maroccu	X (1 scal)	NO	NO

Attraversamenti

assente			
---------	--	--	--

STALLI PARCH. RISERVATI	<i>ASSENTE</i>	<i>Accessibile</i>	<i>Parz. Access.</i>	<i>Non Access.</i>
--------------------------------	----------------	--------------------	----------------------	--------------------



Lungo strada Baracca fronte parco
(scivoli assente)

			n.2 <input checked="" type="checkbox"/>
--	--	--	---

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Terminal	X	Negozi e area commerciale	1
Inserire limite 30	X	Dopo lavoro ferroviario	X
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1,5
Servizi pubblici, parcheggio, parco giochi, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 3)	2
Centro intermodale (3)	3
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Scuola, cimitero, ufficio postale (3)	3
Stazione bus (3) ed intermodalità	3
Servizi per disabili-anziani: ambulatori, centro diurno, casa riposo, farmacia, (da 0 a 4)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2
SOMMA	17,5

NOTE

- Parco fra via Baracca e stazione FS: percorso adiacente ; poche alberature.
- Via Baracca: strada chiusa per lavori.
- Centro intermodale con cancello; n.2 stalli taxi; n.2 stalli riservato; ciclopedonale-podotattile e fermata: ; attravers. pedonale: ; biglietteria: ; mappe tattile, bagni: .



<i>Codice – Nome via</i>	U71	Via Raimondo Bonu
<i>Zona – Orientamento</i>	Oristano	Da via Fermi



DISLIVELLO	<i>ACCENTUATO</i>	<i>LIEVE</i>	<i>VARIABILE</i>	<i>ASSENTE</i>
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	<i>Marciapiede <90</i>	<i>Marciapiede >90</i>	<i>Carreggiata</i>	<i>Pista cicloped.</i>
			X	

DISSESTO/ SCONNESSIONI	<i>Carreggiata</i>	<i>Marciapiede o pista</i>
	X	X

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	<i>LATO Sinistro</i>	<i>LATO Destro</i>
	X	X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

<i>ubicazione</i>	<i>Continuità pedonale</i>	<i>Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)</i>	<i>Sicurezza (segnaletica, lung. Illuminazione, velocità auto)</i>
-------------------	----------------------------	---	--

Incroci

Via Fermi	XX	NO	SI
-----------	----	----	----

Attraversamenti n. 3

n. 1 dissesto	X	NO	SI
n. 2. rampe ripide	X	NO	SI

STALLI PARCH. RISERVATI FERMATE AUTOBUS

<i>ASSENTE</i>	<i>Accessibile</i>	<i>Parz. Access.</i>	<i>Non Access.</i>
		n.8 X no scivolo	n.1 X dissesto
via Fermi			



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 20/10	X	Via Chiusa	
Parchi	X	Area Parcheggio	X
Residenziale/Case popolari	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	X

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3
Servizi pubblici, parcheggio, parco giochi, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 3)	2
Stadio, piscina, teatro/cinema, biblioteca (3)	
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Scuola, cimitero, ufficio postale (3)	3
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2
	SOMMA 13

NOTE

- Rampette di accesso ripide (con dissesto) che servono i condomini.
- Presenti N.2 parchetti alberati arredati con viale interno **XX**.
- Elevata densità abitativa.



Codice – Nome via	U72	Via Enrico Fermi
Zona – Orientamento	Oristano	Da via Versilia a via Cogoni



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Carreggiata Pavimentazione non idonea	Pista ciclabile
		X		DX/SX

DISSESTO/ SCONNESSIONI	Carreggiata	Marciapiede o pista
		X

ACCESSIBILITÀ PEDONALE		LATO Sinistro	LATO Destro
		X granuloso	X granuloso
	30m prima via Kolbe	X	X
		XX	X
	Da via Bono	XX	X
Da dopo il parco	XX	X	

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

n. 5	X (10 scal)	NO	SI/NO (no strisce)
Slargo dopo parco (cantina sociale)	X (2 scal)	NO	
Via Kennedy (con dissesto)	X	NO	SI
Via Quasimodo	X (2 scal)	NO	
Via Cogoni	XX	NO	SI

Attraversamenti

n. 1 a raso ma storto	X	NO	NO
2, 3 con dissesto attorno	X	NO	SI



4. Parco	✗ (2 scal)	NO	
5. Kennedy (dissesto)	✗	NO	NO Lungo

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
			n. 1 ✗ fine via centro piazzale

FERMATE AUTOBUS

Ubicazione: n. 2 provvisorie inizio via e n. 2 via Kennedy	DX/SX	DX/SXh. Kennedy
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	PA	NA
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	NO	NO
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	NO	NO
SICUREZZA	SI	SI

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Parco di Pirandello	X	Case popolari	X
Inserire limite	X	Centro sportivo	X
Residenziale	X	Area Parcheggi con mercato	X
Presenza alberatura e/o elementi di arredo	X		

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3
Servizi pubblici, parcheggio, parco giochi, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 3)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2
	SOMMA 10

NOTE

- Ciclabile lato DX non protetta e poco visibile.
- Presenza slargo/angolo via Kennedy con bancarella fruttivendolo.
- Presenti N. 2 Stazioni ricarica elettrica.



Codice – Nome via	U73	Via Brunelleschi (tratto 2)
Zona – Orientamento	Oristano	Da via Cavour/ via Beato Angelico alla piazza



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Carreggiata	Pista cicloped.
		X		

DISSESTO/ SCONNESSIONI	Carreggiata	Marciapiede o pista
	X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE		LATO Sinistro	LATO Destro
	Da via Cavour	20m X - Poi X fino a via Beato	X
	Da via XX Settembre	X	X
	Da Via Beato	X	X 20 m poi X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lung. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	---

Incroci

Via Cavour	X	NO	SI
Via XX Settembre/Donatello	X 3 scal	NO	SI
Via Beato Angelico	X (4 scal)	NO	NO
Via Giotto	X (2 scal)	NO	SI
Via Busachi	X (1 scal)	NO	SI

Attraversamenti

Via XX settembre	X (2 scal)	NO	SI
Piazza Caduti Lavori	X	NO	SI



STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
	n.4 <input checked="" type="checkbox"/> Eurospar	n.1 <input checked="" type="checkbox"/>	n.3 <input checked="" type="checkbox"/> scivolo assente

FERMATE AUTOBUS

Ubicazione	Lato SX (Via XX settembre con dissesto)	Lato SX
MOBILITA'	<input checked="" type="checkbox"/> NA	<input checked="" type="checkbox"/> A
ORIENTAMENTO	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> NO
COMFORT	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> NO
SICUREZZA	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Uffici e studi professionali	<input checked="" type="checkbox"/>	Negozi e area commerciale	<input checked="" type="checkbox"/>
Inserire limite 30	<input checked="" type="checkbox"/>	Labo analisi e parafarmacia	<input checked="" type="checkbox"/>
Servizi scuola	<input checked="" type="checkbox"/>	Area Parcheggi ed Eurospar	<input checked="" type="checkbox"/>
Residenziale	<input checked="" type="checkbox"/>	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	2/3	1
Servizi pubblici, parcheggio, parco giochi, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 3)	2	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	3	2
Scuola, cimitero, ufficio postale (3)		3
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, centro diurno, casa riposo, ospedale, farmacia, (da 0 a 4)	2	3
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)		
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2	2
	SOMMA	14,5 15

NOTE

- Piazzetta Caduti del Lavoro: .



Codice – Nome via	U74	Via Tullio Busachi
Zona – Orientamento	Oristano	Da via Brunelleschi/ piazzale



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Carreggiata	Pista cicloped.
			X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
	X	X 1/3 della via - Poi X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

<i>ubicazione</i>	<i>Continuità pedonale</i>	<i>Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)</i>	<i>Sicurezza (segnaletica, lung. Illuminazione, velocità auto)</i>
-------------------	----------------------------	---	--

Incroci

Via Brunelleschi	X	NO	SI
------------------	---	----	----

Attraversamenti

Fine via (pendenza)	X	NO	SI
---------------------	---	----	----

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
	n.3 X		

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Limite		Negozi	X
Inserire limite 20	X	Casa di cura	X
Servizi scuola		Area Parcheggio/Piazzale	X
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	



PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1,5
Servizi pubblici, parcheggio, parco giochi, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 3)	1,5
Stadio, piscina, teatro/cinema, biblioteca (3)	
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	2
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, centro diurno, casa riposo, ospedale, farmacia, (da 0 a 4)	3
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
	SOMMA 11

NOTE

- Casa di cura: rampa accesso lunga e ripida.



Codice – Nome via	U75-81	Via Diego Contini
Zona – Orientamento	Oristano	Da via Cagliari/via Croce a via Tharros



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Carreggiata	Pista cicloped.
	X a raso	X	corsia con paletti	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
	Vedi mappa	

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Via Cagliari	X	NO	SI
Via Tharros	X	NO	SI

Attraversamenti

Piazza x 2	X	NO	SI
Prima di via Tharros	X	NO	SI

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
			X assenza raccordo con via stretta trafficata

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Limite		Negozi e area commerciale	X
Inserire limite 20	X	Supermercato	
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	



PRIORITA'

	Tratto 1	Tratto 2
Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1	3
Servizi pubblici, parcheggio, parco giochi, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 3)	2	
Stadio, piscina, teatro/cinema, biblioteca (3)		
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	3	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)		
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)		
Percorso rilevante/frequenzazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)		
SOMMA	9	8



Codice – Nome via	U76	Via Enrico Carboni
Zona – Orientamento	Oristano	da piazza Maria Teresa Sechi



DISLIVELLO

ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
			X

TIPOLOGIA PERCORSO

Marciapiede <90	Marciapiede >90	Carreggiata	Pista cicloped.
	X	X	

DISSESTO/ SCONNESSIONI

Carreggiata	Marciapiede o pista
X	X

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

LATO Sinistro	LATO Destro
X	X dopo 4m X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lung. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	---

Incroci

Piazza	X	NO	SI
--------	---	----	----

Attraversamenti

--	--	--	--

STALLI PARCH. RISERVATI

Provincia ufficio

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
		n.3 X	

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite	X	Uffici provincia dismesso?	X
Istituto tecnico	X	Area Parcheggio	
Piazza	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	



PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	2
Servizi pubblici, parcheggio, parco giochi, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 3)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Scuola, cimitero, ufficio postale (3)	3
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, centro diurno, casa riposo, ospedale, farmacia, (da 0 a 4)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	3
Percorso rilevante/frequenzamento scolastico, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2
	SOMMA
	15

NOTE

- Lavori viabilità in corso: costruzione ciclopedonale  che si ricollega a Via Morosini/ via Mattei.



Codice – Nome via	U77	Via Carbonia
Zona – Orientamento	Oristano	Da via Santo Lussurgu



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Carreggiata Pavimentazione non idonea	Pista cicloped.
	X	X		

DISSESTO/ SCONNESSIONI	Carreggiata	Marciapiede o pista
		X

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
		X con alberi
Da via Messina	X	+ X che X
Dopo via dei Mille	X	+ X che X
Dopo via Malcomer	X	X
Piazza pedonale (asfalto granuloso)	X	X
Dopo la piazza fino a via Palmas	X	X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lung. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	---

Incroci

Inizio via Santi Lussurgu	X	SI	SU
intersezioni	X	NO	Da qualificare con via Messina
Via Dei Mille	X	NO	
Via Ozieri	X	NO	SI

Attraversamenti

Inizio via Santi Lussurgu	X	SI	SU
---------------------------	---	----	----



Dopo via Messina X 2	X	NO	
----------------------	----------	----	--

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			

FERMATE AUTOBUS

Ubicazione:	Lato DX (provvisoria)
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	NA
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	NO
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	NO
SICUREZZA	SI

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite	X	Piazza	X
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3
Servizi pubblici, parcheggio, parco giochi, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 3)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Servizi per disabili-anziani: ambulatori, centro diurno, casa riposo, farmacia, (da 0 a 4)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	2,5
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2
SOMMA	9,5

NOTE

- Riqualificare incrocio con piazza /via Carbonia.



Codice – Nome via	U78	Via Carpaccio/ Piazza Parco della Resistenza
Zona – Orientamento	Oristano	Da via Mattei



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Carreggiata Pavimentazione non idonea	Pista cicloped.
		X		

DISSESTO/ SCONNESSIONI	Carreggiata	Marciapiede o pista
		X

ACCESSIBILITÀ PEDONALE		LATO SX	LATO Destro
	Fino a via Einaudi	X	X
	Tratto 2 da via Einaudi	XX	X
	Dal piazzale	XX	X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Tutti non accessibili	X (10 scal)	NO	SI
Piazzale (SX) 15m	X	NO	SI

Attraversamenti

n. 6	X (11 scal)	NO	SI
------	-------------	----	----

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
		X	n.3 X



**FERMATE
AUTOBUS**

	<i>Ubicazione</i>	<i>Lato DX</i>
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)		NA
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)		NO
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)		NO
SICUREZZA		SI

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Parco della Resistenza	X	Negozi e area commerciale	X
Inserire limite 30	X	Senso unico	X
Centro comunale culturale con pav. esterna <input checked="" type="checkbox"/>		Area Parcheggi	X
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	X
Avis	<input checked="" type="checkbox"/>	Medico del lavoro e studio medico	<input checked="" type="checkbox"/>
Studio radiologico/via Beato Angelico/Carpaccio	<input checked="" type="checkbox"/>		

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3
Servizi pubblici, parcheggio, parco giochi, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 3)	2
Ambulatori (3)	3
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	2
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2
SOMMA	15

NOTE

- Via Beato Angelico: con poliambulatorio ; attraversamento: (lungo); podotattile esterno .



Codice – Nome via	U79	Via Battista Casu
Zona – Orientamento	Oristano	Dalla Piazza/ Via Ricovero



DISLIVELLO

ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
	X		X

TIPOLOGIA PERCORSO

Marciapiede <90	Marciapiede >90	Carreggiata	Pista cicloped.
	X	X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

	LATO Sinistro	LATO Destro
	X	X
Dopo 200m pendenza	XX	XX
Dopo rotonda di via Anglona	X lavori in corso X stretto	X
Dopo 70m	Lavori in corso	Lavori in corso

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Piazza Pintus e lavori in corso	X	NO	SI
Via Sanzio	X	NO	SI
Via Umbria	X	NO	SI
Rotonda h. via Anglona	X	NO	SI

Attraversamenti

Inizio via	X (1 scal)	NO	SI
H. via Anglona e pendenza	X (1 scal)	NO	NO
	X (2 scal)	NO	

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			



FERMATE AUTOBUS

<i>Ubicazione:</i>	<i>Lato SX Lavori in corso</i>	<i>Lato DX 20m prima via Anglona</i>
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	NA	A
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	NO	NO
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	NO	NO
SICUREZZA	SI	SI

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Piazza Pintus e foro Boario	X	Negozi e area commerciale	X
Inserire limite 30	X	Supermercato	X
Servizi scuola		Prevista riqualificazione aree verdi, villa Baldino	X
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1,5
Servizi pubblici, parcheggio, parco giochi, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 3)	2
Stadio, piscina, teatro/cinema, biblioteca (3)	
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	3
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	2
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2
SOMMA	13,5

NOTE

- Inserire linee guida-podotattile nella rotonda h. via Anglona.
- Lavori in corso per collegamento SP55 con frazione di Sili.



Codice – Nome via	U80	Via Cimarosa
Zona – Orientamento	Oristano	Da via Puccini



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Carreggiata	Pista cicloped.
	Alberi	X	X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE		LATO Sinistro	LATO Destro
		X	XX puntuale restringimento alberi
	Dopo via Canepa	X	X ma H parcheggio inclinazione x 5m
	20m prima di via Rossini	X	X
	Dopo via Rossini	1 m X poi X	

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Via Puccini	X	NO	SI
Via Canepa	X (2 scal)	NO	NO ampio
Via Rossini/Cimarosa	X (4 scal)	NO	NO strisce
H. Semaforo/Sardegna/Lazio		NO	SI

Attraversamenti

h. Parco	X	NO	SI
2. Scuola	X	NO	SI
Semaforo prima via Sardegna	X (1 scal)	NO avvisatore	SI

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
	n.3 X	n.1 X	



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30	X	Supermercato - mercato comunale	X
Servizi scuola	X	Area Parcheggio	X
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1,5
Servizi pubblici, parcheggio, parco giochi, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 3)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	3
Scuola, cimitero, ufficio postale (3)	3
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, centro diurno, casa riposo, ospedale, farmacia, (da 0 a 4)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	3
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2
SOMMA	17,5

NOTE

- Lato SX di Vico Cimarosa: ; presente uno stallo che si ricollega su via Sardegna.



Codice – Nome via	U82	Via Benedetto Croce
Zona – Orientamento	Oristano	Da via Cagliari a via Contini



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Carreggiata Pavimentazione	Pista cicloped.
		X		

DISSESTO/ SCONNESSIONI	Carreggiata	Marciapiede o pista
		X puntuale all'inizio Area parcheggi Piazza Davide Cova con dissesto

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
	Vedi mappa	

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Via Cagliari	X	NO	SI
Via Contini	X	NO	SI
Piazza Cova / interruzioni e dissesto	X	NO	SI

Attraversamenti

assente			
---------	--	--	--

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
		n.1 X	n.2 X dissesto



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Piazza Cova	X	Negozi e area commerciale	X
Inserire limite 10	X	Senso unico anche via Riccio	X
Servizi	X	Area Parcheggio	soste
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1,5/2
Servizi pubblici, parcheggio, parco giochi, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 3)	2
Stadio, piscina, teatro/cinema, biblioteca (3)	
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	3
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, centro diurno, casa riposo, ospedale, farmacia, (da 0 a 4)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
	SOMMA
	9.5/10

NOTE

- Via Riccio: dissesto sulla corsia pedonale molto usurata.



Codice – Nome via	U83	Via S. Francesco d'Assisi
Zona – Orientamento	Oristano	Da via Cagliari a via Diaz



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Carreggiata	Pista cicloped.
		X		

DISSESTO/ SCONNESSIONI	Carreggiata	Marciapiede o pista
	X vedi attraversamento	X lato SX

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
	Vedi mappa	

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lunghezza, illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Via Cagliari	X	NO	SI
Via Diaz	X	NO	SI

Attraversamenti

Inizio via	X	NO	SI
Fine via	X dissesto	Semaforo SI con acustico e podotattile da un lato	SI

STALLI PARCH. RISERVATI

n.3 posta X; n.2 piazzale tribunale X;
3 A

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
	X		X scivolo ripido



FERMATE AUTOBUS

Ubicazione	Lato DX
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	A
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	NO
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	NO
SICUREZZA	SI

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Tribunale	X	Negozi e area commerciale	
Inserire limite 30	X	Supermercato	
Servizi	X	Area Parcheggio	X
Residenziale	X	Senso unico	X

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1,5
Servizi pubblici, parcheggio, parco giochi, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 3)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Scuola, cimitero, ufficio postale (3)	3
Tribunale (3)	3
Servizi per disabili-anziani: ambulatori, centro diurno, casa riposo, farmacia, (da 0 a 4)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2
SOMMA	14,5

NOTE

- Presente piazzale parcheggi Tribunale.
- Via Diaz incrocio con via S. Francesco: linee guida podottatili, marciapiede su entrambe i lati, negozi.
- Ingresso laterale San Giovanni: Anmic con area park e stallo: **X**.
- Tribunale con rampa.
- Lato tribunale: ca. metà marciapiede da migliorare pav. **X**.



Codice – Nome via	U84	Via del Porto
Zona – Orientamento	Oristano	Da via Madrid a via Cagliari



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Carreggiata	Pista cicloped.
		X		

DISSESTO/ SCONNESSIONI	Carreggiata	Marciapiede o pista
		X (dx su 1 tratto)
Dopo la Guardia di Finanza	X	X

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
	X con 2 interruz di 4m X poi X	X 30m poi X
	X X	X X
Davanti ai pompieri	X 10m accesso senza percorso. Poi X	X X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lung. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	---

Incroci

Via Madrid	X	NO	
H. Guardia di Finanza 20m X (SX)	X (2 scal)	NO	SI
Via Libeccio (SX)	X	NO	SI
Via Bono (DX)	X	NO	NO

Attraversamenti

1 inizio via	X (2 scal)	NO	NO
H. Fermata	X (2 scal)	NO	NO
H. Rotonda	X	NO	NO
Dopo la rotonda	X		
Attrav. Eurospin	X (1 scal)	Semafori senza avvisatori	Pericoloso



STALLI PARCH. RISERVAT

Eurospin + 3 Istituto tecnico

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
	n.5 <input checked="" type="checkbox"/>	n.1 <input checked="" type="checkbox"/> senza cartello	

FERMATE AUTOBUS

Ubicazione	Lato DX	Lato SX
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	<input checked="" type="checkbox"/> NA	<input checked="" type="checkbox"/> A
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> NO
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> NO
SICUREZZA	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Vigili del Fuoco	<input checked="" type="checkbox"/>	Negozi e area commerciale	<input checked="" type="checkbox"/>
Inserire limite		Supermercato	<input checked="" type="checkbox"/>
Servizi scuola	<input checked="" type="checkbox"/>	Area Parcheggio	<input checked="" type="checkbox"/>
Residenziale		Ufficio provinciale delle Protezione civile	<input checked="" type="checkbox"/>

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1,5
Servizi pubblici, parcheggio, parco giochi, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 3)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	1
Scuola, cimitero, ufficio postale (3)	3
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2
SOMMA	12,5

NOTE

- Percorsi adiacenti supermercato Eurospin (via Cagliari): ; presso Burger-king (via Cagliari): n.2 stalli .
- Strada con marciapiedi alti lato SX con esposizione al sole (assenza alberatura).



Codice – Nome via	U85	Via Madrid/ Via Copenhagen
Zona – Orientamento	Oristano	Da via Petri



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Carreggiata	Pista cicloped.
		X		

DISSESTO/ SCONNESSIONI	Carreggiata	Marciapiede o pista
		X fughe sottii

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
	X	X
Dopo centro professionale	X	dissesto X 6m
Poi dall'Istituto	X	X
Dalla rotonda	X	X
Via Copenhagen (marciapiede assente)	X Deposito bus	

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Centro formazione professionale	X (2 scal)	NO	SI
---------------------------------	------------	----	----

Attraversamenti

Di fronte area parcheggio	X (2 scal)	NO	pericolo
---------------------------	------------	----	----------

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			



FERMATE AUTOBUS

Ubicazione	Lato SX	Istituto tecnico SX x2
MOBILITA'	PA	A
ORIENTAMENTO	NO	NO
COMFORT	NO	SI
SICUREZZA	SI	SI

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Limite	
Inserire limite	X
Servizi scuola	X
ARST azienda BUS	X

Bar	X
Istituto industriale e liceo scientifico	X
Area Parcheggio	X
Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	2	
Servizi pubblici, parcheggio, parco giochi, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 3)	2	
Stadio, piscina, teatro/cinema, biblioteca (3)		
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)		
Scuola, cimitero, ufficio postale (3)	3	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)		
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)		
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3	
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2	
	SOMMA	12



Codice – Nome via	U86	Via Torbeno Falliti/ via Nuoro
Zona – Orientamento	Oristano	Dalla Stazione FS



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Carreggiata	Pista cicloped.
	X	tratto finale		

DISSESTO/ SCONNESSIONI	Carreggiata	Marciapiede o pista
	X	X

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
	X. Dopo X	X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lung. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	---

Incroci

Via Nuoro	X	NO	NO dissesto carreggiata
Via Palmas	X	NO	

Attraversamenti

Inizio via	X	NO	SI
------------	---	----	----

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
			n.7 X assenza scivolo

FERMATE AUTOBUS

Ubicazione: a chiamata provvisoria	Lato DX
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	NA
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	NO
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	NO
SICUREZZA	SI



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 20	X	Senso unico	X
Servizi percorso per stazione Fs	X	Area Parcheggio	
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3
Servizi pubblici, parcheggio, parco giochi, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 3)	2
Stadio, piscina, teatro/cinema, Stazione Fs (3)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	2,5
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2
SOMMA	11,5

NOTE

- Via Nuoro : dissesto pav. carreggiata, largh. marciapiede <90 cm; n.4 stalli .
- Presenza bidoni nel marciapiede.
- Ambito da riqualificare: incrocio Iglesias/Las Palmas .



<i>Codice – Nome via</i>	U87	Via della Libertà
<i>Zona – Orientamento</i>	Oristano	Da viale Repubblica



DISLIVELLO	<i>ACCENTUATO</i>	<i>LIEVE</i>	<i>VARIABILE</i>	<i>ASSENTE</i>
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	<i>Marciapiede <90</i>	<i>Marciapiede >90</i>	<i>Carreggiata</i>	<i>Pista ciclabile.</i>
		dissesto		X

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	<i>LATO Sinistro</i>	<i>LATO Destro</i>
	Via della Libertà	X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

<i>ubicazione</i>	<i>Continuità pedonale</i>	<i>Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)</i>	<i>Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)</i>
-------------------	----------------------------	---	---

Incroci

Via Repubblica	X	NO	SI
Via Morosini/Mattei	X (4 scal)	NO	SI

Attraversamenti

1	X (2 scal)	NO	
---	------------	----	--

STALLI PARCH. RISERVATI

<i>ASSENTE</i>	<i>Accessibile</i>	<i>Parz. Access.</i>	<i>Non Access.</i>
X			

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30	X	Supermercato	
Scuola	X	Area Parcheggio	
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	



PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3
Servizi pubblici, parcheggio, parco giochi, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 3)	
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Scuola, cimitero, ufficio postale (3)	3
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	2
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2
SOMMA	13

NOTE

- Lavori in corso nell'area Morosini ed attorno alla scuola (Programma di rigenerazione).



Codice – Nome via	U88a	Via Figoli (tratto 1)
Zona – Orientamento	Oristano	Da via Ricovero a via Bellini



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Carreggiata	Pista cicloped.
	X pali	X		

DISSESTO/ SCONNESSIONI	Carreggiata	Marciapiede o pista
	X puntuale	X

ACCESSIBILITÀ PEDONALE		LATO Sinistro	LATO Destro
		XX	XX
	Da via Doria 2	X	X
	Da via Mameli	XX	X
20m prima della Piazza	X	X	

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lung. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	---

Incroci

Via Ricovero	X	NO	Qualificare incrocio
Via Doria 1	X	NO	
Via Doria 2	X (2 scal)	NO	Ampio da qualificare
Via Mameli	X	NO	
Via Puccini/Bellini	X	NO	SI

Attraversamenti

Prima della Piazza /incrocio	X (1 scal)	NO	Lungo no
------------------------------	------------	----	----------



STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Limite		Negozi e area commerciale	X
Inserire limite 30	X		
Piazza	X	Area Parcheggi	
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3
Servizi pubblici, parcheggio, parco giochi, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 3)	
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	1
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, centro diurno, casa riposo, ospedale, farmacia, (da 0 a 4)	1
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2
SOMMA	10

NOTE

- Incrocio con carreggiata troppo ampia: ambito da qualificare (assieme a via Ricovero).



Codice – Nome via	U88b	Via Figoli (tratto 2)
Zona – Orientamento	Oristano	Da via Bellini a via Mazzini



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Carreggiata	Pista cicloped.
		paletti va via versi		

ACCESSIBILITÀ PEDONALE		LATO Sinistro	LATO Destro
	Nel piazzale	X	X
	Dopo la curva	X	X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lung. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	---

Incroci

Via Bellini	X	NO	Ampio incrocio da qualificare
Via Verdi	X (1 scal)	NO	SI
Via Mazzini	X	NO	SI

Attraversamenti

1, 2	X (2 scal)	NO	
3	X	NO	SI

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
	n.2 X		

FERMATE AUTOBUS

	Ubicazione	Lato DX (Intralcio auto)
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)		NA
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)		NO
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)		NO
SICUREZZA		SI



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Limite		Negozi e area commerciale	X
Inserire limite 30	X	fontana	X
Servizi scuola	X	Area Parcheggio	
Residenziale	X	Presenza alberatura	X

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1,5
Servizi pubblici, parcheggio, parco giochi, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 3)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	3
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2
	SOMMA 11,5

NOTE

- Area mercato comunale Figoli (da qualificare).
- Plateatico che intralcia la percorribilità pedonale.



Codice – Nome via	U89	Via Ugo Foscolo/ via Giosuè Carducci
Zona – Orientamento	Oristano	Da via Cagliari



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
	X	X Foscolo		X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Carreggiata	Pista cicloped.
		X		

DISSESTO/ SCONNESSIONI	Carreggiata	Marciapiede o pista
	X	X

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
	Vedi mappa	

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lung. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	---

Incroci

Via Cagliari	X	NO	SI
Via Foscolo	X	NO	SI
Viale S. Martino	X	NO	SI
Via D'Annunzio	X	NO	SI

Attraversamenti

X 2	X	NO	SI/NO
Fine via	X	NO	SI

STALLI PARCH. RISERVATI Su via Carducci	ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
		n.6 X		n.10 X no raccordo e n.2 con rampa ripida



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Limite		Negozi e area commerciale	X
Inserire limite 30	X	Istituto professionale alberghiera, agricoltura	X
Servizi Alss, clinica veterinaria	X	Area Parcheggi	X
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	2,5
Servizi pubblici, parcheggio, parco giochi, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 3)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	3
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, centro diurno, casa riposo, ospedale, farmacia, (da 0 a 4)	2
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	3
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastico, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2
SOMMA	17,5

NOTE

- Via Foscolo: interruzioni puntuali .
- Guardia medica e Aziende USL5 Oristano: ; attraversamento pedonale .
- Area con degrado e cantieri in corso che interrompono la percorribilità.
- N.2 gallerie con negozi e servizi (SX); scivolo troppo ripido per accedere ai negozi.
- Studio dentistico: (accesso e porta).



Codice – Nome via	U90	Via Giotto
Zona – Orientamento	Oristano	Da via Diaz



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Carreggiata	Pista cicloped.
		X		

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
	X	X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lung. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	---

Incroci

Via Diaz (SX)	X	NO	SI
Via Diaz (DX)	X	NO	SI
	X	NO	SI

Attraversamenti

Inizio via	X (2 scal)	NO	NO
------------	------------	----	----

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
	n.4 X		

FERMATE AUTOBUS

Ubicazione	Lato SX
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	PA sosta
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	NO
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	NO
SICUREZZA	SI



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Ospedale	X	Negozi e area commerciale	
Inserire limite 30	X	Ospedale e lab. analisi	X
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1
Servizi pubblici, parcheggio, parco giochi, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 3)	
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Ospedale (3)	3
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, centro diurno, casa riposo, ospedale, farmacia, (da 0 a 4)	3
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2
	SOMMA 12



Codice – Nome via	U91	Via Galilei/ via Da Vinci / via Buonarroti
Zona – Orientamento	Oristano	Dalla Piazza al sottopasso stretto FS X



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Carreggiata	Pista cicloped.
	X	X	X	

DISSESTO/ SCONNESSIONI	Carreggiata	Marciapiede o pista
	sottopasso	X

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
	5m X poi X	X
	Da via Da Vinci X	X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Piazza	X	NO	SI
Da Vinci	X (1 scal)	NO	SI

Attraversamenti

1			
---	--	--	--

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
		X	



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite		Soltopasso	X
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3
Servizi pubblici, parcheggio, parco giochi, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 3)	2
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	2
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA	7

NOTE

- Via Umbria ; marciapiedi su entrambe i lati; attraversamento pedonale (arriva fino a via Basilicata).



Codice – Nome via	U92	Via Gennargentu
Zona – Orientamento	Oristano	Da via Cagliari a via Monte Gonare



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Carreggiata	Pista cicloped.
	X	X	X	

DISSESTO/ SCONNESSIONI	Carreggiata	Marciapiede o pista
		X

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
	X	XX

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Via Cagliari	X	NO	SI
Via Levante	X (2 scal)	NO	SI
Via Monte Gonare	X (4 scal)	NO	NO
Via Petri (traverse interne) percorso laterale	X	NO	SI

Attraversamenti

Inizio via con semaforo e avvisatore	X	SI	Troppo lungo
Dopo 20m	X	NO	SI
H. via Levante (x 2)	X (6 scal)	NO	SI
Dopo 100m	X (2,5 scal)	NO	SI
H. Via Marenzio (edicola)	X (2 scal)	NO	SI/NO lungo senza sparti traffico



Dopo il parco	<input checked="" type="checkbox"/> (2 scal)	NO	SI
Fine via Petri	assente		

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
	n.2 <input checked="" type="checkbox"/>		n.2 <input checked="" type="checkbox"/>

FERMATE AUTOBUS

Ubicazione	Lato DX/SX dopo Via Monteverdi	Lato SX/DX edicola prima via Marienzo
MOBILITA'	<input checked="" type="checkbox"/> NA dissesto	<input checked="" type="checkbox"/> PA
ORIENTAMENTO	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> NO
COMFORT	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> NO
SICUREZZA	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Limite		Negozi e area commerciale	X
Inserire limite	<input checked="" type="checkbox"/>	Parco	X
Istituto Statale d'Arte	X	Ingresso impianti sportivi	X
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3
Servizi pubblici, parcheggio, parco giochi, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 3)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	2
Scuola, cimitero, ufficio postale (3)	3
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	2
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2
SOMMA	17

NOTE

- Via Limbara: marciapiedi con pav. in dissesto .
- Dietro la chiesa: rampa lunga con n.1 stallo senza scivolo.
- Via Pergolesi/ via Monteverdi con marciapiedi sconnessi: ; negozi con attrav.
- Area verde attrezzata attorno alla fermata.
- Diverse discontinuità e interruzioni nel percorso pedonale.
- Area video sorvegliata.



Codice – Nome via	U93	Via gen. Ibba
Zona – Orientamento	Oristano	Dall'area park via Pau a via Petri/ Viale Cimitero



DISLIVELLO

ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
			X

TIPOLOGIA PERCORSO

Marciapiede <90	Marciapiede >90	Carreggiata	Pista cicloped.
Lato SX passi carrai	X		

DISSESTO/ SCONNESSIONI

Carreggiata	Marciapiede o pista
X	X puntuale lato SX

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

20m prima del viale del Cimitero

Dopo il viale del cimitero

LATO Sinistro	LATO Destro
X (scal. inizio) - XX	X scal. inizio - XX
X 2 m - poi X	
Lavori in corso	

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Via Pau	X	NO	X
Verso il piazzale (DX dissesto e albero)	X	NO	NO
Viale Cimitero	X	NO	NO
Via Petri (2 scal/Tatti)	X (2 scal)	NO	NO

Attraversamenti

1 alzate alte + 1	X (4 scal)	NO	NO traffico elevato e alzata alta
-------------------	------------	----	-----------------------------------



STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			

FERMATE AUTOBUS

Ubicazione	Lato DX
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	A
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	NO
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	NO
SICUREZZA	SI

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Cimitero	X	Area Parcheggi	
Residenziale		Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1,5
Servizi pubblici, parcheggio, parco giochi, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 3)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Scuola, cimitero , ufficio postale (3)	3
Stazione FS (3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, centro diurno, casa riposo, ospedale, farmacia, (da 0 a 4)	2
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastico, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2
SOMMA	13,5

NOTE

- Dissesto carreggiata.



Codice – Nome via	U94	Via Iglesias/ via Nuoro
Zona – Orientamento	Oristano	Da via Palmas



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Carreggiata	Pista cicloped.
	X		X	

DISSESTO/ SCONNESSIONI	Carreggiata	Marciapiede o pista
		X lato DX

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
	X piazza/parco	XX
	Dopo la piazza metà via Via Nuoro	X
		Lavori in corso

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Via Palmas	X	NO	SI
------------	---	----	----

Attraversamenti

Inizio via		NO	SI
Fine via (senso unico)		NO	
Via Nuoro	X	NO	SI

STALLI PARCH. RISERVATI

Supermercato Lidl (3)

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
	n.3 X		X



FERMATE AUTOBUS

Ubicazione	DX Via Iglesias	Via Nuoro Dalla Lidl SX	SX Via Nuoro dalla Lidl
MOBILITA'	PA	NA	NA
ORIENTAMENTO	NO	NO	NO
COMFORT	NO	NO	NO
SICUREZZA	SI	SI	SI

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

		Bar con terrazza	X
Inserire limite 20	X	Supermercato Lidl	X
Servizi / Piazza	X	Area Parcheggio	X
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	X

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	2/3
Servizi pubblici, parcheggio, parco giochi, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 3)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	3
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	2
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2
SOMMA	14,5

NOTE

- Piazza con arredo **X** (alberature da incrementare); ambito esterno al giardino: **A**.
- Incrocio con marciapiede adiacente **A** (troppo ampio).
- Prog. rigenerazione delle connessioni urb. e ambientali del quartiere storico su Brugu.
- Via Nuoro: tratto marciapiede con dissesto e largh. < 90.
- Adiacenze area commerciale: **XX**. Lato DX e SX: marciapiedi stretti, assenza linea guida per nonvedenti.
- Accesso supermercato Lidl: n.3 interruzioni **X**; stallo park lungo via Nuoro **X**. N.3 stalli **X**; fermata provvisoria **NA**.
- Prima della Lidl arrivando da via Palmas: attravers. pedonale **X**; continuità su via Ozieri **X**; discontinuità su via Palmas **X** (stretta).



Codice – Nome via	U95	Via Massimiliano Kolbe
Zona – Orientamento	Oristano	Da via Fermi



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Carreggiata Pavimentazione non idonea	Pista cicloped.
		X		

DISSESTO/ SCONNESSIONI	Carreggiata	Marciapiede o pista
	X	X

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
	X	X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Via Fermi con dissesto	X	NO	SI
------------------------	---	----	----

Attraversamenti

assente			
---------	--	--	--

**STALLI PARCH. RISERVATI
FERMATATA AUTOBUS**

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access. X dissesto
X			



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 20, 10(dissesto)	X	Via chiusa	X
Parchetti	X	Area Parcheggio	X
Residenziale/case popolari	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	X

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3
Servizi pubblici, parcheggio, parco giochi, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 3)	2
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, centro diurno, casa riposo, ospedale, farmacia, (da 0 a 4) Case popolari	3
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA	11

NOTE

- Permeabilità pedonale ; via Pietro Sotgiu ; presenza parcheggio su via Versilia.
- Permeabilità tramite parcheggio con via Bono.
- Elevata densità abitativa.



Codice – Nome via	U96a	Via Las Palmas (tratto 1)
Zona – Orientamento	Oristano	Da via Tempio alla Piazza via Iglesias



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Carreggiata	Pista cicloped.
	X	X		

DISSESTO/ SCONNESSIONI	Carreggiata	Marciapiede o pista
		X

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
	X dopo 60m X	X 20 m dissesto cantiere sull'angolo Poi X con dissesto puntuale
	Da Via Lanusei 50m prima incrocio Piazza/via Iglesias	X dopo 100m X
	X	X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lung. Illuminazione, velocità auto)
Incroci			
Via Lanusei	X	NO	NO
Piazza (lato SX)	X	NO	Incrocio troppo ampio
Attraversamenti			
Inizio via e dopo Lanusei x 2	X	NO	

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
			n.2 X



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Limite		Negozi e area commerciale/Piazze	X
Inserire limite 30	X	Supermercato	
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	X

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1,5/2	
Servizi pubblici, parcheggio, parco giochi, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 3)	2	
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	3	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)		
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)		
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3	
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)		
	SOMMA	9,5/10



Codice – Nome via	U96b	Via Las Palmas (tratto 2)
Zona – Orientamento	Oristano	Da via Iglesias



DISLIVELLO

ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
	X		X

TIPOLOGIA PERCORSO

Marciapiede <90	Marciapiede >90	Carreggiata	Pista cicloped.
	X		

DISSESTO/ SCONNESSIONI

Carreggiata	Marciapiede o pista
	X verso Piazza del Popolo

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

	LATO Sinistro	LATO Destro
	X	X
Dopo 80m	X 20m prima via Falliti X	X
Dopo via Falliti	X	X (x 80m)
Dopo 80m	X	X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Via Arborea con attrav A	X	NO	SI
Iglesias Piazza	X	NO	SI
Piazza del Popolo X e 2 park X ingresso centro granulosità asfalto			

Attraversamenti

Inizio Via con rialzo	X	NO	SI
X 2		NO	



STALLI PARCH. RISERVATI

Via Iglesias piazza

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
	X		

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Limite		Fine via senso unico h. Piazza del Popolo	X
Inserire limite 30	X	Supermercato	
Residenziale	X	Area Parcheggio/Piazza del Popolo	X

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1	3
Servizi pubblici, parcheggio, parco giochi, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 3)	2	
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)		
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)		
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)		
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2	
	SOMMA	8 6

NOTE

- Ciclopedonale X (lato DX/SX).



Codice – Nome via	U97	Via Lepanto
Zona – Orientamento	Oristano	Da via Sassari



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
		X		X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Carreggiata	Pista cicloped.
	X		X	

DISSESTO/ SCONNESSIONI	Carreggiata	Marciapiede o pista
	X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
	X	X
Da M delle Foibe	X (40m)	X
Dopo 40m	X	X
Dopo via San Marco	X	X
25m prima di Via Vittorio Veneto	X	X
Da via Vittorio Veneto	X	X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Via Sassari	X (scal)	NO	SI
M. delle Foibe	X (2 scal)	NO	SI
Semaforo h. Via S. Marco	X (3 scal)	assente avvisatore acustico	SI
V. Veneto	X (2 scal)	NO	NO
Via Masones	Masones	NO	SI
Piazza Mariano	X	NO	



Attraversamenti

H. M. Foibe (dissesto)	<input checked="" type="checkbox"/> (2 scal)	NO	
Dopo San Marco (con semaforo)	<input checked="" type="checkbox"/> (2 scal)	NO	SI
Fermata e dopo x 2	<input checked="" type="checkbox"/> (4 scal)	NO	Lungo (NO)
Fine via Mazones	<input checked="" type="checkbox"/> (2 scal)	NO	

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
		n.3 <input checked="" type="checkbox"/>	

FERMATE AUTOBUS

Ubicazione	Lato DX
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	<input checked="" type="checkbox"/> PA
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	<input checked="" type="checkbox"/> NO
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	<input checked="" type="checkbox"/> NO
SICUREZZA	<input checked="" type="checkbox"/> SI

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Chesa evangelica	<input checked="" type="checkbox"/>	Negozi e area commerciale	<input checked="" type="checkbox"/> 1
Inserire limite 20/30	<input checked="" type="checkbox"/>	Senso unico	<input checked="" type="checkbox"/>
Residenziale	<input checked="" type="checkbox"/>	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3
Servizi pubblici, parcheggio, parco giochi, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 3)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Scuola, cimitero, ufficio postale (3)	3
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2
SOMMA	13

NOTE

- Via Sassari
- tratto Via Martiri delle Foibe da via Lepanto: (lati DX/SX).



<i>Codice – Nome via</i>	U98	Via Emilio Lussu
<i>Zona – Orientamento</i>	Oristano	Da via Mattei



DISLIVELLO

ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
			X

TIPOLOGIA PERCORSO

Marciapiede <90	Marciapiede >90	Carreggiata	Pista cicloped.
		X	X

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

LATO Sinistro	LATO Destro
X	X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

<i>ubicazione</i>	<i>Continuità pedonale</i>	<i>Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)</i>	<i>Sicurezza (segnaletica, lung. Illuminazione, velocità auto)</i>
Incroci			
Via Mattei	X	NO	NO

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
	X		

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 20	X	Continuità ciclopedonale verso scuole e via Libertà	X
Servizi		Area Parcheggio	X
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	



PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1
Servizi pubblici, parcheggio, parco giochi, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 3)	2
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2
	SOMMA
	8

NOTE

- Dissesto puntuale pavimentazione.
- Fine via: vegetazione erbosa sul marciapiede.
- Ciclopedonale che collega la via con lavori in corso.



Codice – Nome via	U99	Via Manzoni/ via Goberti/ via Alighieri
Zona – Orientamento	Oristano	Da via S. Martino



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
	X			X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Carreggiata	Pista cicloped.
		X	X	

DISSESTO/ SCONNESSIONI	Carreggiata	Marciapiede o pista
	X	X

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
	Vedi mappa	

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lung. Illuminazione, velocità auto)
Incroci			
Viale S. Martino	X	NO	SI
Via D'Annunzio	X	NO	SI
Attraversamenti			
X 4	X	NO	SI

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
			n.3 X no raccordo

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30	X	Via Manzoni: riqualificazione aree verdi	X
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	



PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3
Servizi pubblici, parcheggio, parco giochi, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 3)	
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	2
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	2
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
	SOMMA 7



Codice – Nome via	U100	Via Mariano IV D'Arborea
Zona – Orientamento	Oristano	Dalla Piazza Mariano



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Carreggiata	Pista cicloped.
	X	X		

ACCESSIBILITÀ PEDONALE		LATO Sinistro	LATO Destro
		X	XX
	Dopo la posta	X	XX

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

h. Piazza	X	NO	SI
h. via Mameli	X (1 scal)	NO	SI
SX accesso park scambiatore x 5m X	X	NO	SI
Via Figoli	X	NO	SI

Attraversamenti

Inizio via	X (4 scal)	NO	SI
Posta	X (2 scal)	NO	SI
h. via Figoli	X	NO	NO lungo

STALLI PARCH. RISERVATI

	ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
Fermata + 3 posta		n.3 X		n.1 X



**FERMATE
AUTOBUS**

<i>Ubicazione: H. via Mameli</i>	<i>Lato SX</i>
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	PA
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	NO
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	NO
SICUREZZA	SI

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Posta	X	Negozi e area commerciale	X
Inserire limite 30	X	Supermercato	
Servizi scuola	X	Area Parcheggio scambiatore	X
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1
Servizi pubblici, parcheggio, parco giochi, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 3)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	2
ufficio postale (3)	3
Mercato comunale (3)	3
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, centro diurno, casa riposo, ospedale, farmacia, (da 0 a 4)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2
SOMMA	16

NOTE

- Farmacia in via Bosa: .
- Via Mameli: .



Codice – Nome via	U101	Via Renato Marroccu
Zona – Orientamento	Oristano	Da via Baracca



DISLIVELLO

ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
X tunnel	X		X

TIPOLOGIA PERCORSO

Marciapiede <90	Marciapiede >90	Carreggiata	Pista cicloped.
	X	X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

	LATO Sinistro	LATO Destro
	Prima campagna ✗	30m prima ✗ ; prima ancora ✗
Da via Ghilarza	XX	✗
30m prima e dopo sottopasso	X 6m ✗ ; poi ✗ continuità con Eurospin	XX

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Via Ghilarza (verso centro intermodale)	✗	NO	Da qualificare
Cherchi e Torre Carta	✗ (2 scal)	NO	
Tunnel con pendenza			

Attraversamenti

H. via Cherchi (scivolo ripido)	✗ (1 scal)	NO	SI
X 1	✗ (2 scivoli ripidi)	NO	SI
X 1	✗	NO	SI

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			



FERMATE AUTOBUS

<i>Ubicazione:</i>	<i>Lato DX Prima via Cherchi</i>	<i>Lato DX Dopo via Cherchi</i>
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	NA	A
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	NO	NO
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	NO	NO
SICUREZZA	SI	SI

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30	X	Parco	X
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1,5
Servizi pubblici, parcheggio, parco giochi, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 3)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Scuola, cimitero, ufficio postale (3)	3
Stazione FS (3)/INtermodalità	2
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2
SOMMA	13,5

NOTE

- Parco con viale circostante ed alberatura: cantiere in corso.
- Presente campo sportivo.
- Via Cherchi ✘ (marciapiedi dissestati e pedoni in strada).
- Pendenza prima del sottopasso e vegetazione che invade il marciapiede.



Codice – Nome via	U102a	Via Enrico Mattei (tratto 1)
Zona – Orientamento	Oristano	Da via Lussu a Piazza Maria Teresa Sechi



DISLIVELLO

ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
	X		X

TIPOLOGIA PERCORSO

Marciapiede <90	Marciapiede >90	Carreggiata	Pista ciclabile
	Pavimentazione non idonea	X	X

DISSESTO/ SCONNESSIONI

Carreggiata	Marciapiede o pista
	X

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

LATO Sinistro	LATO Destro
XX dopo 15m X	X (uso ciclabile X ma senza protezione e poco visibile)

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Via Piazza/supermercato	X	NO	SI
Via Baldino e Via Canonico Mastino, Lussu	X (8 scal)	NO	
Via Lussu/Diaz	X	NO	SI
Via Rockfeller (percorso ospedale)	X	NO	NO incrocio ampio da qualificare

Attraversamenti

Inizio via	X (2 scal)	NO	SI
Rialzato	X (2 scal)	NO	
Dopo attravers. Rialzato a fine via	X (2 scal)	NO	



STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
	Via Mastino n.3 <input checked="" type="checkbox"/>		Via Mattei n. 1 <input checked="" type="checkbox"/>

FERMATE AUTOBUS

Ubicazione: supermercato <input checked="" type="checkbox"/> inizio via	Lato SX/DX
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	<input checked="" type="checkbox"/> NA
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	<input checked="" type="checkbox"/> NO
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	<input checked="" type="checkbox"/> NO
SICUREZZA	<input checked="" type="checkbox"/> SI

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Clinica veterinaria (città giardino)	<input checked="" type="checkbox"/>	Negozi e area commerciale	X
Inserire limite 30	<input checked="" type="checkbox"/>	Supermercato	X
Kinegym rampa	<input checked="" type="checkbox"/>	Area Parcheggio	
Residenziale	<input checked="" type="checkbox"/>	Ortopedia	<input checked="" type="checkbox"/>

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	2/3
Servizi pubblici, parcheggio, parco giochi, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 3)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	3
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, centro diurno, casa riposo, ospedale, farmacia, (da 0 a 4)	3
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2
SOMMA	15,5

NOTE

- Via Baldino lato DX/SX: .
- Incrocio con vie Lussu/ Diaz/ Rockfeller: da qualificare .
- Via Mastino/ via Segni: ; n.1 attraversamento (con 2 scalini); n.1 attraversamento ; uno stallo riservato . Intervento viabilità: inserire limite 10km/h.
- Assenza continuità pedonale su via Mattei e uffici Inail.
- Via Segni: prima metà , l'altra metà (presenza di lieve pendenza); n.2 park riservati ; presenti negozi e n.1 attrav. pedonale .



<i>Codice – Nome via</i>	U102b	Via Enrico Mattei (tratto 2)
<i>Zona – Orientamento</i>	Oristano	Da via Morosini a P.zza Maria Teresa Secchi



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Carreggiata	Pista ciclabile
		X		

DISSESTO/ SCONNESSIONI	Carreggiata	Marciapiede o pista
		X lato DX

ACCESSIBILITÀ PEDONALE		LATO Sinistro	LATO Destro
		X	X
	Dopo Via Carpaccio	X	X
	Dopo 60m	X (20m) poi X 30m; poi X	X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

<i>ubicazione</i>	<i>Continuità pedonale</i>	<i>Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)</i>	<i>Sicurezza (segnaletica, lung. Illuminazione, velocità auto)</i>
-------------------	----------------------------	---	--

Incroci

Via Libertà	X (4 scal)	NO	NO assenti strisce
Via Morosini	X	NO	
Via Carpaccio	X (2 scal)	NO	
Via M. T. Secchi (DX)	X	NO	

Attraversamenti

Inizio via	X	NO	SI
Dopo via Carpaccio	X (2 scal)	NO	SI



**STALLI PARCH. RISERVATI
FERMATE AUTOBUS**

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
			n.2 <input checked="" type="checkbox"/>
X			

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Limite		Negozi e area commerciale	X
Inserire limite 30	X	Istituto tecnico superiore	X
Servizi scuola	X	Piazza	X
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1,5
Servizi pubblici, parcheggio, parco giochi, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 3)	2
Stadio, piscina, teatro/cinema, biblioteca (3)	
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	2
Scuola, cimitero, ufficio postale (3)	3
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3) Rigenerazione Sarodia Slli	3
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2
SOMMA	16,5

NOTE

- Interventi viabilistici in corso (v. Prog. rigenerazione urbana).
- Lato DX con negozi .



Codice – Nome via	U103	Via Giuseppe Mazzini
Zona – Orientamento	Oristano	Da Piazza Roma a Piazza Mariano (lavori in corso)



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Carreggiata	Pista ciclabile
		X		

ACCESSIBILITÀ PEDONALE		LATO Sinistro	LATO Destro
Tratto 1		X	X
Tratto 2 da Piazza Roma		X	X
Dal mercato comunale/ARD discount		X	X
Dopo 30m		X	X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lung. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	---

Incroci

Via Solferino	X	NO	SI
Piazza Mariano	X	NO	SI
Tratto 2		NO	
Piazza Roma	X	NO	
Vico Mazzini	Garibaldi X Zona pedonale		SI
Vico Solferino (SX)	XX	NO	Inclinato e lungo
Via Solferino (DX)	X	NO	
Piazza Mariano	X	NO	

Attraversamenti

X 2	X	NO	SI
X 1	X	NO	
Attraversamento semaforizzato h. via Solferino	X	NO assenti avvisatore acustico	SI
Tratto 2			



Piazza Roma (chiesa)	✘ (2 scal)	NO	
H. Mercato comunale	✘ (scal)	NO	SI
H. Forte Boerio/ Torre Portixedda	✘	NO	
Semaforo piazza Mariano (x 4)	✘	Senza avv. acustico	Lungo e dissesto strisce

STALLI PARCH. RISERVATI

Dopo la Torre (verso SX) + H. Vico Mazzini con dissesto

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
		2X	2X

FERMATE AUTOBUS

Ubicazione	DX, dopo vico Garibaldi	SX
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	A	A
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	NO	NO
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	NO	NO
SICUREZZA	SI	SI

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Piazza Mariano	X	Negozi e area commerciale/Ard discount	X
Inserire limite	X	Senso unico	X
Servizi		Area Parcheggio/Upim	✘
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	X

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1,5
Servizi pubblici, parcheggio, parco giochi, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 3)	2
Stadio, piscina, teatro/cinema, biblioteca (3)	
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	3
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	2
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2
SOMMA	13,5

NOTE

- Piazza Mariano: lavori in corso.
- Ambito da riqualificare: incrocio con Piazza Mariano, incrocio con via Solferino.
- Intervento orientamento: predisporre delle linee guida fra Piazza Roma e Piazza Mariano (asse commerciale importante).
- Chiesa ✘; fermata bus ✘ (chiusa dalla sosta).
- E' presente il mercato comunale (chiuso); Tutti i negozi (tranne discount) presentano scalino ✘.
- Presenza del totem "le Mure medievali di Oristano" con altezza eccessiva (non a misura di bambino).
- Attraversamento pedonale: smussare lo spigolo di raccordo con marciapiede.



Codice – Nome via	U104a	Via Meucci/ via Sassari (tratto 1)
Zona – Orientamento	Oristano	Da via Marconi a via Sassari/ via Vitt. Veneto



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
	X	X		X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Carreggiata	Pista ciclabile
	X	X	X	

DISSESTO/ SCONNESSIONI	Carreggiata	Marciapiede o pista
	X	X puntuali anche su via Sassari

ACCESSIBILITÀ PEDONALE		LATO Sinistro	LATO Destro
	Via Meucci	XXX	XXX
	Dopo 60m fino a via Sassari	X	X
	Da via Sassari	X	X
	Dopo 50m	X con 2 puntuali X	XX con puntuali X
30m	X	X	

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, palette, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lung. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	---

Incroci

Tunnel (SX) permeabilità da via Meucci	X	NO	
X (dissesto no marciapiede e senso unico via Lepanto)	X (2 scal)	NO	SI
Via Vittorio Veneto	X (3 scal)	NO	NO

Attraversamenti

Prima Via Vittorio Veneto	X (2 scal)	NO	SI
---------------------------	------------	----	----



STALLI PARCH. RISERVATI

Via Sassari e centro riabilitazione

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
		X	X centro riabilitativo. Scivolo assente

FERMATE AUTOBUS

Ubicazione: via Sassari prima di via Vittorio Veneto 20m	Lato SX	Lato DX, Centro riabilitaz globale
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	NA soste	A
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	NO	NO
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	NO	NO
SICUREZZA	SI	SI

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite	X	Centro riabilitazione globale	X
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	2	
Servizi pubblici, parcheggio, parco giochi, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 3)		
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)		
Scuola, cimitero, ufficio postale (3)		
Servizi per disabili-anziani: ambulatori, centro diurno, casa riposo, farmacia, (da 0 a 4)	3	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)		
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	2	
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3	
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2	
	SOMMA	12

NOTE

- in via Sassari, rifacimento marciapiede in corso di realizzazione.



Codice – Nome via	U104b	Via Antonio Meucci/ via Sassari (tratto 2)
Zona – Orientamento	Oristano	Da via Vittorio Veneto a via Othoca



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Carreggiata	Pista ciclabile
	X	X	X	

DISSESTO/ SCONNESSIONI	Carreggiata	Marciapiede o pista
		X

ACCESSIBILITÀ PEDONALE		LATO Sinistro	LATO Destro
		X	X per 20m poi 15m Piazza Sassari X
		X	X
	Dalla Piazza	XX	XX
	Dopo 50m	X	X
	Piazzale finale con fontana	X	X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, palette, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lung. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	---

Incroci

Via Piazza del Popolo	X (3 scal 15m)	NO	NO ampio
Las Palmas	X (1 scal)	NO	
Via Amsicora	X	NO	NO
Via Othoca	X	NO	SI
Via Arborea/ Aristana	X	NO	SI

Attraversamenti

Fine via 2	X (2 scal)	NO	SI
------------	------------	----	----



STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
		X piazzale	X

FERMATE AUTOBUS

Ubicazione	Lato DX, Fine via	SX, Fronte Piazza del Popolo
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	NA	NA
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	NO	NO
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	NO	NO
SICUREZZA	SI	SI

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Limite		Negozi e area commerciale	
Inserire limite 30	X	Fontana	X
Servizi scuola		Area Parcheggio	
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3
Servizi pubblici, parcheggio, parco giochi, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 3)	2
Stadio, piscina, teatro/cinema, biblioteca (3)	
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	1
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, centro diurno, casa riposo, ospedale, farmacia, (da 0 a 4)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2
	SOMMA 11

NOTE

- Ambito da qualificare: incrocio con via Amsicora (molto ampio, pericoloso).



Codice – Nome via	U105	Via Milis/ via Dorgali
Zona – Orientamento	Oristano	



DISLIVELLO

ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
			X

TIPOLOGIA PERCORSO

Marciapiede <90	Marciapiede >90	Carreggiata	Pista ciclabile
X	X		

DISSESTO/ SCONNESSIONI

Carreggiata	Marciapiede o pista
	X

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

	LATO Sinistro	LATO Destro
Prima di via Dorgali	X	X
Dall'incrocio Nora/Milis/Nora	X	X
Dopo interna Milis DX	X (dissesto, pedoni in strada)	X
Prima di via Carbonia	X	Fine via interruz. con lavori in corso

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

LATO Sinistro	LATO Destro
Vedi mappa	



ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

<i>ubicazione</i>	<i>Continuità pedonale</i>	<i>Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)</i>	<i>Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)</i>
Incroci			
Via Las Palmas	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	SI

STALLI PARCH. RISERVATI

<i>ASSENTE</i>	<i>Accessibile</i>	<i>Parz. Access.</i>	<i>Non Access.</i>
X			

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 20	X	Supermercato	
Servizi scuola		Area Parcheggio	
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	X

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	2
Servizi pubblici, parcheggio, parco giochi, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	2
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2
SOMMA	9

NOTE

- Via Dorgali e ; n.1 attrv (tratto che incrocia via Tempio).



Codice – Nome via	U106	Via Mons. Cogoni
Zona – Orientamento	Oristano	Da via Fermi a via Angloni/ via Sarrabus



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Carreggiata	Pista ciclabile
	X	X	X	

DISSESTO/ SCONNESSIONI	Carreggiata	Marciapiede o pista
		X

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
	XX	XX

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
Incroci			
Via Fermi	XX	NO	SI
Via Anglona	X	NO	SI

STALLI PARCH. RISERVATI	ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
			n.5 X dentro quartiere	n. 11 X senza scivoli dentro il quartiere
FERMATE AUTOBUS	X			

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 10	X	Supermercato	
Case comunali	X	Area Parcheggio	X3
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	



PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3
Servizi pubblici, parcheggio, parco giochi, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 3)	2
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, centro diurno, casa riposo, ospedale, farmacia, (da 0 a 4)/CASE COMUNALI	3
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2
	SOMMA
	13

NOTE

- Dentro il quartiere a fine via uso pedonale della strada X
- Marciapiedi con pavimentazione granulosa XX.
- Alta densità abitativa.



Codice – Nome via	U107	Via Monte Arci
Zona – Orientamento	Oristano	



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Carreggiata	Pista ciclabile
		X	X	

DISSESTO/ SCONNESSIONI	Carreggiata	Marciapiede o pista
		X

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
	X	X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Via Monte Gonare	X	NO	SI
------------------	---	----	----

Attraversamenti

	X	NO	
--	---	----	--

**STALLI PARCH. RISERVATI
Parchetto 1**

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
			X

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite	X	Parchetto che si affaccia su via Petri	X
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	
Guardia di finanza	X		



PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3
Servizi pubblici, parcheggio, parco giochi, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 3)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	2
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA	7

NOTE

- Presenza area verde.



<i>cCodice – Nome via</i>	U108	Via Monte Gonare/ Vico Gennargentu
<i>Zona – Orientamento</i>	Oristano	Da via Libeccio



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Carreggiata	Pista ciclabile
		X	X	

DISSESTO/ SCONNESSIONI	Carreggiata	Marciapiede o pista
		X

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
	X	X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

<i>ubicazione</i>	<i>Continuità pedonale</i>	<i>Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)</i>	<i>Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)</i>
-------------------	----------------------------	---	---

Incroci

Via Gennargentu	X	NO	SI
Via Monte Arci	X	NO	SI
Via Petri	X	NO	SI

Attraversamenti

n. 2 Scivoli X	X (2 scal)	NO	NO
H. via Sinai	X	NO	SI
Con dissesto (h. via Libeccio)	X	NO	
Via Monte Arci	X (2 scal)	NO	



STALLI PARCH. RISERVATI

parco e fine via

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
			n.2 <input checked="" type="checkbox"/> dissesto marciapiede; presenti 2 rampe

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Dentista	X	Negozi e area commerciale	
Inserire limite 30	X	Parco	X
Servizi scuola	X	Area Parcheggio	X
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	X

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3
Servizi pubblici, parcheggio, parco giochi, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 3)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Scuola, cimitero, ufficio postale (3)	3
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, centro diurno, casa riposo, ospedale, farmacia, (da 0 a 4)	2
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2
SOMMA	15

NOTE

- Via Maestrale e Parco San Nicola.
- Studio dentistico: rampa ; adiacenze .
- Il vico Gennargentu prosegue su via Monte Arci; presente parchetto con viale interno (presenza cordolo). Incrocio con via Petri



<i>Codice – Nome via</i>	U109	Via Ozieri
<i>Zona – Orientamento</i>	Oristano	Da via Palmas



DISLIVELLO	<i>ACCENTUATO</i>	<i>LIEVE</i>	<i>VARIABILE</i>	<i>ASSENTE</i>
		X fine via binari fs		X

TIPOLOGIA PERCORSO	<i>Marciapiede <90</i>	<i>Marciapiede >90</i>	<i>Carreggiata</i>	<i>Pista ciclabile</i>
	X	X	asfalto granuloso	

DISSESTO/ SCONNESSIONI	<i>Carreggiata</i>	<i>Marciapiede o pista</i>
	X h binari	X

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	<i>LATO Sinistro</i>	<i>LATO Destro</i>
	X no linea per ciechi	X granuloso
	Dalla fine area park Lidl	X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

<i>ubicazione</i>	<i>Continuità pedonale</i>	<i>Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)</i>	<i>Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)</i>
-------------------	----------------------------	---	---

Incroci

Via Palmas	X	NO	SI
Via Iglesias	X	NO	SI

Attraversamenti

assente			
---------	--	--	--

STALLI PARCH. RISERVATI	<i>ASSENTE</i>	<i>Accessibile</i>	<i>Parz. Access.</i>	<i>Non Access.</i>
	Lungo strada	X Lidl		X



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite	X	Piazza Alfredo Torrente	X
Lidl	X	Area Parcheggio e Lidl	X
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	2
Servizi pubblici, parcheggio, parco giochi, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 3)	2
Scuola, cimitero, ufficio postale (3)	3
Supermercato Lidl (3)	3
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2
	SOMMA 15

NOTE

- Via Laconi: (assenza marciapiede).
- Lungo via Carbonia presente ampia area pedonale (contro viale).
- Ambito da qualificare: intera piazza con connessioni pedonale per continuità.



Codice – Nome via	U110	Via Giovanni Pau
Zona – Orientamento	Oristano	Da via Fondazione Rockefeller



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
		inizio		X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Carreggiata	Pista ciclabile
		X	Percorso non protetto fino alla piazza	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE		LATO Sinistro	LATO Destro
	Dopo 30m	X	X
	Contro viale		X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lung. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	---

Incroci

Via Fondazione Rockefeller/Dante	X	NO	NO da qualificare
Viale del Cimitero	X	NO	NO
Via Ibba - 1 scal (DX)	X	NO	SI

Attraversamenti

Piazza San Martino (stretto scivolo e pendenza)	X	NO	NO
h. Ospedale	X (2 scal)	NO	SI
Dopo l'ospedale	X	NO	
Controviale	X	NO	SI

STALLI PARCH. RISERVATI

> 10 - Ospedale

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
	X		



FERMATE AUTOBUS

Ubicazione:	Lato DX
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	A
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	NO
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	SI
SICUREZZA	SI

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Limite		Ospedale	X
Inserire limite 30	X	Giardini	X
Servizi scuola	X	Area Parcheggio	X
Residenziale		Presenza alberatura e/o elementi di arredo	X

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3
Servizi pubblici, parcheggio, parco giochi, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 3)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Scuola, cimitero, ufficio postale (3)	3
Servizi per disabili-anziani: ambulatori, centro diurno, ospedale, farmacia, (da 0 a 4)	3
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2
SOMMA	16

NOTE

- Soste laterali alla via.
- Accesso ospedale: rampa lunga XX; attravers. e parcheggio X.
- Day-hospital oncologia X; porta ingresso X.



Codice – Nome via	U111	Via Dorando Petri/ via d'Arborea
Zona – Orientamento	Oristano	Da via Ibba a via Madrid



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Carreggiata	Pista ciclabile
	pali	X		X DX/SX

DISSESTO/ SCONNESSIONI	Carreggiata	Marciapiede o pista
	X Piazzale ufficio territoriale provinciale	X

ACCESSIBILITÀ PEDONALE		LATO Sinistro	LATO Destro
		X	Lavori in corso poi interruz.5m e poi X
	Da via Consolini	X Ampio incrocio	XX con 3 interruzioni nel marciapiede pali X h. incrocio
	Dalla rotatoria ciclabile bidirez.	X	X marciapiede
	Dall'Inps	X	X (interruz d'arborea 15m 2 scal)
	Da via D'Arborea 2	X	X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Via Consolini	X	NO	NO da qualificare
H. Inps	X (scal)	NO	
Via Arborea 1	X (1 scal)	NO	SI
Via Arborea 2	X (2 scal)	NO	SI/NO
Via Ponente (2 scal)	X (2 scal)	NO	SI

Attraversamenti

1	X (2 scal)	NO	NO
---	------------	----	----



2. H. Via Consolini (fare una doppia rotatoria)	❌ (6 scal)	NO	NO lungo e molto pericoloso
dopo via Arborea/Inps 1	✅	NO	Troppo lungo
Dopo Inps 2	❌ (4 scal)	NO	NO
H. rotonda (dissesto)	❌ (1 scal)	NO	NO
Dopo via Arborea 2	❌ (6 scal)	NO	NO

STALLI PARCH. RISERVATI

n.5 su via D'Arborea

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
	✅	❌	

FERMATE AUTOBUS

Ubicazione:	Lato DX
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	✅
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	❌
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	❌
SICUREZZA	✅

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Caf	❌	Guardia di Finanza	X
Inserire limite 20	X	Via D'Arborea: prefettura e polizia	X
Servizi scuola		Area Parcheggio	X
Residenziale		Ufficio postale	X
INPS e agenzia delle entrate	X	Stadio Tharros	X

PRIORITA'

	Petri	D'Arborea
Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1,5	3
Servizi pubblici, parcheggio, parco giochi, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 3)	2	2
Stadio, piscina, teatro/cinema, biblioteca (3)		
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	3	
Scuola, cimitero, INPS (3)	3	3
INPS e CAF (3)	3	
Servizi per disabili-anziani: ambulatori, centro diurno, farmacia, (da 0 a 4)		
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)		
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)		
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2	
SOMMA	17,5	11

NOTE

- Via Ibba prima della fermata: interruz ❌ di 2m lato DX.
- Ambito da qualificare: incrocio (ridefinire scala pedonale-ciclopeditone, troppo ampio).
- Via Arborea ❌; n.1 attrav. con dissesto; senso unico marciapiedi con pav. sconnesso ❌ (20m davanti prefettura e polizia stradale: ❌); n. 5 park ❌ (di cui n. 2 Inps); bar ufficio provinciale, prefettura: ✅; nel piazzale n.4 stalli con ricariche elettriche; accesso cimitero ❌.
- L'attrav. pedonale con cartello per disabili su via d'Arborea è dissestato.
- via Petri: lato DX solo 40m ✅; a seguire ❌. Lato SX: ❌.
- Da via Ponente, la ciclabile lato DX è scarsamente identificabile ed è esposta al traffico.



Comune di Oristano – OR
PEBA - Piano Eliminazione Barriere Architettoniche

RILIEVO URBANO
U111



Codice – Nome via	U112	Via Versilia/ via Felice Prinetti (tratto)
Zona – Orientamento	Oristano	Da via Basilicata



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
	Prinetti X	X h. Sila		X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Carreggiata Pavimentazione non idonea	Pista ciclabile
	X	X		

DISSESTO/ SCONNESSIONI	Carreggiata	Marciapiede o pista
		X

ACCESSIBILITÀ PEDONALE		LATO Sinistro	LATO Destro
		+ X che X	XX
	Da via Cilento	X	XX
	Da via Friuli	X	X
	Da via Fermi	XX	+ X che X
	50m prima di via Toscana	XXX	X
	Da Toscana X60m	X	X
	Da 20m prima di via Marche	X	X
Fine via nella curva con permeabilità SX X	X	X	

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Via Basilicata incrocio 1 su Versilia	X	NO	SI
Via Prinetti 1	X	NO	SI



Vie Versilia: Cilento, Sila, Friuli, Carnia, Fermi, Toscana, Marche, Verga	X (10 scal)	NO	SI
--	-------------	----	----

Attraversamenti

Via Prinetti 1	X (2 scal)	NO	
Via Prinetti 2	X	NO	
Su via Versilia: n.5 di cui 1 rialzato,	X (7 scal)	NO	SI
Dopo Fermi (h. centro Caritas)	X	NO	SI

STALLI PARCH. RISERVATI

Via Prinetti e Versilia

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
	n.1 X via Prinetti	n.3 X	n.1 X via Prinetti

FERMATE AUTOBUS 4

Ubicazione	Lato DX e SX Prima di via Fermi	Lato SX e DX Dopo via Fermi
MOBILITA'	PA	PA
ORIENTAMENTO	NO	NO
COMFORT	NO	NO
SICUREZZA	SI	SI

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Limite		Prevista riqualificazione aree verdi,	X
Inserire limite 20 Prinetti	X	Case popolari Prinetti e giardini	X
Scuola	E02	Area Parcheggio via Prinetti	X
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3
Servizi pubblici, parcheggio, parco giochi, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 3)	2
Stadio, piscina, teatro/cinema, biblioteca (3)	
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." vicino a te rampa lunga X	3
Scuola, cimitero, ufficio postale (3)	3
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	2
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2
	SOMMA 18

NOTE

Via Prinetti con marciapiedi e pendenza.

- Giardini Alba Marcoli.
- Via Dettori X.

Via Versilia

- Presenti stalli riservati con scivoli ripidi.
- Permeabilità pedonale lato DX dopo via Friuli.



- Parco con vialetto ; percorso esterno ; presenza alberature, illuminaz., cestino , muretto sedute, attraversamento (installare delle panchine).
- Centro Caritas



Codice – Nome via	U113	Via Salvatore Quasimodo
Zona – Orientamento	Oristano	Da via Fermi fino alla rotonda a via de Felice



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
		X tratto 2		X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede stretto	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Pavimentazione non idonea	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.	Pista ciclabile
				X		X		

DISSESTO/SCONNESSIONI BUCHE	Carreggiata	Marciapiede X
	X Ma viale interna in parallela X con 1 interruzione scal	X

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
	X	X

LEGENDA: X accessibile/ a norma Y parzialmente accessibile/ assenza orientamento X non accessibile/ accessibilità vincolata

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lung. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	---

Incroci

Via Fermi (dissesto)	X	NO	SI
Viale pedonale	X	NO	SI

Attraversamenti

1.	X (2 scal)	NO	SI
2. Con scivoli ripidi e dissesto	X	NO	SI

STALLI PARCH. RISERVATI

n. 11 (lungo la via) e nei viali interni presso i condomini

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
			X scivoli assenti



FERMATE AUTOBUS

Ubicazione: via Fermi	Lato DX	Lato SX
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)		PA
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)		NO
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)		NO
SICUREZZA		SI

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Limite		Negozi e area commerciale	
Inserire limite 30	X	Giardino attrezzato con panchine e viale	X
Servizi scuola	X	Area Parcheggio	
Residenziale/ Case popolari	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

	Via Quasimodo	Via Kennedy
Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3	3
Servizi pubblici, parcheggio, parco giochi, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 3)	2	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc."		
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, centro diurno, casa riposo, ospedale, farmacia, (da 0 a 4)/CASE POPOLARI	3	3
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)		
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)		
Percorso rilevante/frequenzamento scolastico, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2	
SOMMA	13	11

Note

- Lungo la strada a DX/SX: giardini attrezzati, ombreggiati, con arredo e giochi .
- Dopo la rotonda da via Felice parco con fontana , cestino senza panchine con collegamento tramite scalinata su via Canu con alberi, ed illuminazione.
- Area giochi vicino alla fermata- viale giardino che finisce sulla piazza nuova.
- Viali interni: aree giochi da migliorare.
- Alta densità abitativa.

Via Kennedy

- SX marciapiede granuloso ed a DX ; 1 park riservato, puntuale dissesto anche carreggiata, via chiusa; centro spazio mercato e continuità con via Fermi ma assenza continuità pedonale con via Quasimodo.



Codice – Nome via	U114	Via Giovanni Verga/ via Luigi Pirandello
Zona – Orientamento	Oristano	Da via Brianza a via Fermi



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Carreggiata Pavimentazione non idonea	Pista ciclabile
	X	X		

DISSESTO/ SCONNESSIONI	Carreggiata	Marciapiede o pista
	X	X

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
		X
	X	X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
Incroci			
	X	NO	
Attraversamenti			
n. 3 (dissesto)	X	NO	SI

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
		n.2 X	n.1 X

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Limite		Via Chiusa	X
Inserire limite 20	X	Supermercato	



Chiesa e piazzetta	X	Area Parcheggio	X
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3	
Servizi pubblici, parcheggio, parco giochi, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 3)	2	
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)		
Scuola, cimitero, ufficio postale (3)	3	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, centro diurno, casa riposo, ospedale, farmacia, (da 0 a 4)		
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)		
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)		
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3	
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2	
	SOMMA	13

NOTE

- Via Barigaddu: strada scolastica (attrav.). Via Mandrolisai/ via Sinis (con lieve pendenza).
- Inizio via Verga fino a via Versila: (uso pedonale della strada).
- Piazzetta: percorso esterno ; percorso interno (panchine e cestino); illuminazione.
- Via Pirandello:
- Ingresso chiesa con scalinata da via Pirandello: .



<i>Codice – Nome via</i>	U115	Via Sarrabus/ via Anglona
<i>Zona – Orientamento</i>	Oristano	Da via Sarrabus a via Casu



DISLIVELLO

ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
			X

TIPOLOGIA PERCORSO

Marciapiede <90	Marciapiede >90	Carreggiata	Pista ciclabile
	X	X	

DISSESTO/ SCONNESSIONI

Carreggiata	Marciapiede o pista
X Sarrabus	X puntuali buche (lato DX)

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

Inizio via Sarrabus via chiusa e Trexenta
Da via Cogoni
20m prima di via Casu

LATO Sinistro	LATO Destro
X	X
XXX	XXX
X	X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lung. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	---

Incroci

Via Cogoni	X (1 scal)	NO	No troppo ampio
Via Melogu	X (2 scal)	NO	SI
Via Casu	X	NO	SI

Attraversamenti

Fine via Casu	X	NO	SI
---------------	---	----	----

STALLI PARCH. RISERVATI

Via Trexenta X

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
	X		



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite	X		X
Orti urbani x 38 lotti	X	Area Parcheggio	X
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	2
Servizi pubblici, parcheggio, parco giochi, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 3)	2
Stadio, piscina, teatro/cinema, biblioteca (3)	
Prog. Sociale Orti Urbani (da 0 a 3)	3
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	3
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	2
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2
SOMMA	14

NOTE

- Ingresso area parco con rampa da via Casu.
- Prevista la realizzazione orti urbani per n.38 lotti di cui: n.15 agli anziani; n.20 alle famiglie; n.1 a scuole; ludoteche, centri di aggregazione; n.2 ad associazioni.



Codice – Nome via	U116	Via Raffaello Sanzio
Zona – Orientamento	Oristano	Da via Casu



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABLE	ASSENTE
	X tratto 2			X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Carreggiata	Pista ciclabile
		X	X	

DISSESTO/ SCONNESSIONI	Carreggiata	Marciapiede o pista
		X dopo curva

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro	
	Fino a via Galilei	X	X Piazza con lavori
	Dopo via Galilei girando lato DX via Buonarroti	X 10m poi pendenza XX	X 10m poi pendenza XX
	lavori in corso	X	

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lung. Illuminazione, velocità auto)
Incroci			
Via Casu	X	NO	SI
Via Buonarroti	X	NO	SI
Attraversamenti			
Via Buonarroti	X (1 scal)	NO	SI

STALLI PARCH. RISERVATI

Via Galilei

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
			X



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Lavori in corso	X	Negozi e area commerciale	X
Inserire limite 20	X	Supermercato x 2	X
Piazza Pintus lavori in corso	X	Area Parcheggio	
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	X

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1,5
Servizi pubblici, parcheggio, parco giochi, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 3)	2
Stadio, piscina, teatro/cinema, biblioteca (3)	
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Scuola, cimitero, ufficio postale (3)	3
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2
	SOMMA
	11,5

NOTE

- Via Galilei con marciapiedi vecchi.
- Via Casu, proseguimento marciapiede e ciclabile verso Sili.



Codice – Nome via	U117	Via Sardegna
Zona – Orientamento	Oristano	Da via Casu a via Ricovero



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Carreggiata	Pista ciclabile
	X	X	X	

DISSESTO/ SCONNESSIONI	Carreggiata	Marciapiede o pista
	X lato DX (ultimo tratto)	X

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
Da via Cilento	X	X
Dopo Palestrina	X	X (2 m puntuale dissesto X)
Dopo Sila	X	X
Da Doria	X	X
Da Cimarosa	XXX	X
Da Vico/ Sardegna	XX	
Da Via Donizetti	XX	X
Dopo Via Canepa	X	X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lung. Illuminazione, velocità auto)
Incroci			
Via Casu	X	NO	SI
Via Cilento	X	NO	No strisce
Vie Maria de Candia e Palestrina	X (4 scal)	NO	



Via Mascagni/ via Sila x 4	✗ (scal 4)	NO	
Via Doria	✗ (2 scal con 20m ✗)	NO	NO
Via Leoncavallo	✗ (2 scal)	NO	
Qualificare con vie Carnia / Sardegna/Cimarosa/Lazio	✗ (4 scal)	NO	Lungo da qualificare
Vico Sardegna (dissesto DX)	✗	NO	SI
Via Donizetti	✗ (2 scal)	NO	
Via Piemonte/ via Abbruzzi	✗ (3 scal)	NO	SI
Via Canepa/ via Calabria	✗ (2 scal)	NO	SI
Via Tirso/ via Satta	✓	NO	

Attraversamenti

Inizio supermercato	✓	NO	SI
H. vie Palestrina/ Mascagni/ Sila	✗ (5 scal)	NO	NO lungo
Farmacia	✗ (2 scal)	NO	SI
Dopo via Cimarosa semaforo		NO	SI
H. Semaforo via Cimarosa	✗ (1 scal)	Si podottatile con avvisatore	Si
Dopo vie Cimarosa/ Carnia (semaforo)	✗	NO avvisatore	storto
Vico Sardegna	✗ (2 scal)	NO	NO
Rialzato h. via Donizetti	✗ (2 scal)	NO	NO (auto corrono)
H. via Piemonte fermata	✗ (1 scal)	NO	NO
h. via Canepa e dopo	✗ (3 scal)	NO	NO
Via Calabria	✗ (1 scal)	NO	
Via Tirso semaforo ✓ e via Satta	✓	NO	SI lungo

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
	✓		✗

FERMATE AUTOBUS

<i>Ubicazione:</i>	<i>Lato DX</i>	<i>Lato DX Calabria</i>
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	A	A
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	NO	NO
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	SI	NO
SICUREZZA	SI	SI

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Prevista riqualificazione aree verdi Piazzale IACP	X	Negozi e area commerciale/ristoranti	X
Inserire limite	X	Supermercato e farmacia	X
Servizi scuola		Area Parcheggio	X
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	



PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	2/3
Servizi pubblici, parcheggio, parco giochi, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 3)	2
Stadio, piscina, teatro/cinema, biblioteca (3)	
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	3
Scuola, cimitero, ufficio postale (3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, centro diurno, casa riposo, ospedale, farmacia, (da 0 a 4)	3
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	2
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2
SOMMA	17,5

NOTE

- Via Doria con marciapiede stretto fra Rossini/Sardegna e 1 attrav 2 scal. e senza attrav. fine molto aperto – continuità su via Sardegna - Incrocio con via Sardegna: da riqualificare.
- Via Cilento dissesto lato SX – DX per 80 m .
- Incrocio con via Palestrina – e via Palestrina dissesto; via Mascagni ; Sila
- Negozi con scal .
- Permeabilità DX via Sabina pedonale ; via Leoncavallo (2 marciapiedi).
- Tratto Via Lazio: SX ; Via Carnia (tranne ultimi 2m al semaforo senza avvisatore) SX fino a Umbria e DX con piazzetta (attorno V) e negozi.
- Via Calabria tutto anche carreggiata.



Comune di Oristano – OR
PEBA - Piano Eliminazione Barriere Architettoniche

RILIEVO URBANO
U117



Codice – Nome via	U118	Via Sebastiano Satta
Zona – Orientamento	Oristano	Da via Cagliari a via Tirso



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90 puntuale	Marciapiede >90	Carreggiata	Pista ciclabile
		X	X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
	X	X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

<i>ubicazione</i>	<i>Continuità pedonale</i>	<i>Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)</i>	<i>Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)</i>
-------------------	----------------------------	---	---

Incroci

Via con semaforo	X	NO	SI
Via Deledda	X (2 scal)	NO	SI
Via Tirso	X	NO	SI

Attraversamenti

Inizio e fine via con semafori	X (4 scal)	NO	SI
--------------------------------	------------	----	----

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Scuola nautica	X	Negozi e area commerciale	X
Inserire limite 20	X	Supermercato	
Dentista	X	Area Parcheggio	
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	



PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1
Servizi pubblici, parcheggio, parco giochi, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 3)	
Dentista (3)	1
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	2
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2
	SOMMA
	9

NOTE

- Ambito da qualificare: incrocio via Cagliari/ via Diaz.
- Via Satta/ via Deledda: percorso scolastico.



<i>Codice – Nome via</i>	U119	Via Serneste/ via Parpaglia/ via Santa Chiara/ via Garibaldi
<i>Zona – Orientamento</i>	Oristano area storico	Da via Sta Chiara/Garibaldi



DISLIVELLO

ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
			X

TIPOLOGIA PERCORSO

Marciapiede <90	Marciapiede >90	Carreggiata Pavimentazione masselli	Pista ciclabile

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

LATO Sinistro	LATO Destro
	X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lung. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	---

Incroci

assenti			
---------	--	--	--

STALLI PARCH. RISERVATI FERMATE AUTOBUS

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
	n.3 X		
X			

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Limite		Negozi e area commerciale	
Inserire limite 10/Ztl	X	Palazzi storici	X
Chiesa Sta Chiara	X	Upim Garibaldi e area pedonale	X
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	Garibaldi



PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1
Servizi pubblici, parcheggio, parco giochi, piazze, chiesa, Palazzi (da 0 a 3)	2
Stadio, piscina, teatro/cinema, biblioteca (3)	
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	1,5
Servizi per disabili-anziani: ambulatori, centro diurno, casa riposo, farmacia, (da 0 a 4)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2
	SOMMA
	9,5

NOTE

- Vie Strette e pavimentate.



Codice – Nome via	U120	Via Sorgono/ via Milis
Zona – Orientamento	Oristano	Dalla Piazza



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Carreggiata	Pista ciclabile
	X	X		

DISSESTO/ SCONNESSIONI	Carreggiata	Marciapiede o pista
	X	X

ACCESSIBILITÀ PEDONALE		LATO Sinistro	LATO Destro
		X metà via Poi X	X
	Ultimi 70m	X	X
	Dopo via Nuora (dritto)	X	XX

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
Incroci			
Piazza area pedonale	X dissesto asfalto	NO	SI
Attrav via Milis	X	NO	SI
Interna via Milis	X	NO	SI
Via Carbonia (granulosa e dissesto)	X	NO	

STALLI PARCH. RISERVATI	ASSENTE	Accessibile	Non Access.
		n.2 X	n.1 X Via Nuora, n.1 X Via Milis



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Limite		Negozi e area commerciale	
Inserire limite 30	X	Piazza	X
Centro maneggio		Area Parcheggio	
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1,5
Servizi pubblici, parcheggio, parco giochi, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 3)	2
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, centro diurno, casa riposo, ospedale, farmacia, (da 0 a 4)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3) Progetto rigenerazione e permeabilità	2
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA	8,5

NOTE

- Area molto popolata con traffico moderato: X.
- Via Marcomer: X (dissesto marciapiedi e strettezza).
- Via Tempio: attraversamento pedonale X – X/X.



Codice – Nome via	U121	Via Santo Lussurgiu
Zona – Orientamento	Oristano	Da via Torino/Amsicora a via Messina



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Carreggiata	Pista ciclabile
		X	X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
	X	X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
Incroci			
Via Torino	X	NO	SI
Via Carbonia	X	NO	SI
Via Messina	X	NO	SI
Attraversamenti			
2 X	X	SI	SI

STALLI PARCH. RISERVATI 5	ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
			n.5 X	

FERMATE AUTOBUS

Ubicazione:	Lato DX
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	A x 3
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	NO
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	NO
SICUREZZA	SI



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Chiesa	X	Negozi e area commerciale	X
Inserire limite 30	X	Parafarmacia	X
		Crai	X
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	X
Palazzetto con atletica Oristano	X		

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1
Servizi pubblici, parcheggio, parco giochi, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 3)	2
Stadio, piscina, teatro/cinema, biblioteca (3)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	2
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, centro diurno, casa riposo, ospedale, farmacia, (da 0 a 4)	1
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastico, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2
	SOMMA 13

NOTE

- Via Santo Lussurgiu: strada Lunga con marciapiedi nuovi; intersezione in via Carbonia con linee guida podotattili X.
- Ambito intervento: qualificare e ridimensionare incroci molto ampi con via Amsicora/ via Ales.



Codice – Nome via	U122	Via Tempio
Zona – Orientamento	Oristano	Da via Palmas Piazza a via Amsicora



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Carreggiata	Pista ciclabile
	X e dissesto	X	X	

DISSESTO/ SCONNESSIONI	Carreggiata	Marciapiede o pista
		X

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
	X	X
	Da via Dorgali X	Y

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Intersezioni	X	NO	SI
Piazza Torrente	Y	NO	SI
Via Amsicora	Y	NO	SI
Via Gialetto	X	NO	NO

Attraversamenti

X 4	X	NO	SI
Fine via semaforo Amsicora	X	Senza avvisatore e podotattile	SI

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
		Y	X



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30	X	Supermercato	
		Area Parcheggio	X
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	2/3
Servizi pubblici, parcheggio, parco giochi, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 3)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	2
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
	SOMMA 6,5/7

NOTE

- Da via Tempio: tratto di via Dorgali (lato DX / lato SX .
- Via Lanusei: (entrambe i lati, pav. dissestato e granuloso).
- Quartiere molto frequentato con spostamento pedonale intenso di prossimità.
- Vie interne da inserire limite 20 kmh.



Codice – Nome via	U123	Via Tharros
Zona – Orientamento	Oristano	Da via Contini



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Carreggiata Pavimentazione	Pista ciclabile
	X	X		

DISSESTO/ SCONNESSIONI	Carreggiata	Marciapiede o pista
		X

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
	Vedi mappa	

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lung. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	---

Incroci

Via Croce	X	NO	
Via Cagliari	X	NO	SI da qualificare

Attraversamenti

Fine via	X	Semaforo senza avv. acustici	SI
Fine via (Diaz)	X	NO	
Fine via (Diaz) semaforo senza avv	X	NO	

STALLI PARCH. RISERVATI	ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
		n.2 X		



FERMATE AUTOBUS

<i>Ubicazione:</i>	<i>Lato DX</i>
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	A
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	NO
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	NO
SICUREZZA	SI

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Piazza	X	Negozi e area commerciale	X
Inserire limite 30	X	Supermercato	
Servizi		Area Parcheggio	X
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1,5/2
Servizi pubblici, parcheggio, parco giochi, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 3)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	3
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2
SOMMA	11,5/12

NOTE

- Strada molto trafficata.
- Tratti della carreggiata stretta.
- Troppa sosta e scarsa visibilità.
- Presenza piastrelle rotte (puntuale).
- Aumentare il numero di stalli riservati.
- Interruz. angolo via Cagliari palo semaforo in mezzo al percorso pedonale.



Codice – Nome via	U124	Via Tirso
Zona – Orientamento	Oristano	Da via Cagliari a Piazza Roma



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Carreggiata	Pista ciclabile
		X		

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
	X	X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

<i>ubicazione</i>	<i>Continuità pedonale</i>	<i>Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)</i>	<i>Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)</i>
-------------------	----------------------------	---	---

Incroci

Via Cagliari	X	NO	SI
h. semaforo	X (1 scal)	NO	SI
Incrocio	X (4 scal)	NO	SI
Piazza Roma	X	NO	SI

Attraversamenti

H. semaforo	X	NO	SI
2	X	NO	

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
	n.2 X	X	

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Limite		Negozi e area commerciale	X
Inserire limite 30	X	Parafarmacia	X
n. 2 negozi bici	X	Ginecologo con ascensore	X
Residenziale	X	Dentista	X



Banca	X	Bar	X
-------	---	-----	---

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1,5
Servizi pubblici, parcheggio, parco giochi, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 3)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	3
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, centro diurno, farmacia, (da 0 a 4)	3
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA	12,5

NOTE

- Angolo via Tirso: presente ambulatorio Dental Pro .
- Strada molto trafficata con movimentazione in corrispondenza della sosta.



Codice – Nome via	U125	Via Torino
Zona – Orientamento	Oristano	Da via Cagliari



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede stretto	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Pavimentazione	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.	Pista ciclabile
						X		

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Carreggiata	Pista ciclabile
			X	

DISSESTO/ SCONNESSIONI	Carreggiata	Marciapiede o pista
		X

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
	X	X
	Da via Firenze X	X 20m poi X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Via Cagliari	X	NO	SI
H. Firenze/Venezia	X	NO	SI
Via Santu Lussurgu (DX)	X	NO	

Attraversamenti

1. sconnessioni	X	NO	SI
H. Firenze fermate con lampione	X	NO	SI
2. Rialzo	X (2 scal)	NO	SI



3. Fine via	<input checked="" type="checkbox"/> (1 scal)	SI senza contrasto	Storto no sicurezza
-------------	--	--------------------	---------------------

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
			<input checked="" type="checkbox"/>

FERMATE AUTOBUS

Ubicazione:	Lato DX
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	<input checked="" type="checkbox"/> NA
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	<input checked="" type="checkbox"/> NO
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	<input checked="" type="checkbox"/> NO
SICUREZZA	<input checked="" type="checkbox"/> SI

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30	<input checked="" type="checkbox"/>	Studio dentistico	<input checked="" type="checkbox"/>
Scuola	<input checked="" type="checkbox"/>	Area Parcheggio	
Residenziale	<input checked="" type="checkbox"/>	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3
Servizi pubblici, parcheggio, parco giochi, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 3)	
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Scuola , cimitero, ufficio postale (3)	3
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, centro diurno, casa riposo, ospedale, farmacia, (da 0 a 4)	1
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastico, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2
SOMMA	12

NOTE

- Studio dentistico: .
- Incrocio cie Ales/ Lussurgu/ Torino con inee guida podotattili, ma l'ambito stradale è troppo ampio a scapito di quello pedonale.
- Via Gennargentu con panchine: . N. 4 fermate bus .
- Via Venezia con 2 marciapiedi e carreggiata con dissesto: ; n.2 attrav (dissesto pav.); n.3 stalli ; presenti scuola e campi sportivi.



Codice – Nome via	U126	Via Vittorio Veneto (tratto da piazza Mariano/ via San Efisio/ stazione)
Zona – Orientamento	Oristano	Dalla Piazza



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
		X		X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Carreggiata	Pista ciclabile
	Puntuale lato DX	X		

DISSESTO/ SCONNESSIONI	Carreggiata	Marciapiede o pista
		X tratto 2

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

Tratto da Piazza Mariano a Piazza S. Efizio

	LATO Sinistro	LATO Destro
	X	XX inizio 30 m poi X
Dal civico 38	X	X
Ultimi 20m	X	X

Tratto da via Sassari

	LATO Sinistro	LATO Destro
	X Strettezza lampioni	X
Dopo via Sassari	XXX	X 1 punto 1 m X (X 10 m prima fine via)

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lunghezza, illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Piazza Boario	X	NO	SI
Incrocio Sassari (4 scal)	X (4 scal)	NO	NO da qualificare
Piazzale della Stazione	X	NO	SI

Attraversamenti

Inizio x 2	X	NO	SI
------------	---	----	----



3 h. photo Art	X (2 scal	NO	SI
H. Piazza	X (1 scal	NO	SI
H. Sassari e dopo x 2	X (4 scal	NO	SI
Fine via	X (2 scal	NO	SI
Attrav. stazione piazzale X	X	NO	SI

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
		n.8 X	n.2 X stazione

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Limite		Negozi e area commerciale	pochi
Inserire limite 30	X	Supermercato	
Servizi		Area Parcheggio X stazione	X
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo/stazione	X

PRIORITA'

	Tratto 1	Tratto 2
Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1,5	3
Servizi pubblici, parcheggio, parco giochi, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 3)	2	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	2	2
Stazione FS (3)		3
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)		
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)		
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)		
SOMMA	9,5	15

NOTE

- Auto in sosta sui marciapiedi a SX.
- Inserire chiesa di S. Efisio e piazzetta.



Codice – Nome via	U127	Via Alessandro Volta
Zona – Orientamento	Oristano	Da via Galilei



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
	X		X	X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Carreggiata	Pista ciclabile
	X		X	

DISSESTO/ SCONNESSIONI	Carreggiata	Marciapiede o pista
		X

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
	X	X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

<i>ubicazione</i>	<i>Continuità pedonale</i>	<i>Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)</i>	<i>Sicurezza (segnaletica, lung. Illuminazione, velocità auto)</i>
-------------------	----------------------------	---	--

Incroci

Via Galilei	X	NO	Tunnel stretto
-------------	---	----	----------------

Attraversamenti

assente			
---------	--	--	--

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30	X	Supermercato	
Residenziale poco / campagna	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	



PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3
Servizi pubblici, parcheggio, parco giochi, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 3)	
Scuola, cimitero, ufficio postale (3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, centro diurno, casa riposo, ospedale, farmacia, (da 0 a 4)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	2
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	2
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA	7

NOTE

- Lavori in corso dopo 80m.



Codice – Nome via	U128	Via XX Settembre
Zona – Orientamento	Oristano	Da via Diaz



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Carreggiata	Pista ciclabile
		X	X	

DISSESTO/ SCONNESSIONI	Carreggiata	Marciapiede o pista
	X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
	X	X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lung. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	---

Incroci

Via Diaz	X	NO	SI
Via Cagliari	X	NO	SI
Lato benzinaio	X	no	si

Attraversamenti

Fine via con semaforo/ stazione servizio	X	NO avvisatore	SI
--	---	---------------	----

STALLI PARCH. RISERVATI

Centro analisi mediche

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
	X		



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Limite		Negozi e area commerciale	
Inserire limite 30	X	Supermercato	
Servizi centro analisi mediche	X	Area Parcheggio	
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1	
Servizi pubblici, parcheggio, parco giochi, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 3)	2	
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)		
Servizi per disabili-anziani: ambulatori, centro diurno, casa riposo, farmacia, (da 0 a 4)	3	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)		
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)		
Percorso rilevante/frequenzamento scolastico, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3	
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)		
	SOMMA	9

NOTE

- Centro analisi mediche (scalino ingresso).
- Multi-Med e palestra: ingresso esterno con piccola rampa: , porta ingresso .



Codice – Nome via	U129	Viale Cimitero Nuovo
Zona – Orientamento	Oristano	Da via Ibba a via Pau



DISLIVELLO

ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
	X inizio via		X

TIPOLOGIA PERCORSO

Marciapiede <90 fermata panchina alberi	Marciapiede >90	Carreggiata dissesto	Pista ciclabile
	X		

DISSESTO/ SCONNESSIONI

Carreggiata	Marciapiede o pista
	X

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

	LATO Sinistro	LATO Destro
	X	X
Dal cimitero	X	X
Girando a SX cimitero Nuovo	X	Via Palau X
Tratto via del cimitero da viale S. Martino a via Pira	XX	2 interruzioni per restringimento

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lung. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	---

Incroci



Via Pau	X	NO	NO
Via Ibba	X (1 scal)	NO	SI
Cimitero (1 scal) interruzioni fermata	X (1 scal)	NO	SI
Via Pira	X	NO	SI

Attraversamenti

1. H. Giardini	X	NO	SI
2. Cimitero (corsia)	X	NO	SI
3. Prima di via Pira (semaforo acustico)	X	NO	SI
4. Dopo Pira + 1 e dissesto	X (1 scal)	NO	NO lungo

STALLI PARCH. RISERVATI

cimitero

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
	X		

FERMATE AUTOBUS

Ubicazione:	Lato SX
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	PA
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	NO
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	PA panchina
SICUREZZA	SI

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Limite		Senso unico	X
Inserire limite		Pala Tharros	X
Servizi		Area Parcheggio	
Residenziale		Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	2
Servizi pubblici, parcheggio, parco giochi, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 3)	2
Scuola, cimitero, ufficio postale (3)	3
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, centro diurno, casa riposo, ospedale, farmacia, (da 0 a 4)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	2
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2
SOMMA	14

NOTE

- Via Cimitero Nuovo: **X**.
- Intervento: ricollocare panchina che restringe il marciapiede alla fermata bus lato cimitero.
- Percorso cimitero: viale con ghiaia, da pavimentare.
- Passaggio bus navetta in via Pau (vedi contro viale).



<i>Codice – Nome via</i>	U130a	Viale S. Martino (tratto 1)
<i>Zona – Orientamento</i>	Oristano	Da via Cagliari a viale cimitero



DISLIVELLO	<i>ACCENTUATO</i>	<i>LIEVE</i>	<i>VARIABILE</i>	<i>ASSENTE</i>
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	<i>Marciapiede <90</i>	<i>Marciapiede >90</i>	<i>Carreggiata</i>	<i>Pista ciclabile</i>
		X	X	

DISSESTO/ SCONNESSIONI	<i>Carreggiata</i>	<i>Marciapiede o pista</i>
		X puntuale

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	<i>LATO Sinistro</i>	<i>LATO Destro</i>
	X; dopo 10m X interruz.	XX
	Dalla piazza della chiesa X	X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

<i>ubicazione</i>	<i>Continuità pedonale</i>	<i>Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)</i>	<i>Sicurezza (segnaletica, lung. Illuminazione, velocità auto)</i>
-------------------	----------------------------	---	--

Incroci

SX: pendenza in via Carducci	X	NO	
h. Piazza	X	NO	SI
Viale cimitero X	X	NO	SI
Via Manzoni con pendenza	X	NO	

Attraversamenti

Chiesa	X (2 scal)	NO	SI
--------	------------	----	----

STALLI PARCH. RISERVATI

<i>ASSENTE</i>	<i>Accessibile</i>	<i>Parz. Access.</i>	<i>Non Access.</i>
		X	



**FERMATE
AUTOBUS**

Ubicazione	Lato sX	Lato dX
MOBILITA'	A	A
ORIENTAMENTO	NO	NO
COMFORT	SI	NO
SICUREZZA	SI	SI

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Limite		Negozi e area commerciale/Bar	X
Inserire limite 30	X	Chiesa	X
Bar	X	Video	X
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1,5
Servizi pubblici, parcheggio, parco giochi, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 3)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	2
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, centro diurno, casa riposo, ospedale, farmacia, (da 0 a 4)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4) / Piazza Manno	1
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2
SOMMA	11,5

NOTE

- Chiesa a raso A. Rampa con lunga pendenza elevata e senza corrimano X/X; attrav. pedonale X; Fermata bus A.
- Presente convento frati Cappuccini.



Codice – Nome via	U130b	Viale S. Martino (tratto 2)
Zona – Orientamento	Oristano	Da via Fondazione Rockefeller al viale del cimitero



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Carreggiata	Pista ciclabile
	Alberi	X	X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
	Vedi mappa	

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lung. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	---

Incroci

Piazza San Martino	X	NO	SI
Via Tasso	X (1 scal)	NO	SI
Via Manzoni pendenza/viale S. Martino tratto1	X	NO	NO
Viale cimitero (angolo stretto e passi carrai)	XXX	NO	SI

Attraversamenti

Piazza chiesa - scalini	X	no	si
-------------------------	---	----	----

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
	n.6 X Chiesa	n. 2 X centro salute mentale	



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Limite		Negozi e area commerciale	
Inserire limite 30	X	Chiesa - percorso	x
Servizi scuola		Area Parcheggio	
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	X

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1
Servizi pubblici, parcheggio, parco giochi, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 3)	2
Centro salute mentale sulla piazza S. Martino (3)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Scuola, cimitero, ufficio postale (3)	3
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2
	SOMMA 13

NOTE

- Presenza panchine e cestino.
- Intervento: fare corsia pedonale in Piazza S Martino.
- Attrav. piazza **NA** - Piazzetta con rampa **A** e panchine con statua e con 1 park **A** corrimano assente.
- Chiesa monastero San Martino esterno con rampa laterale.
- Qualificare incrocio viale San Martino Pira/ Piazza S. Martino.



Codice – Nome via	U130c	Viale San Martino (tratto 3)
Zona – Orientamento	Oristano	Da Piazza San Martino/ via Pira



DISLIVELLO

ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
	X		X

TIPOLOGIA PERCORSO

Marciapiede <90	Marciapiede >90	Carreggiata	Pista ciclabile
	X	X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

LATO Sinistro	LATO Destro
Corsia x 5m X	X
X	X
X	X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lung. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	---

Incroci

Via Dante	X (2 scal)	NO	SI
Piazza S. Martino/ospedale		NO	da qualificare X

Attraversamenti

Inizio piazza	X	NO	
---------------	---	----	--

STALLI PARCH. RISERVATI

Vedi Piazza

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Limite		Negozi e area commerciale	
Inserire limite 30	X	Supermercato	
Servizi scuola		Area Parcheggio	
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	X

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1
Servizi pubblici, parcheggio, parco giochi, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 3)	2
Stadio, piscina, teatro/cinema, biblioteca (3)	
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Servizi per disabili-anziani: ambulatori, centro diurno, casa riposo, farmacia, (da 0 a 4)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2
	SOMMA 8



Codice – Nome via	U131	Via Fondazione Rockefeller
Zona – Orientamento	Oristano	Da via Diaz a via Dante



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
		X		X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Carreggiata	Pista ciclabile
		inizio Diaz e fine via		

DISSESTO/ SCONNESSIONI	Carreggiata	Marciapiede o pista
		X

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
	X - ultimi 10m X	X con interruzioni - Ultimi 10m X con bancomat X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lung. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	---

Incroci

Via Diaz	X	NO	SI
Via Mattei	X	NO	Incrocio da qualificare
Via D'Annunzio	X (4 scal)	NO	NO
Rialzato	X	NO	troppo lungo

Attraversamenti

n. 4	X (5 scal)	NO	NO lungo
------	------------	----	----------

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Limite		Negozi e area commerciale	
Inserire limite 30	X	Ospedale e scuola	X
Servizi scuola	X	Area Parcheggio	X
Residenziale		Presenza alberatura	X

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1,5
Servizi pubblici, parcheggio, parco giochi, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 3)	2
Stadio, piscina, teatro/cinema, biblioteca (3)	
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Ospedale (6)	6
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, centro diurno, casa riposo, farmacia	3
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2
SOMMA	17,5

NOTE

- Pavimento dissestato davanti all'ospedale. Percorso accesso ospedale con pendenza
- Ambito da qualificare: incrocio con via Alighieri.
- Strada con molto traffico.



<i>Codice – Nome via</i>	U132	Via Gioacchino Rossini
<i>Zona – Orientamento</i>	Oristano	Da via Cimarosa



DISLIVELLO	<i>ACCENTUATO</i>	<i>LIEVE</i>	<i>VARIABILE</i>	<i>ASSENTE</i>
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	<i>Marciapiede <90</i>	<i>Marciapiede >90</i>	<i>Carreggiata Pavimentazione non idonea</i>	<i>Pista ciclabile</i>
	X	X		

DISSESTO/ SCONNESSIONI	<i>Carreggiata</i>	<i>Marciapiede o pista</i>
	X	X

ACCESSIBILITÀ PEDONALE		<i>LATO Sinistro</i>	<i>LATO Destro</i>
		X	XXX
	Dopo 40m	X	X
	Dopo via Leoncavallo	X	X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

<i>ubicazione</i>	<i>Continuità pedonale</i>	<i>Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)</i>	<i>Sicurezza (segnaletica, lung. Illuminazione, velocità auto)</i>
-------------------	----------------------------	---	--

Incroci

Via Cimarosa	X	NO	
Via Leoncavallo	X (2 scal)	NO	No strisce
Via Bellini	X (scal)	NO	

Attraversamenti

Via Leoncavallo	X		SI
-----------------	---	--	----

STALLI PARCH. RISERVATI

<i>ASSENTE</i>	<i>Accessibile</i>	<i>Parz. Access.</i>	<i>Non Access.</i>
		X	



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Limite		Negozi e area commerciale/bar	X
Inserire limite	X	Caf	X
Sporting club	X	Area Parcheggio	X
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	2
Servizi pubblici, parcheggio, parco giochi, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 3)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Scuola, cimitero, ufficio postale (3)	1
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2
	SOMMA 10

NOTE

- Percorso pedonale attorno alla scuola con Via Bellini e via Cimarosa.
- Via Puccini tratto da via Figoli lungo il parco: lato SX PA; interruzione NA; attraversamento pedonale NA (scalino); fermata bus NA/NO/NO/SI; lato SX giardino pav. dissestato NA.
- Presente Centro per l'udito. Percorso verso via Cimarosa NA.
- Via Cimarosa (tratto) da via Puccini: A (marciapiede 2 lati); park riservati: A; presente ingresso mercato comunale.



<i>Codice – Nome via</i>	U133	Via Vinea Regum
<i>Zona – Orientamento</i>	Oristano	Da via Solferino a via Othoca/ p.zza San Efisio



DISLIVELLO	<i>ACCENTUATO</i>	<i>LIEVE</i>	<i>VARIABILE</i>	<i>ASSENTE</i>
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	<i>Marciapiede <90</i>	<i>Marciapiede >90</i>	<i>Carreggiata</i>	<i>Pista ciclabile</i>
	pali	X		

DISSESTO/ SCONNESSIONI	<i>Carreggiata</i>	<i>Marciapiede o pista</i>
		X

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	<i>LATO Sinistro</i>	<i>LATO Destro</i>
	X dopo 40m; Dopo 50m X	X; dopo 80m X
	Dopo la chiesa XX 50m; poi X	XX; dopo 50m X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

<i>ubicazione</i>	<i>Continuità pedonale</i>	<i>Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)</i>	<i>Sicurezza (segnaletica, lung. Illuminazione, velocità auto)</i>
-------------------	----------------------------	---	--

Incroci

Via Solferino	X	NO	SI
Via Othoca	X	NO	NO

Attraversamenti

Inizio via	X	NO	SI
------------	---	----	----

STALLI PARCH. RISERVATI

Lungo strada

<i>ASSENTE</i>	<i>Accessibile</i>	<i>Parz. Access.</i>	<i>Non Access.</i>
		n.7 X	



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Limite	
Inserire limite 30	X
Residenziale	X

Negozi e area commerciale	
Supermercato	
Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3
Servizi pubblici, parcheggio, parco giochi, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 3)	2
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2
SOMMA	10

NOTE

- Chiesa Beata Maria: percorso esterno e rampa ingresso **pa**; ingresso e porta **na**; stallo riservato **na**.



Codice – Nome via	U134	Via Alagon
Zona – Orientamento	Oristano	Da via Othoca



DISLIVELLO

ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
			X

TIPOLOGIA PERCORSO

Marciapiede <90	Marciapiede >90	Carreggiata	Pista ciclabile
X	X	X	

DISSESTO/ SCONNESSIONI

Carreggiata	Marciapiede o pista
X	X puntuale

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

	LATO Sinistro	LATO Destro
	X	X
Da via Meloni	X con puntuale X	XX
Da via Battisti	X	XX
40 m prima fine via	X per 20m poi X	X ultimi 30m

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lung. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	---

Incroci

Via Othoca	XX	NO	NO
Via C. Meloni e via Battisti	X	NO	SI
Via Solferino (sx)	X	NO	SI
Via Solferino (dx) con dentista (strettezza e scalini portico)	X	NO	SI

Attraversamenti

X 1 (dissesto)	X scal	NO	SI
Fine via h. Battisti	X	NO	SI
H Solferino x 2	X	NO	SI



STALLI PARCH. RISERVATI

Lungo strada

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
	n.5 <input checked="" type="checkbox"/>		

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Limite		Negozi e area commerciale (fine via)	<input checked="" type="checkbox"/>
Inserire limite 30	<input checked="" type="checkbox"/>	Dentista	<input checked="" type="checkbox"/>
Residenziale	<input checked="" type="checkbox"/>	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	2/3
Servizi pubblici, parcheggio, parco giochi, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 3)	
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	1
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, centro diurno, casa riposo, ospedale, farmacia, (da 0 a 4)	2
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	2
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA	7,5

NOTE

- Via Meloni marciapiede (lati DX e SX); dissesto carreggiata.
- Ambulatorio dentista angolo con Solferino: ; attraversamento pedonale ; percorso .



Codice – Nome via	U135	Via Firenze
Zona – Orientamento	Oristano	Da via Messina



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Carreggiata	Pista ciclabile
		X	X	

DISSESTO/ SCONNESSIONI	Carreggiata	Marciapiede o pista
	X	X

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
	X	X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Via Messina/Torino	X	NO	SI
--------------------	---	----	----

Attraversamenti

Inizio via	X (2 scal)	NO	SI
Fine via	X		

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
		X	X

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30	X	Parco	X
Servizi poste	X	Area Parcheggio	
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	



PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3
Servizi pubblici, parcheggio, parco giochi, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 3)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Scuola, cimitero, ufficio postale (3)	3
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2
SOMMA	13



<i>Codice – Nome via</i>	U136	Via Consolini/ via Petri
<i>Zona – Orientamento</i>	Oristano	Da via Pira a Via Petri fino allo Stadio Tharos



DISLIVELLO	<i>ACCENTUATO</i>	<i>LIEVE</i>	<i>VARIABILE</i>	<i>ASSENTE</i>
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	<i>Marciapiede <90</i>	<i>Marciapiede >90</i>	<i>Carreggiata</i>	<i>Pista ciclabile</i>
	X	X	X	

DISSESTO/ SCONNESSIONI	<i>Carreggiata</i>	<i>Marciapiede o pista</i>
		X

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	<i>LATO Sinistro</i>	<i>LATO Destro</i>
	X	X dopo 50m XXX
Tratto Petri		X tratto

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

<i>ubicazione</i>	<i>Continuità pedonale</i>	<i>Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)</i>	<i>Sicurezza (segnaletica, lung. Illuminazione, velocità auto)</i>
-------------------	----------------------------	---	--

Incroci

Via Pira		NO	Da qualificare (troppo ampio)
Via Vivaldi e traversa interna	X (4 scal)	NO	SI
Via Petri (stadio Tharos)	X	NO	
Via Limbara (vegetazione invadente)	XX	NO	SI

Attraversamenti

1	X (1 scal)	NO	
2 rialzato (rallentatore)	X (2 scal)	NO	SI
Fine via	X	NO	NO lungo



STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
	<input checked="" type="checkbox"/>		

FERMATE AUTOBUS

Ubicazione: su via Petri	Lato SX
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	A
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	NO
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	NO
SICUREZZA	SI

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Stadio Tharros e area parcheggi	X	Negozi e area commerciale	
Inserire limite 30	X	Supermercato	
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3
Servizi pubblici, parcheggio, parco giochi, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 3)	1
Stadio (3)	3
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2
SOMMA	12

NOTE

- Migliorare l'accessibilità da via Pira a via Petri (fermata bus).
- Via Corelli/ Via Vivaldi (marciapiedi vecchi e dissestati).
- Presente area verde alberata (da attrezzare .
- Via Monteverdi: marciapiede nuovo.



Codice – Nome via	U137	Via Laconi
Zona – Orientamento	Oristano	



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Carreggiata	Pista ciclabile
	pali	X	X	

DISSESTO/ SCONNESSIONI	Carreggiata	Marciapiede o pista
		X

ACCESSIBILITÀ PEDONALE		LATO Sinistro	LATO Destro
	Fino ai binari		X
	Dai binari	X 50 m, poi X	X vegetazione invade il percorso
	Da via Isili 1	X	X
	Da via Isili 2	X	XXX
Dopo 50m	X	X	

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

<i>ubicazione</i>	<i>Continuità pedonale</i>	<i>Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)</i>	<i>Sicurezza (segnaletica, lung. Illuminazione, velocità auto)</i>
-------------------	----------------------------	---	--

Incroci

Binari/Passio a livello	X	NO	NO
Via Isili	X (4 scal)	NO	SI
Via Olbia	X (2 scal)	NO	SI
Vicolo Laconi	X (2 scal)	NO	
Via Torrente/Carbonia	X	NO	NO Da qualificare Con l'approccio città giardino

Attraversamenti



1		NO	
---	--	----	--

**STALLI PARCH. RISERVATI
FERMATE AUTOBUS**

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
		n.2 X Senza scivoli	
v. via Petri			

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30	X	Parco attrezzato via Ilisis	X
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	2/3
Servizi pubblici, parcheggio, parco giochi, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 3)	2
Stadio (3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	1,5/2
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA	6,5

NOTE

- Area verde: percorso esterno **PA/NA**; percorso interno **PA** (solo un tratto); alberi da incrementare e qualificare; panchine e cestini: **A**; stallo riservato **NA**; vialetto con dissesto (sollevamento pavimentazione).
- Intervento: vialetto per collegare l'altro lato del parco;
- Via Isili: carreggiata e marciapiedi vecchi con dissesto **NA**.
- Strade laterali vie Isili: **NA**.
- Piazza Torrente: da qualificare (ampliare spazio pedonale e arredo verde).



<i>Codice – Nome via</i>	U138	Via Olbia
<i>Zona – Orientamento</i>	Oristano	Da Via Tevere a via Laconi



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	<i>Marciapiede <90 alberi</i>	<i>Marciapiede >90</i>	<i>Carreggiata</i>	<i>Pista ciclabile</i>
		X	X	

DISSESTO/ SCONNESSIONI	<i>Carreggiata</i>	<i>Marciapiede o pista</i>
	X	X

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	<i>LATO Sinistro</i>	<i>LATO Destro</i>
	X	XXX
Da via Ancona	XXX	XXX
Da via dei Mille	X	XXX

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

<i>ubicazione</i>	<i>Continuità pedonale</i>	<i>Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)</i>	<i>Sicurezza (segnaletica, lung. Illuminazione, velocità auto)</i>
-------------------	----------------------------	---	--

Incroci

Via Tevere	X	NO	SI
Tutte le laterali con gradini Taranto, Ancona, Caloforte, dei Mille	X (n.20 scal)	NO	NO
Via Laconi	X	NO	SI

Attraversamenti

assente		NO	
---------	--	----	--

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
		X	



FERMATE AUTOBUS

Ubicazione: su via Petri	Lato DX/SX
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	A
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	NO
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	NO
SICUREZZA	SI

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30	X	Parco attrezzato	
Residenziale e case popolari	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	X

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	2/3	
Servizi pubblici, parcheggio, parco giochi, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 3)	2	
Stadio (3)		
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)		
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)		
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	2	
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2	
	SOMMA	8.5

NOTE

- PA/NA esterno parco; interno NA (alberature da incrementare); panchine e cestini: PA/NA; altro assente.
- Via Tevere **XX** (pav. marciapiedi vetusta).
- Tutte le laterali con scalini **X**.
- Centro di riabilitazione Sacro Cuore: esterno **PA**, ingresso **A**, porta **NA**, stallo e attraversamento pedonale assenti.
- Via Laconi: sosta su entrambe i lati, non riescono a passare 2 auto, passa solo un bus.



SCHEDE RILIEVO PIAZZE, PARCHI GIOCHI



Codice – Nome Località	P01	Piazza della Torre
	TORRE GRANDE	



INFORMAZIONI GENERALI

Grado di frequentazione	LTO
Dislivelli, scalini	NO lieve pendenza arrivando da via dei Pescatori
Videosorveglianza	
Alberatura	Scarso – rotatoria centrale
Pavimentazione	SI
Dissesto/sconnessioni	Si puntuale sconnessioni piastrelle

PARCHEGGIO RISERVATO

Assente	Non access.	Parzialmente access.	Accessibile
	<input checked="" type="checkbox"/> accesso al mare	<input checked="" type="checkbox"/>	

FERMATA AUTOBUS

	Lato sinistro
MOBILITA' (raccordo percorso e pedana rialzata)	<input checked="" type="checkbox"/>
ORIENTAMENTO (linee guida e identif. fermata)	<input type="checkbox"/>
COMFORT (presenza pensilina e panca)	<input checked="" type="checkbox"/>
SICUREZZA	<input checked="" type="checkbox"/>

ACCESSIBILITA' PERCORSI E ORIENTAMENTO

	DIS. MOTORIA	DIS. VISIVA	ATTRAVERS.
Percorso esterno (puntuali dissesti)	<input checked="" type="checkbox"/> PA/A	<input checked="" type="checkbox"/> PA	X2 <input type="checkbox"/> NA dissesto
Percorso interno	rotatoria	NO	

RUOLO E FUNZIONE DELLA PIAZZA

Area 30	<input checked="" type="checkbox"/>	Farmacia	<input checked="" type="checkbox"/>
Area semi-pedonale	<input checked="" type="checkbox"/>	Torre	<input checked="" type="checkbox"/>
Crai	<input checked="" type="checkbox"/>	Area attrezzata	<input checked="" type="checkbox"/>
Esercizi commerciali	<input checked="" type="checkbox"/>	Monumento ai Caduti	

NOTE

- Aumentare scivoli nei marciapiedi per agevolare salita/discesa delle carrozzine.
- Supermercato Crai; (interruzioni laterali nel percorso esterno). Presente casetta acqua.
- Incrocio da qualificare; ambito da valorizzare con aumento spazio pedonale.
- Farmacia: rampa , porta accesso .



Codice – Nome Località	P02	Piazza Chiesa
	DONIGALA	



INFORMAZIONI GENERALI

Grado di frequentazione	Medio
Dislivelli, scalini	Scivolo ripido per accedere e scalino dalla piazza al sagrato
Videosorveglianza	si
Alberatura	SI
Pavimentazione	SI
Dissesto/sconnessioni	No ma tratto di pavimentazione poco percorribile

PARCHEGGIO RISERVATO

FERMATA AUTOBUS

	Assente	Non access.	Parzialmente access.	Accessibile
			X posizione	
	X			

ACCESSIBILITA' PERCORSI E ORIENTAMENTO

	DIS. MOTORIA	DIS. VISIVA	ATTRAVERS.
Percorso esterno	X	X	X
Percorso interno	X con 1scalino X	NO	

RUOLO E FUNZIONE DELLA PIAZZA

Area pedonale	X	Ufficio biblioteca	
Area semi-pedonale	X	Fontana	X
Chiesa, attività parrocchiali con rampetta	X	Area attrezzata con arredo	X
Esercizi commerciali	X	Monumento ai Caduti	



Codice – Nome Località	P03	Piazzetta di via S. Antonino
	DONIGALA	



INFORMAZIONI GENERALI

Grado di frequentazione	Medio
Dislivelli, scalini	SI (attorno cordolo)
Videosorveglianza	NO
Alberatura	SI
Pavimentazione	SI
Dissesto/sconnessioni	SI

PARCHEGGIO RISERVATO FERMATA AUTOBUS

	Assente	Non access.	Parzialmente acc.	Accessibile
PARCHEGGIO RISERVATO	X			
FERMATA AUTOBUS	X			

ACCESSIBILITA' PERCORSI E ORIENTAMENTO

	DIS. MOTORIA	DIS. VISIVA	ATTRAVERS.
Percorso esterno	X	NO	assente
Percorso interno	X	NO	

RUOLO E FUNZIONE DELLA PIAZZA

Area pedonale	X	Uffici	
Area semi-pedonale	X	Video sorveglianza	X
Chiesa, attività parrocchiali		Area attrezzata con arredo	X
Esercizi commerciali	X	Monumento ai Caduti	

NOTE

- Puntuali dissesti.
- Piazza divisa in due dalla carreggiata di via S. Antonino.



Codice – Nome Località	P04	Piazzetta via Eugenio Sanna
	DONIGALA	



INFORMAZIONI GENERALI

Grado di frequentazione	Medio
Dislivelli, scalini	Si lieve dislivello
Videosorveglianza	
Alberatura	SI da implementare per creare zona ombreggiata
Pavimentazione	SI

PARCHEGGIO RISERVATO FERMATA AUTOBUS

	Assente	Non access.	Parzialmente acc.	Accessibile
			X	X
	X			

ACCESSIBILITA' PERCORSI E ORIENTAMENTO

	DIS. MOTORIA	DIS. VISIVA	ATTRAVERS.
Percorso esterno	X	NO	assente
Percorso interno	X	X	

RUOLO E FUNZIONE DELLA PIAZZA

Area semi-pedonale	X	Fontana	
		Area attrezzata con arredo	X



Codice – Nome Località	P05	Piazza giardino via delle Grazie
	DONIGALA	



INFORMAZIONI GENERALI

Grado di frequentazione	Medio
Dislivelli, scalini	Solo 1 scivolo per accedere – fare altri scivoli o rampetti x agevolare accesso giardino
Videosorveglianza	
Alberatura	SI da implementare per ombra
Pavimentazione	SI viale del giardino

PARCHEGGIO RISERVATO FERMATA AUTOBUS

Assente	Non access.	Parzialmente acc.	Accessibile
		X	X
X			

ACCESSIBILITA' PERCORSI E ORIENTAMENTO

	DIS. MOTORIA	DIS. VISIVA	ATTRAVERS.
Percorso esterno	X	X	assente
Percorso interno	X	X	

RUOLO E FUNZIONE DELLA PIAZZA

Area pedonale	X	Ufficio biblioteca	
Area semi-pedonale		Centro riabilitativo	X
Chiesa e Piazza	X	Area attrezzata con arredo	



Codice – Nome Località	P06	Piazza Caduti per la Patria
	SILI'	



INFORMAZIONI GENERALI

Grado di frequentazione	Alto
Dislivelli, scalini	NO ma si potrebbe aggiungere un altro scivolo
Videosorveglianza	NO
Alberatura	SI
Pavimentazione	SI/NO solo il vialetto che arriva alla casetta dell'acqua

PARCHEGGIO RISERVATO FERMATA AUTOBUS

	Assente	Non access.	Parzialmente acc.	Accessibile
				Scuola X

ACCESSIBILITA' PERCORSI E ORIENTAMENTO

	DIS. MOTORIA	DIS. VISIVA	ATTRAVERS.
Percorso esterno	PA Dissesto carreggiata	NO	NA
Percorso interno	assente		

RUOLO E FUNZIONE DELLA PIAZZA

Area semi-pedonale	X	Casa dell'acqua	X
Centro servizi		Residenze	X
Scuola elementare	X		

NOTE

- Lieve pendenza da via S. Pietro per arrivare alla Piazza, alla casetta dell'acqua e alla scuola (assenza indicazioni).
- Supermercato: park riservato **A**; esterno **PA/NA**; accesso e porta **A**; attr. pedonale assente.
- Piazza in via Martiri Congo **A** (solo alcuni alberi sul lato); scivoli per accesso pedonale **A**.
- N.2 fermate bus **NA** (pensilina e panca lato piazza).
- Casa della sostenibilità.
- Stallo riservato lungo la strada: **PA**.
- Piazza: fermata bus scuola **NA**, park riservato: distante; alberi e piazzetta **A** esterno **PA**; stallo riservato **A**, attrav. **NA**
- Chiesa in via S. Pietro vicino alla scuola: rampa **PA**; sagrato **A**; arredo e ingresso **A**.



Codice – Nome Località	P07	Piazza S. Michele Arcangelo
	SILI'	



INFORMAZIONI GENERALI

Grado di frequentazione	Medio alto
Dislivelli, scalini	Solo ingresso chiesa
Videosorveglianza	
Alberatura	NO
Pavimentazione	SI
Dissesto/sconnessioni	NO

PARCHEGGIO RISERVATO FERMATA AUTOBUS

Assente	Non access.	Parzialmente acc.	Accessibile
		X lieve pendenza	
X			

ACCESSIBILITA' PERCORSI E ORIENTAMENTO

	DIS. MOTORIA	DIS. VISIVA	ATTRAVERS.
Percorso esterno con dissesto	X	NO	assente
Percorso interno con fughe	X	NO	

RUOLO E FUNZIONE DELLA PIAZZA

Area pedonale	X	Arredo panchine e spazio sagraarea verde accanto chiesa	X
Centro servizi		Chiesa e Piazza	X

NOTE

- Non accesso alla piazza: realizzare scivolo.



Codice – Nome Località	P08	Piazza/sagrato della Chiesa
	MASSAMA	



INFORMAZIONI GENERALI

Grado di frequentazione	Alto
Dislivelli, scalini	SI su un lato
Alberatura	NO
Pavimentazione	SI sagrato

PARCHEGGIO RISERVATO FERMATA AUTOBUS

	Assente	Non access.	Parzialmente acc.	Accessibile
PARCHEGGIO RISERVATO	X			
FERMATA AUTOBUS	X			


ACCESSIBILITA' PERCORSI E ORIENTAMENTO

	DIS. MOTORIA	DIS. VISIVA	ATTRAVERS.
Percorso esterno	Assente ma sagrato	NO	X Chiesa 2 scal
Percorso interno (fare scivolo per accesso dalla strada)	X	NO	

RUOLO E FUNZIONE DELLA PIAZZA

Area semi pedonale (sagrato)	X	Bar	X
Chiesa con sagrato	X	Area attrezzata con arredo	

Codice – Nome Località	P08b	Nuova Piazza in via Martiri del Congo
	SILI'	



INFORMAZIONI GENERALI

Grado di frequentazione	Alto
Dislivelli, scalini	SI
Videosorveglianza	
Alberatura	SI lungo la strada M. del Congo.
Pavimentazione	Dissesto su M. del Congo
Dissesto/sconnessioni	SI lato marciapiede M. Del Congo.

PARCHEGGIO RISERVATO

Assente	Non access.	Parzialmente access.	Accessibile
	X		

FERMATA AUTOBUS

	Lato Destro	Lato sinistro
MOBILITA' (raccordo percorso e pedana rialzata)	NA	NA
ORIENTAMENTO (linee guida e identif. fermata)	NO	NO
COMFORT (presenza pensilina e panca)	A	NO
SICUREZZA	SI	SI

ACCESSIBILITA' PERCORSI E ORIENTAMENTO

	DIS. MOTORIA	DIS. VISIVA	ATTRAVERS.
Percorso esterno M. del Congo (dissesto e radici alberi davanti alla piazza)	X	X	assente
Percorso interno	X	NO	

RUOLO E FUNZIONE DELLA PIAZZA

Area pedonale	X
Centro servizi	X
Casa	X
Esercizi commerciali	NO

Ufficio polivalente	X
Fontana	NO
Area attrezzata con arredo	SI
Monumento ai Caduti	

NOTE

- Intervento: riqualificare il piazzale. Rendere accessibile le fermate bus con raccordo al marciapiede per la salita/discesa. Rallentare i veicoli prima della piazza: realizzare attraversamento rialzato e segnalare la Z30.



Codice – Nome	P09	Piazza Eleonora D'Arborea
Località	Oristano	



INFORMAZIONI GENERALI

Grado di frequentazione	Alto
Dislivelli, scalini	NO – Lieve pendenza
Videosorveglianza	
Alberatura	Scarsa
Pavimentazione	SI

PARCHEGGIO RISERVATO FERMATA AUTOBUS

Assente	Non access.	Parzialmente acc.	Accessibile
			n.2 <input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>			

ACCESSIBILITA' PERCORSI E ORIENTAMENTO

	DIS. MOTORIA	DIS. VISIVA	ATTRAVERS.
Percorso esterno	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
Percorso interno	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	

RUOLO E FUNZIONE DELLA PIAZZA

Area pedonale	<input checked="" type="checkbox"/>	Bar e plateatico	<input checked="" type="checkbox"/>
Ufficio Lavori Pubblici	<input checked="" type="checkbox"/>	IAT	<input checked="" type="checkbox"/>
Chiesa, attività parrocchiali		Area attrezzata con arredo	<input checked="" type="checkbox"/>
Esercizi commerciali	<input checked="" type="checkbox"/>	Palazzo Campus Colonna	<input checked="" type="checkbox"/>
Municipio e ufficio lavori pubblici	<input checked="" type="checkbox"/>	Palazzi storici, Palazzo Campus Colonna, gruppo Folk	<input checked="" type="checkbox"/>
Mappa a rilievo troppo alta	<input checked="" type="checkbox"/>	Palazzo degli Scolopi, sede del Comune	<input checked="" type="checkbox"/>

NOTE

- Uffici comunali in via Ciudadella de Menorca.



Codice – Nome Località	P10	Piazza Manna
	Oristano	



INFORMAZIONI GENERALI

Grado di frequentazione	Alta
Dislivelli, scalini	NO
Videosorveglianza	
Alberatura	SI – da implementare
Pavimentazione	SI
Dissesto/sconnessioni	NO – Lavori di riqualificazione in corso

PARCHEGGIO RISERVATO

Assente	Non access.	Parzialmente acc.	Accessibile
X			

FERMATA AUTOBUS

Vedi via Cagliari	Lato sinistro
MOBILITA' (raccordo percorso e pedana rialzata)	A
ORIENTAMENTO (linee guida e identif. fermata)	NO
COMFORT (presenza pensilina e panca)	NO
	SI

ACCESSIBILITA' PERCORSI E ORIENTAMENTO

	DIS. MOTORIA	DIS. VISIVA	ATTRAVERS.
Percorso esterno	A	NO	
Percorso interno	A	PA	

RUOLO E FUNZIONE DELLA PIAZZA

Area pedonale	X	Terminal bus vicino	X
Area semi-pedonale		Fontana	
Ex-carceri	X	Area attrezzata con arredo	X
Esercizi commerciali	X	Giardino	X

NOTE

- Riqualificazione urbanistica in corso.



Codice – Nome Località	P11	Piazza Sacro Cuore
	Oristano	



INFORMAZIONI GENERALI

Grado di frequentazione	Alta
Dislivelli, scalini	NO
Videosorveglianza	
Alberatura	Scarsa
Pavimentazione	SI
Dissesto/sconnessioni	NO

PARCHEGGIO RISERVATO FERMATA AUTOBUS

	Assente	Non access.	Parzialmente acc.	Accessibile
PARCHEGGIO RISERVATO	X			
FERMATA AUTOBUS	X			

ACCESSIBILITA' PERCORSI E ORIENTAMENTO

	DIS. MOTORIA	DIS. VISIVA	ATTRAVERS.
Percorso esterno	X	X	X
Percorso interno	X		

RUOLO E FUNZIONE DELLA PIAZZA

Area pedonale	X		
Chiesa	X		
		Area attrezzata con arredo	X

NOTE

- Valutare ampliamento spazio pavimentato pedonale.
- Interventi per la viabilità necessari: limitare velocità automezzi.



Codice – Nome Località	P12	Piazza Martini (detta “delle tre palme”)
	Oristano	



INFORMAZIONI GENERALI

Grado di frequentazione	Medio
Dislivelli, scalini	Cordolo attorno all'area verde e lieve pendenza
Videosorveglianza	
Alberatura	SI - 2 palme
Pavimentazione	SI
Dissesto/sconnessioni	NO

PARCHEGGIO RISERVATO FERMATA AUTOBUS

	Assente	Non access.	Parzialmente acc.	Accessibile
PARCHEGGIO RISERVATO	X			
FERMATA AUTOBUS	X			

ACCESSIBILITA' PERCORSI E ORIENTAMENTO

	DIS. MOTORIA	DIS. VISIVA	ATTRAVERS.
Percorso esterno	PA	PA	assente
Percorso interno	assente	NO	

RUOLO E FUNZIONE DELLA PIAZZA

Area pedonale		Chiesa via La Marmora	X
Area semi-pedonale	X	Fontana	
Chiesa, attività parrocchiali		Area verde	X

NOTE

- Prevista per la pavimentazione del centro storico un capitolo di spesa forfettario per il puntuale ripristino di sconessioni e fughe.



Codice – Nome Località	P13	Piazza Corrias
	Oristano	



INFORMAZIONI GENERALI

Grado di frequentazione	Alto
Dislivelli, scalini	NO
Videosorveglianza	
Alberatura	1 con sedute attorno
Pavimentazione	SI

PARCHEGGIO RISERVATO FERMATA AUTOBUS

	Assente	Non access.	Parzialmente acc.	Accessibile
				X
	X			

ACCESSIBILITA' PERCORSI E ORIENTAMENTO

	DIS. MOTORIA	DIS. VISIVA	ATTRAVERS.
Percorso esterno	A	NO	assente
Percorso interno	A	NO	

RUOLO E FUNZIONE DELLA PIAZZA

Area pedonale	X	Museo archeologico Antiquarium Arborense	X
Chiesa, attività parrocchiali		Area attrezzata con arredo	
Esercizi commerciali / Café	X	Monumento ai Caduti	



Codice – Nome Località	P14	Piazza Duomo
	Oristano	



INFORMAZIONI GENERALI

Grado di frequentazione	Alta
Dislivelli, scalini	Scalinata duomo ma rampa lunga - Lieve Pendenza
Videosorveglianza	
Alberatura	Scarsa
Pavimentazione	SI

PARCHEGGIO RISERVATO FERMATA AUTOBUS

	Assente	Non access.	Parzialmente acc.	Accessibile
				X

ACCESSIBILITA' PERCORSI E ORIENTAMENTO

	DIS. MOTORIA	DIS. VISIVA	ATTRAVERS.
Percorso esterno	A	PA	PA (da smussare)
Percorso interno	PA	NO	

RUOLO E FUNZIONE DELLA PIAZZA

Area semi-pedonale	X	Museo	X
ZTL	X	Fontana	X
Chiesa, attività parrocchiali	X	Area attrezzata con arredo	X
Esercizi commerciali	X	Duomo con rampa lunga X	X

NOTE

- Incrementare il numero di scivoli.



Codice – Nome Località	P15	Piazza Roma
	Oristano	



INFORMAZIONI GENERALI

Grado di frequentazione	Alto
Dislivelli, scalini	NO
Videosorveglianza	
Alberatura	NO (scarso)
Pavimentazione	SI
Dissesto/sconnessioni	NO

PARCHEGGIO RISERVATO

Assente	Non access.	Parzialmente acc.	Accessibile
v. via Tirso			

FERMATA AUTOBUS

	Lato Destro
MOBILITA' (raccordo percorso e pedana rialzata)	A
ORIENTAMENTO (linee guida e identif. fermata)	NO
COMFORT (presenza pensilina e panca)	NO

ACCESSIBILITA' PERCORSI E ORIENTAMENTO

	DIS. MOTORIA	DIS. VISIVA	ATTRAVERS.
Percorso esterno	A	PA	A - NA
Percorso interno	A	NO	

RUOLO E FUNZIONE DELLA PIAZZA

Area pedonale	X	Ufficio polivalente	X
Banche	X	Fontana	X
Supermercato	X	Area attrezzata con arredo	X
Esercizi commerciali, bar e terrazze	X	TORRE e accesso area storica pedonale	X
Taxi	X	Parafarmacia	X

NOTE

- Realizzare n.1 stallo riservato.
- Rendere accessibile l'attraversamento pedonale al centro della piazza.
- Fermata bus poco visibile.
- Migliorare l'orientamento con inserimento linee guida podotattili.



Codice – Nome	P16	Piazza Giorgio Luigi Pintus
Località	Oristano	



INFORMAZIONI GENERALI

Grado di frequentazione	Alto (ipermercato)
Dislivelli, scalini	Lavori in corso
Alberatura	

PARCHEGGIO RISERVATO

Assente	Non access.	Parzialmente acc.	Accessibile
X Presso la piazza			X Presso CC Torre Eleonora

FERMATA AUTOBUS

	Lato DX Centro commerciale	Lato sinistro
MOBILITA' (raccordo percorso e pedana rialzata)	A	NA
ORIENTAMENTO (linee guida e identif. fermata)	NO	NO
COMFORT (presenza pensilina e panca)	NO	NO
SICUREZZA	SI	SI

ACCESSIBILITA' PERCORSI E ORIENTAMENTO

	DIS. MOTORIA	DIS. VISIVA	ATTRAVERS.
Percorso esterno con lavori in corso	X	NO	X vie Sanzio, Ricovero, Marconi
Percorso interno	X lavori in corso	NO	

RUOLO E FUNZIONE DELLA PIAZZA

Area pedonale	X	Complesso commerciale Torre Eleonora	X
Foro Boario	X	Area attrezzata con arredo, scarsa alberatura	X
Esercizi commerciali	X	Monumento ai Caduti	

NOTE

- Via Ricovero: lato centro commerciale A.



Codice – Nome Località	P17	Piazza Mariano
	Oristano	



INFORMAZIONI GENERALI

Grado di frequentazione	Alto
Dislivelli, scalini	NO (lavori in corso)
Alberatura	Assente solo sui lati via
Pavimentazione	SI

PARCHEGGIO RISERVATO

<i>Assente</i>	<i>Non access.</i>	<i>Parzialmente acc.</i>	<i>Accessibile</i>
Lavori in corso			

FERMATA AUTOBUS

	<i>Lato sinistro</i>
MOBILITA' (raccordo percorso e pedana rialzata)	NA
ORIENTAMENTO (linee guida e identif. fermata)	NO
COMFORT (presenza pensilina e panca)	SI

ACCESSIBILITA' PERCORSI E ORIENTAMENTO

	<i>DIS. MOTORIA</i>	<i>DIS. VISIVA</i>	<i>ATTRAVERS.</i>
Percorso esterno (incrocio)	XX		Lavori in corso
Percorso interno	X	Lavori in corso	

RUOLO E FUNZIONE DELLA PIAZZA

Area pedonale	SI	Esercizi commerciali	X
Area semi-pedonale	X	Area attrezzata con arredo	X
Farmacia via Bosa e Studio dentistico	X	Torretta fortificazione Portixedda	X

NOTE

- Piazza ingresso centro storico (sottozona S3).
- Pavimentazione sconnessa e non complanare attorno alla piazza.
- Gli attraversamenti risultano sono accessibili per la presenza di scalini.



Codice – Nome Località	P18	Piazza Maria Teresa Sechi
	Oristano	



INFORMAZIONI GENERALI

Grado di frequentazione	Alta
Dislivelli, scalini	Nelle intersezioni (ad es. con via Carboni e via Secchi)
Videosorveglianza	NO
Alberatura	NO
Pavimentazione	NO
Dissesto/sconnessioni	NO

PARCHEGGIO RISERVATO

Assente	Non access.	Parzialmente acc.	Accessibile
		X Su via Segni e laterale via Carboni	

FERMATA AUTOBUS

Vd. via Mattei X			
------------------	--	--	--

ACCESSIBILITA' PERCORSI E ORIENTAMENTO

	DIS. MOTORIA	DIS. VISIVA	ATTRAVERS.
Percorso esterno (attorno alla piazza)	X	NO	via Carboni X 2 scal via Mattei X
Percorso interno (area verde)	X	NO	

RUOLO E FUNZIONE DELLA PIAZZA

Area verde	X	Cestino	X
Area pedonale	NO	Assenza panchine	X
Esercizi commerciali e supermercato	X	Uffici della Provincia	X

NOTE

- Presente marciapiede e corsia ciclabile.
- La piazza si configura come piazzale con area verde



Codice – Nome Località	P19	Piazza del Popolo
	Oristano	



INFORMAZIONI GENERALI

Grado di frequentazione	Alto (incrocio stradale)
Dislivelli, scalini	SI arrivando da via Palmas per salire sul marciapiede
Videosorveglianza	NO
Alberatura	NO
Pavimentazione	NO

PARCHEGGIO RISERVATO

Assente	Non access.	Parzialmente acc.	Accessibile
	n.2 X		

FERMATA AUTOBUS

Vd. via Vittorio Veneto	Lato sinistro
MOBILITA' (ricordo percorso e pedana rialzata)	NA
ORIENTAMENTO (linee guida e identif. fermata)	NO
COMFORT (presenza pensilina e panca)	NO

ACCESSIBILITA' PERCORSI E ORIENTAMENTO

	DIS. MOTORIA	DIS. VISIVA	ATTRAVERS.
Percorso esterno	X / X	NO	Via V.Veneto X
Percorso interno	X	NO	

RUOLO E FUNZIONE DELLA PIAZZA

Area pedonale	NO	Chiesa	X
Area semi-pedonale	NO	Area parcheggi	X
Chiesa, attività parrocchiali	X	Area attrezzata con arredo	

NOTE

- Marciapiede su due lati **XXX**.
- Intervento: realizzare percorso fino alla chiesa pavimentando tratto via Vittorio Veneto; aumentare ambito pedonale piazza riposizionando o rimuovendo alcune soste.
- Sagrato chiesa S. Efisio: **X** (presenza fioriere e panchine su via V. Veneto).



Codice – Nome Località	P20	Piazzale chiesa S. Efisio
	Oristano	



INFORMAZIONI GENERALI

Grado di frequentazione	Alto
Dislivelli, scalini	Dislivello accesso chiesa <input checked="" type="checkbox"/>
Videosorveglianza	
Alberatura	NO
Pavimentazione	SI
Dissesto/sconnessioni	NO

PARCHEGGIO RISERVATO

	Assente	Non access.	Parzialmente acc.	Accessibile
FERMATA AUTOBUS	v. via V. Veneto <input checked="" type="checkbox"/>	n.2 <input checked="" type="checkbox"/> con SCIVOLO assente		

ACCESSIBILITA' PERCORSI E ORIENTAMENTO

	DIS. MOTORIA	DIS. VISIVA	ATTRAVERS.
Percorso esterno	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Via V.Veneto
Percorso interno	<input checked="" type="checkbox"/>		

RUOLO E FUNZIONE DELLA PIAZZA

Area semi-pedonale	<input checked="" type="checkbox"/>		
Chiesa, attività parrocchiali	<input checked="" type="checkbox"/>	Area attrezzata con arredo/V Veneto	<input checked="" type="checkbox"/>
Esercizi commerciali	<input checked="" type="checkbox"/>	Monumento ai Caduti	

NOTE

- Intervento: realizzare percorso pedonale per collegare Piazza del Popolo (continuità con pavimentazione).



Codice – Nome Località	P21	Piazza Robert Baden-Powell, via Quasimodo
	Oristano	



INFORMAZIONI GENERALI

Grado di frequentazione	Medio piazzale
Dislivelli, scalini	SI (dal marciapiede al piazzale)
Videosorveglianza	NO
Alberatura	Sui lati
Pavimentazione	NO
Dissesto/sconnessioni	SI marciapiedi

PARCHEGGIO RISERVATO FERMATA AUTOBUS

Assente	Non access.	Parzialmente acc.	Accessibile
			X
	Lato Destro X		

ACCESSIBILITA' PERCORSI E ORIENTAMENTO

	DIS. MOTORIA	DIS. VISIVA	ATTRAVERS.
Percorso esterno	X	NO	X
Percorso interno	assente		

RUOLO E FUNZIONE DELLA PIAZZA

Giardino alberato	X	Fontana	
Piazzale		Area attrezzata con arredo	NO
Stazioni ricarica elettrica	X	Centro sportivo	X

NOTE

- Ambito da qualificare: migliorare accessibilità percorsi esterni; installazione arredo e giochi; incrementare alberature.
- Presenti stalli ricariche elettriche.
- Presente corsia ciclabile su entrambe i lati ma non protetta in via Fermi.
- Assenza di negozi nel quartiere: anziani usano il bus per fare la spesa.
- Usare parcheggio per mercatini (settimanali, dell'usato...).



Codice – Nome Località	P22	Piazza Ungheria (stazione FS)
	Oristano	



INFORMAZIONI GENERALI

Grado di frequentazione	Alta
Dislivelli, scalini	NO
Videosorveglianza	
Alberatura	NO
Pavimentazione	SI

PARCHEGGIO RISERVATO FERMATA AUTOBUS

	Assente	Non access.	Parzialmente acc.	Accessibile
				X
Vd centro intermodale	X			

ACCESSIBILITA' PERCORSI E ORIENTAMENTO

	DIS. MOTORIA	DIS. VISIVA	ATTRAVERS.
Percorso esterno	A	PA	A
Percorso interno	A		

RUOLO E FUNZIONE DELLA PIAZZA

Area semi-pedonale	X	Fontana	
Chiesa, attività parrocchiali		Area attrezzata con arredo	X
Stazione FS collegato al centro intermodale	X	Monumento ai Caduti	

NOTE

- Vedi lavori in corso e relazione con Centro intermodale.
- Ambito oggetto di riqualificazione urbana a scala di quartiere.



Codice – Nome	P23	Piazza Arrigo Visani con giardino vie Bellini/ Puccini/ Rossini
Località	Oristano	



INFORMAZIONI GENERALI

Grado di frequentazione	Alto
Dislivelli, scalini	SI sconnessioni interne (viale da ripristinare)
Videosorveglianza	
Alberatura	SI
Pavimentazione	SI
Dissesto/sconnessioni	SI viale e marciapiede in via Puccini

PARCHEGGIO RISERVATO

Assente	Non access.	Parzialmente acc.	Accessibile
			n.2 <input checked="" type="checkbox"/> via Cimarosa

FERMATA AUTOBUS

	Lato Destro	Lato sinistro
MOBILITA' (raccordo percorso e pedana rialzata)	<input checked="" type="checkbox"/> A	<input checked="" type="checkbox"/> NA
ORIENTAMENTO (linee guida e identif. fermata)	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> NO
COMFORT (presenza pensilina e panca)	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> NO
SICUREZZA	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI

ACCESSIBILITA' PERCORSI E ORIENTAMENTO

	DIS. MOTORIA	DIS. VISIVA	ATTRAVERS.
Percorso esterno via Bellini	<input checked="" type="checkbox"/> X	<input checked="" type="checkbox"/> X	<input checked="" type="checkbox"/> X
Via Puccini (dissesti)	<input checked="" type="checkbox"/> X		assente
Via Cimarosa	<input checked="" type="checkbox"/> X	<input checked="" type="checkbox"/> X	<input checked="" type="checkbox"/> X
Percorso interno dissesto (sconnessioni)	<input checked="" type="checkbox"/> X		

RUOLO E FUNZIONE DELLA PIAZZA

Area pedonale	<input checked="" type="checkbox"/> X	Scuola	<input checked="" type="checkbox"/> X
Illuminazione	<input checked="" type="checkbox"/> X	Area attrezzata con arredo	<input checked="" type="checkbox"/> X
Panchine	<input checked="" type="checkbox"/> X	Prevista riqualificazione aree verdi	<input checked="" type="checkbox"/> X
Centro per l'udito	<input checked="" type="checkbox"/> X	Mercato comunale	<input checked="" type="checkbox"/> X

NOTE

- Via Puccini: lato SX / lato DX: . Centro udito .
- Intervenire sul via Puccini.



Codice – Nome Località	P24	Piazza S. Martino
	Oristano	



INFORMAZIONI GENERALI

Grado di frequentazione	Alto
Dislivelli, scalini	SI
Alberatura	Da implementare solo sui lati
Pavimentazione	Ghiaia
Dissesto/sconnessioni	SI

PARCHEGGIO RISERVATO

Assente	Non access.	Parzialmente access.	Accessibile
	✗ 2 (scivolo assente)		✓ 3

FERMATA AUTOBUS

h. via P. Pau	Lato SX	Lato DX
MOBILITA' (raccordo percorso e pedana rialzata)	✓ A	✗ NA dissesto
ORIENTAMENTO (linee guida e identif. fermata)	✗ NO	✗ NO
COMFORT (presenza pensilina e panca)	✓ SI	✓ SI
	✓ SI	✓ SI

ACCESSIBILITA' PERCORSI E ORIENTAMENTO

	DIS. MOTORIA	DIS. VISIVA	ATTRAVERS.
Percorso esterno	✗	NO	✗
Percorso interno	✗✓	NO	

RUOLO E FUNZIONE DELLA PIAZZA

Area pedonale con rampa	✓	Piazzale	X
Area semi-pedonale	X	Giardini vicini	✓
Area parcheggio	X	Area attrezzata con arredo	✗✓



Chiesa	X	Centro salute mentale, ex ospedale	X rampa
--------	---	------------------------------------	---------

NOTE

- Ambito nelle vicinanze dell'ospedale e di altre strutture di cura molto frequentato dai pedoni e dai veicoli con presenza di ambulanti.
- Intervento: migliorare l'accessibilità della fermata bus ("centralità" da qualificare).



Codice – Nome Località	P25	Piazza Cova
	Oristano	



INFORMAZIONI GENERALI

Grado di frequentazione	Medio
Dislivelli, scalini	Accesso galleria con negozi X – aumentare il n. di scivoli
Videosorveglianza	
Alberatura	NO
Pavimentazione	NO

PARCHEGGIO RISERVATO FERMATA AUTOBUS

	Assente	Non access.	Parzialmente acc.	Accessibile
		X		X
X				

ACCESSIBILITA' PERCORSI E ORIENTAMENTO

	DIS. MOTORIA	DIS. VISIVA	ATTRAVERS.
Percorso esterno	X	NO	assente
Percorso interno	X	NO	

RUOLO E FUNZIONE DELLA PIAZZA

Area semi pedonale (lato sottoportico)	X	Bar	X
Chiesa, attività parrocchiali		Area attrezzata con arredo	
Esercizi commerciali	X	Area parcheggi	X



Codice – Nome	P26	Piazza Alfredo Torrente
Località	Oristano	



INFORMAZIONI GENERALI

Grado di frequentazione	Alto – tratto chiuso al traffico e zona altamente residenziale Contro viale in via Carbonia
Dislivelli, scalini	Attorno all'area verde
Videosorveglianza	
Alberatura	SI (palme e pini)
Pavimentazione	NO
Dissesto/sconnessioni	SI

PARCHEGGIO RISERVATO FERMATA AUTOBUS

	Assente	Non access.	Parzialmente access.	Accessibile
PARCHEGGIO RISERVATO	X			
FERMATA AUTOBUS	X			

ACCESSIBILITA' PERCORSI E ORIENTAMENTO

	DIS. MOTORIA	DIS. VISIVA	ATTRAVERS.
Percorso esterno	X	NO	
Percorso interno solo 1 parte X	X	NO	

RUOLO E FUNZIONE DELLA PIAZZA

Area pedonale	X	Area attrezzata con arredo	X
Esercizi commerciali		Monumento ai Caduti	

NOTE

- Qualificare connessioni pedonali: incrocio stradale troppo ampio/creare collegamento con il lato opposto.



Codice – Nome Località	P27	Piazza Aldo Moro
	Oristano	



INFORMAZIONI GENERALI

Grado di frequentazione	Alto piazzale con parcheggi e giardini
Dislivelli, scalini	Si ingresso giardino e ingresso con scalinata Ministero infrastrutture con scala
Pendenza	Lieve h. Cagliari
Alberatura	Lati con siepi recinzione vegetale e alberi nel giardino
Pavimentazione	NO
Dissesto/sconnessioni	Si vialetto del giardinetto attrezzato

PARCHEGGIO RISERVATO

Assente	Non access.	Parzialmente access.	Accessibile
	❌ 1 transennata	1X	2X

FERMATA AUTOBUS

Via Assisi (posta dissesto)	Lato Destro
MOBILITA' (raccordo percorso e pedana rialzata)	PA
ORIENTAMENTO (linee guida e identif. fermata)	NO
COMFORT (presenza pensilina e panca)	NO
SICUREZZA	SI

ACCESSIBILITA' PERCORSI E ORIENTAMENTO

	DIS. MOTORIA	DIS. VISIVA	ATTRAVERS.
Percorso esterno S. Francesco D'Assisi (dissesto)	X	NO	X Lato via S. Francesco



Percorso esterno Cagliari	<input checked="" type="checkbox"/> lungo e dissestato		
Percorso esterno da via Diaz (con rampa)	<input checked="" type="checkbox"/>	NON indicato	
Percorso interno	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	NO	assente

RUOLO E FUNZIONE DELLA PIAZZA

Tribunale con rampa	<input checked="" type="checkbox"/>	Area attrezzata con arredo panchine e cestini giardino e davanti liceo	<input checked="" type="checkbox"/>
Liceo classico di Castro e accesso piazza	X	Sulla Piazza	<input checked="" type="checkbox"/>

NOTE

- Ambiente molto aperto con poche linee guida.
- Doppio accesso al parchetto, di cui uno dalla piazza.
- Attorno al tribunale/ prefettura: ampia area parcheggi.
- Viale giardinetto e piazzale davanti liceo: pav. sconnesso: .
- Via S. Francesco: pav. dissestato fronte ufficio postale fino a via Diaz e via Cagliari .



Codice – Nome Località	P28	Piazzetta Caduti sul Lavoro
	Oristano	



INFORMAZIONI GENERALI

Grado di frequentazione	Alto – in centro area verde con statua
Dislivelli, scalini	NO
Videosorveglianza	NO
Alberatura	NO
Pavimentazione	SI/NO
Dissesto/sconnessioni	SOLO ASFALTO STRADA

PARCHEGGIO RISERVATO FERMATA AUTOBUS

	Assente	Non access.	Parzialmente acc.	Accessibile
				X
Vd. VIA BRUNELLESCHI	A			

ACCESSIBILITA' PERCORSI E ORIENTAMENTO

	DIS. MOTORIA	DIS. VIS	ATTRAVERS.
Percorso esterno	PA	NO	NA (1 scal)
Percorso interno	A	NO	

RUOLO E FUNZIONE DELLA PIAZZA

Area pedonale	NO	Ufficio polivalente	X
PARAFARMACIA	X	Area attrezzata con arredo	
Esercizi commerciali ATTORNO	X	Statua con area verde	X



Codice – Nome Località	P29	Piazza Martiri delle Foibe
	Oristano	



INFORMAZIONI GENERALI

Grado di frequentazione	Alto
Dislivelli, scalini	
Videosorveglianza	
Alberatura	SI
Pavimentazione	NO
Dissesto/sconnessioni	Erba invade il percorso

PARCHEGGIO RISERVATO FERMATA AUTOBUS

	Assente	Non access.	Parzialmente acc.	Accessibile
PARCHEGGIO RISERVATO	X			
FERMATA AUTOBUS	X			

ACCESSIBILITA' PERCORSI E ORIENTAMENTO

	DIS. MOTORIA	DIS. VISIVA	ATTRAVERS.
Percorso esterno	A	PA	assente
Percorso interno	A		

RUOLO E FUNZIONE DELLA PIAZZA

Area pedonale	X	Fontana	
Chiesa, attività parrocchiali		Area attrezzata con arredo	X



Codice – Nome	P30	Piazza Papa Giovanni Paolo II (via Ciudadella de Menorca)
Località	Oristano	



INFORMAZIONI GENERALI

Grado di frequentazione	Alto
Dislivelli, scalini	Scivoli presenti
Videosorveglianza	
Alberatura	SI con piccolo giardino
Pavimentazione	SI
Dissesto/sconnessioni	NO

PARCHEGGIO RISERVATO FERMATA AUTOBUS

	Assente	Non access.	Parzialmente acc.	Accessibile
				X
	X			

ACCESSIBILITA' PERCORSI E ORIENTAMENTO

	DIS. MOTORIA	DIS. VISIVA	ATTRAVERS.
Percorso esterno	A	PA	A
Percorso interno	PA		

RUOLO E FUNZIONE DELLA PIAZZA

Area semi-pedonale	X	Panchine	X
Chiesa, attività parrocchiali (curia Arcivescovile)	X	Area attrezzata con arredo	X
Studi professionali	X		

NOTE

- Via Ciudadella de Menorca X con lieve pendenza. Ambulatorio e Proloco X.



Codice – Nome Località	P31	Piazza Italia
	Oristano	



INFORMAZIONI GENERALI

Grado di frequentazione	Alto
Dislivelli, scalini	Scivolo presente solo da un lato
Videosorveglianza	NO
Alberatura	SI alberelli
Pavimentazione	SI
Dissesto/sconnessioni	NO ma fare almeno 2 atri scivoli per accesso alla piazza.

PARCHEGGIO RISERVATO

<i>Assente</i>	<i>Non access.</i>	<i>Parzialmente access.</i>	<i>Accessibile</i>
X			

FERMATA AUTOBUS

	<i>Lato Destro</i>
MOBILITA' (raccordo percorso e pedana rialzata)	A
ORIENTAMENTO (linee guida e identif. fermata)	NO
COMFORT (presenza pensilina e panca)	PA solo panchina

ACCESSIBILITA' PERCORSI E ORIENTAMENTO

	DIS. MOTORIA	DIS. VISIVA	ATTRAVERS.
Percorso esterno	PA/A	PA	NA
Percorso interno	A		

RUOLO E FUNZIONE DELLA PIAZZA

Area semi-pedonale	X	Area attrezzata con arredo	X
Esercizi commerciali		Soste	X

NOTE

- Percorso su via Lazio: marciapiedi con dissesto puntuale e stretti **NA** (lampioni e buche).
- Incrocio con via Toscana: **NA**. Via Toscana **NA** (marciapiedi da rifare). N. 1 stallo **PA**,
- Ambulatorio veterinario: esterno **NA**; accesso **A**; porta **PA**; stallo **PA**; attrav. assente.
- Incrocio su via Sardegna con semaforo senza attrav. **NA**;
- CIA: **NA**.
- Incrocio Vie Carnia/ Sardegna/ Lazio: da qualificare (edicola in mezzo).
- Intervento: ampliare ambito pedonale nella piazza.



Codice – Nome Località	P32	Piazza Abis
	Oristano	



INFORMAZIONI GENERALI

Grado di frequentazione	Alto
Dislivelli, scalini	NO
Videosorveglianza	SI
Alberatura	SI alberelli (da incrementare)
Pavimentazione	SI

PARCHEGGIO RISERVATO

Assente	Non access.	Parzialmente access.	Accessibile
			X

FERMATA AUTOBUS

Vedi stazione FS/ e via Iglesias	Lato sinistro
MOBILITA' (raccordo percorso e pedana rialzata)	NA
ORIENTAMENTO (linee guida e identif. fermata)	NO
COMFORT (presenza pensilina e panca)	SI

ACCESSIBILITA' PERCORSI E ORIENTAMENTO

	DIS. MOTORIA	DIS. VISIVA	ATTRAVERS.
Percorso esterno Las Palmase via Iglesias	A/PA	PA	via Palmas rialzo con scal X
Percorso interno	A	PA	

RUOLO E FUNZIONE DELLA PIAZZA

Area pedonale	X	Panchine	X
Bar con bagno	X	Area attrezzata con arredo	X



Codice – Nome Località	P33	Piazza in via Pier Luigi da Palestrina
	Oristano	



INFORMAZIONI GENERALI

Grado di frequentazione	Medio (transito)
Dislivelli, scalini	NO
Videosorveglianza	NO
Alberatura	SI
Pavimentazione	NO

PARCHEGGIO RISERVATO FERMATA AUTOBUS

	Assente	Non access.	Parzialmente acc.	Accessibile
		X (assenza raccordo)		
	X			

ACCESSIBILITA' PERCORSI E ORIENTAMENTO

	DIS. MOTORIA	DIS. VISIVA	ATTRAVERS.
Percorso esterno Da Palestrina/ via Doria	A	PA	assente
Percorso interno	NA sterrato	PA	

RUOLO E FUNZIONE DELLA PIAZZA


Area pedonale (viale interno)	limitata	Panchine	X
Pizzeria	X	Area attrezzata con arredo	X
Esercizi commerciali		Previsto intervento di riqualificazione	X

NOTE

- Via da Palestrina: marciapiedi vecchi e con dissesto.
- Via Doria: marciapiedi stretti e pav. dissestato; n.1 stallo riservato.
- Ambito da qualificare: incrocio via Doria/ Via Sardegna (troppo ampio); dare continuità pedonale via Sabina/ via Doria.



Torregrande, via Millelire Parco attrezzato



INFORMAZIONI GENERALI

Grado di frequentazione	Alto
Delimitazione area	NO
Illuminazione	SI
Videosorveglianza	
Alberatura	SI
Pavimento antitrauma nei giochi	NO

ACCESSIBILITA' DALL'ESTERNO

	Accessibile	Parzialmente Acc.	Non Acc.	ASSENTE
STALLO PARCHEGGIO	X			
FERMATA BUS	X			

ACCESSIBILITA' PEDONALE

	DIS. MOTORIA	DIS. VISIVA	ATTRAV.
PERCORSO ESTERNO	A		A
VIALE INTERNO	assente		

ATTREZZATURE

		Accessibile	NON accessibile	ASSENTE
GIOCHI			X	
ARREDI	CESTINI			X
	FONTANELLA	X		
	PANCHINE	Plateatico bar		
	TAVOLO PIC-NIC	X		



Torre Grande, via Duca degli Abruzzi Pineta



INFORMAZIONI GENERALI

Grado di frequentazione	Alto
Recintato	NO
Illuminazione	NO (solo stradali)
Videosorveglianza	NO
Alberatura	SI

ACCESSIBILITA' DALL'ESTERNO

riservato	Access.	Parzialmente Acc.	Non Acc.	ASSENTE
STALLO PARCHEGGIO	X			
FERMATA BUS	X			

ACCESSIBILITA' PEDONALE

	DIS. MOTORIA	DIS. VISIVA	ATTRAV.
PERCORSO ESTERNO	A		NA via d. Abbruzzi
VIALE INTERNO	PA		

ATTREZZATURE

		Accessibile	NON accessibile	ASSENTE
GIOCHI				X
ARREDI	CESTINI			X
	FONTANELLA			X
	PANCHINE			X
	TAVOLO PIC-NIC			X

NOTE

- Valutare progetto attrezzature fitness con tavoli picnic e cestini.
- Il progetto fitness "palestra all'aperto" andrebbe integrato lungomare e sulla zona alta dell'arenile con realizzazione oasi estivi per ombreggiatura in parte alle passerelle di legno.



Donigala, Via Brigata Sassari	Area verde attrezzata
-------------------------------	-----------------------



INFORMAZIONI GENERALI

Grado di frequentazione	Medio
Recinzione	NO
Illuminazione	SI
Videosorveglianza	
Alberatura	SI
Pavimento antitrauma neii giochi	NO

ACCESSIBILITA' DALL'ESTERNO

	Accessibile	Parzialmente Acc.	Non Acc.	ASSENTE
STALLO PARCHEGGIO		X Cartello e posizione	X Scivolo assente per accesso parco e poco visibile assente seg. verticale	
FERMATA BUS				X

ACCESSIBILITA' PEDONALE

	DIS. MOTORIA	DIS. VISIVA	ATTRAV.
PERCORSO ESTERNO	PA		NA
VIALE INTERNO	PA puntuali dissesti	PA	

ATTREZZATURE

		Accessibile	NON accessibile	ASSENTE
GIOCHI			X	
ARREDI	CESTINI	X		
	FONTANELLA			X
	PANCHINE	X		
	Ex-scuola collegata dalla passerella		X	



Donigala, Via Emaristu

Parco di Santa Petronilla



INFORMAZIONI GENERALI

Grado di frequentazione	Basso
Recintato	Si con cancello
Illuminazione	NO
Videosorveglianza	NO
Alberatura	SI
Pavimento antitrauma nei giochi	NO

ACCESSIBILITA' DALL'ESTERNO

	Accessibile	Parzialmente Acc.	Non Acc.	ASSENTE
STALLO PARCHEGGIO				X
FERMATA BUS				X

ACCESSIBILITA' PEDONALE

	DIS. MOTORIA	DIS. VISIVA	ATTRAV.
PERCORSO ESTERNO	NA		Assente
VIALE INTERNO	NA		

ATTREZZATURE

		Accessibile	NON accessibile	ASSENTE
GIOCHI			X	
ARREDI	CESTINI			X
	FONTANELLA		X	
	PANCHINE		X	
	TAVOLO PIC-NIC		X	

NOTE

- Fontanella in via dell'Immacolata.
- Chiesa adiacente.



Donigala, Via S. Antonino

Area verde non attrezzata



INFORMAZIONI GENERALI

Grado di frequentazione	Basso
Recintato	NO
Illuminazione	SI
Videosorveglianza	
Alberatura	SI
Pavimento antitrauma nei giochi	NO

ACCESSIBILITA' DALL'ESTERNO

riservato	Accessibile	Parzialmente Acc.	Non Acc.	ASSENTE
STALLO PARCHEGGIO				X
FERMATA BUS				X

ACCESSIBILITA' PEDONALE

	DIS. MOTORIA	DIS. VISIVA	ATTRAV.
PERCORSO ESTERNO	A		NA
VIALE INTERNO	NA		

ATTREZZATURE

		Accessibile	NON accessibile	ASSENTE
GIOCHI				X
ARREDI	CESTINI			X
	FONTANELLA			X
	PANCHINE			X
	TAVOLO PIC-NIC			X



Massama, SP55 via Ardua, Massima | Area verde attrezzata



INFORMAZIONI GENERALI

Grado di frequentazione	Alto
Recintato	NO
Illuminazione	NO
Videosorveglianza	
Alberatura	Da implementare
Pavimento antitrauma nei giochi	NO (erba alta)

ACCESSIBILITA' DALL'ESTERNO

	Accessibile	Parzialmente Acc.	Non Acc.	ASSENTE
STALLO PARCHEGGIO				X
FERMATA BUS				

ACCESSIBILITA' PEDONALE

	DIS. MOTORIA	DIS. VISIVA	ATTRAV.
PERCORSO ESTERNO	NA	Cimitero NA	Assente
VIALE INTERNO	assente		

ATTREZZATURE

	Accessibile	NON accessibile	ASSENTE
GIOCHI		X	
ARREDI	CESTINI		X
	FONTANELLA		X
	PANCHINE		X
	TAVOLO PIC-NIC		
ATTREZZI FITNESS			

NOTE

Cimitero adiacente



Nuraxinieddu, Via Bologna

Area verde attrezzata



INFORMAZIONI GENERALI

Grado di frequentazione	Basso (erba alta)
Recintato	NO
Illuminazione	NO
Videosorveglianza	
Alberatura	SI
Pavimento antitrauma nei giochi	NO

ACCESSIBILITA' DALL'ESTERNO

	Accessibile	Parzialmente Acc.	Non Acc.	ASSENTE
PARCHEGGIO				X
FERMATA BUS	X <150m			

ACCESSIBILITA' PEDONALE

	DIS. MOTORIA	DIS. VISIVA	ATTRAV.
PERCORSO ESTERNO	PA		Assente
VIALE INTERNO	assente		

ATTREZZATURE

		Accessibile	NON accessibile	ASSENTE
GIOCHI			X	
ARREDI	CESTINI			X
	FONTANELLA			X
	PANCHINE		X	
	TAVOLO PIC-NIC			X



Sili, Via Giovanni Paolo I	Area verde attrezzata
----------------------------	-----------------------



INFORMAZIONI GENERALI

Grado di frequentazione	Alto
Recintato	NO
illuminazione	SI
Videosorveglianza	
Alberatura	SI sui lati -Da implementare nella parte centrale

ACCESSIBILITA' DALL'ESTERNO

	Accessibile	Parzialmente Acc.	Non Acc.	ASSENTE
STALLO PARCHEGGIO				X
FERMATA BUS				X

ACCESSIBILITA' PEDONALE

	DIS. MOTORIA	DIS. VISIVA	ATTRAV.
PERCORSO ESTERNO	NA		Assente
VIALE INTERNO	A		

ATTREZZATURE

	Accessibile	NON accessibile	ASSENTE
GIOCHI			X
ARREDI	CESTINI	X	
	FONTANELLA		X
	PANCHINE	X	
	TAVOLO PIC-NIC		

NOTE

- Lavori in corso.
- Ludoteca con rampa X



Massama, Via Carlo Emanuele	Area giochi
-----------------------------	-------------



INFORMAZIONI GENERALI

Grado di frequentazione	Medio
Recintato	NO
Illuminazione	SI
Videosorveglianza	NO
Alberatura	(da incrementare)
Pavimento antitrauma nei giochi	NO/SI (lavori in corso)

ACCESSIBILITA' DALL'ESTERNO E ORIENTAMENTO

	Accessibile	Parzialmente Acc.	Non Acc.	ASSENTE
STALLO PARCHEGGIO				X
FERMATA BUS	X Anche scuola bus			

ACCESSIBILITA' PEDONALE

	DIS. MOTORIA	DIS. VISIVA	ATTRAV.
PERCORSO ESTERNO	XX		X (2 scal)
VIALE INTERNO	A		

ATTREZZATURE

		Accessibile	NON accessibile	ASSENTE
GIOCHI			X	
ARREDI	CESTINI	X		
	FONTANELLA			X
	PANCHINE	X		
	TAVOLO PIC-NIC			X



Nuraxinieddu, Via Bologna	Parco Eugenio Cadoni e area fitness
---------------------------	-------------------------------------



INFORMAZIONI GENERALI

Grado di frequentazione	Medio con lieve pendenza; area fitness pianeggiante
Rrecintato	NO
Illuminazione	SI
Videosorveglianza	NO
Alberatura	(da incrementare)
Pavimento antitrauma nei i giochi	NO

ACCESSIBILITA' DALL'ESTERNO

	Accessibile	Parzialmente Acc.	Non Acc.	ASSENTE
STALLO PARCHEGGIO				X
FERMATA BUS	X			

ACCESSIBILITA' PEDONALE

	DIS. MOTORIA	DIS. VISIVA	ATTRAV.
PERCORSO ESTERNO	A	PA	NA Parco giochi A Area fitness
VIALE INTERNO nel parco giochi	A Lavori in corso	PA	

ATTREZZATURE

		Accessibile	NON accessibile	ASSENTE
GIOCHI			X	
ARREDI	CESTINI	X		
	FONTANELLA			X
	PANCHINE	X	X	
	TAVOLO PIC-NIC			
ATTREZZI FITNESS			X	

NOTE

- Di fronte area fitness: assenza attraversamento fra le 2 aree con fermate X ma senza pensilina e panchina.
- Area: viale interno PA non collegato agli attrezzi fitness.



Oristano, viale Repubblica Giardini pubblici



INFORMAZIONI GENERALI

Grado di frequentazione	Alto
Recintato	NO ma siepe presenti su 2 lati
Illuminazione	SI
Alberatura	SI

ACCESSIBILITA' DALL'ESTERNO

	Accessibile	Parzialmente Acc.	Non Acc.	ASSENTE
STALLO PARCHEGGIO		X	X	
FERMATA BUS				v. via Repubblica

ACCESSIBILITA' PEDONALE

	DIS. MOTORIA			DIS. VIS.	ATTRAV.	
VIALE ESTERNO Via Carpaccio			X			X
VIALE ESTERNO Via Repubblica	XX	X				
VIALE ESTERNO Via			X			
VIALE INTERNO		XX				

ATTREZZATURE

		Accessibile	NON accessibile	ASSENTE
GIOCHI			X	
ARREDI	CESTINI	PA		
	FONTANELLA			X
	PANCHINE	X	X	

NOTE

- Previsto progetto di riqualificazione.
- Viali interni con pav. dissestato.



Oristano, via G.M. Angioy

Giardino Santa Gianna Beretta Molla



INFORMAZIONI GENERALI

Grado di frequentazione	Basso
Recintato	NO
Illuminazione	SI
Videosorveglianza	
Alberatura	SI

ACCESSIBILITA' DALL'ESTERNO

	Accessibile	Parzialmente Acc.	Non Acc.	ASSENTE
STALLO PARCHEGGIO	X			
FERMATA BUS				X

ACCESSIBILITA' PEDONALE

	DIS. MOTORIA	DIS. VISIVA	ATTRAV.
PERCORSO ESTERNO	NA	NO	Assente
VIALE INTERNO	(dissesto)		

ATTREZZATURE

		Accessibile	NON accessibile	ASSENTE
GIOCHI				X
ARREDI	CESTINI			X
	FONTANELLA			X
	PANCHINE			X
	TAVOLO PIC-NIC			X



Oristano, via Sartiglia,

Giardino Annadina Cozzoli



INFORMAZIONI GENERALI

Grado di frequentazione	Basso
Recintato	NO
Illuminazione	Esterna
Videosorveglianza	
Alberatura	SI

ACCESSIBILITA' DALL'ESTERNO

	Accessibile	Parzialmente Acc.	Non Acc.	ASSENTE
STALLO PARCHEGGIO				X
FERMATA BUS				X

ACCESSIBILITA' PEDONALE

	DIS. MOTORIA	DIS. VISIVA	ATTRAV.
PERCORSO ESTERNO	A		A
VIALE INTERNO	assente		

ATTREZZATURE

		Accessibile	NON accessibile	ASSENTE
GIOCHI				X
ARREDI	CESTINI			X
	FONTANELLA			X
	PANCHINE			X
	TAVOLO PIC-NIC			X



Oristano, via Messina

Giardini Umberto Erriu



INFORMAZIONI GENERALI

Grado di frequentazione	Alto
Recintato	NO
Illuminazione	SI
Videosorveglianza	
Alberatura	SI

ACCESSIBILITA' DALL'ESTERNO

	Accessibile	Parzialmente Acc.	Non Acc.	ASSENTE
STALLO PARCHEGGIO				X
FERMATA BUS				X

ACCESSIBILITA' PEDONALE

	DIS. MOTORIA	DIS. VISIVA	ATTRAV.
PERCORSO ESTERNO	A		A
VIALE INTERNO	PA		

ATTREZZATURE

		Accessibile	NON accessibile	ASSENTE
GIOCHI				X
ARREDI	CESTINI	X		
	FONTANELLA			X
	PANCHINE	X		

NOTE

- Puntuale dissesto/interruzione ~~X~~ del viale che porta alla piazzetta attrezzata ~~X~~.



Oristano, via Messina

Giardini Donatori di Sangue



INFORMAZIONI GENERALI

Grado di frequentazione	Medie
Recintato	NO siepi
Illuminazione	SI
Videosorveglianza	NO
Alberatura	SI

ACCESSIBILITA' DALL'ESTERNO

	Accessibile	Parzialmente Acc.	Non Acc.	ASSENTE
STALLO PARCHEGGIO	X			X
FERMATA BUS			Su via Messina (distante) X	

ACCESSIBILITA' PEDONALE

	DIS. MOTORIA	DIS. VISIVA	ATTRAV.
PERCORSO ESTERNO via Firenze/ via Messina	XX		NA
VIALE INTERNO	A		

ATTREZZATURE

		Accessibile	NON accessibile	ASSENTE
GIOCHI				X
ARREDI	CESTINI	X		
	FONTANELLA			X
	PANCHINE	X		
	TAVOLO PIC-NIC			X

NOTE

- Area circostante: lieve pendenza.



Oristano, via Scirocco

Parchetto Monte Arci



INFORMAZIONI GENERALI

Grado di frequentazione	Medio
Recintato	NO -
Illuminazione	SI
Videosorveglianza	
Alberatura	SI

ACCESSIBILITA' DALL'ESTERNO

	Accessibile	Parzialmente Acc.	Non Acc.	ASSENTE
STALLO PARCHEGGIO			X	
FERMATA BUS				X

ACCESSIBILITA' PEDONALE

	DIS. MOTORIA	DIS. VISIVA	ATTRAV.
PERCORSO ESTERNO	X		NA
Via Petri	XX		
VIALE INTERNO (dissesto)	X		

ATTREZZATURE

		Accessibile	NON accessibile	ASSENTE
GIOCHI				X
ARREDI	CESTINI	X		
	FONTANELLA			X
	PANCHINE	X		
	TAVOLO PIC-NIC			X

NOTE



Oristano, Piazza Maestrale

Parco/ Piazza, S. Nicola



INFORMAZIONI GENERALI

Grado di frequentazione	Alto
Recintato	Siepi
Illuminazione	SI
Videosorveglianza	
Alberatura	SI
Pavimento antitrauma nei giochi	NO

ACCESSIBILITA' DALL'ESTERNO

	Accessibile	Parzialmente Acc.	Non Acc.	ASSENTE
STALLO PARCHEGGIO	X	X		
FERMATA BUS				X

ACCESSIBILITA' PEDONALE

	DIS. MOTORIA		DIS. VIS.	ATTRAV.	
VIALE ESTERNO via Maestrale	X	X		X	
VIALE ESTERNO laterale lato nido	X	X			
VIALE ESTERNO via Scirocco	X	X			
Accesso 2, 3 viale laterale con sconnessioni			X		
Accesso via Scirocco	X				
Accesso Via Maestrale	X				
VIALE INTERNO		X			

ATTREZZATURE

		Accessibile	NON accessibile	ASSENTE
GIOCHI			X	
ARREDI	CESTINI	X		
	FONTANELLA			X
	PANCHINE	X		

NOTE

- Prevista riqualificazione aree verdi
- Via Scirocco X. Con fine via X x 30m SX con area con arredo attorno al parco e viale XX.



Oristano, via Pau

Giardino San Martino



INFORMAZIONI GENERALI

Grado di frequentazione	Medio (ospedale)
Recintato	NO
Illuminazione	NO
Alberatura	SI

ACCESSIBILITA' DALL'ESTERNO

	Accessibile	Parzialmente Acc.	Non Acc.	ASSENTE
STALLO PARCHEGGIO	X			
FERMATA BUS				X

ACCESSIBILITA' PEDONALE

	DIS. MOTORIA	DIS. VISIVA	ATTRAV.
PERCORSO ESTERNO via Pau	NA	NO	NA
VIALE INTERNO	A		

ATTREZZATURE

		Accessibile	NON accessibile	ASSENTE
GIOCHI				X
ARREDI	CESTINI	X		
	FONTANELLA	X		
	PANCHINE	X		
	TAVOLO PIC-NIC	X		

NOTE

- Chiosco street-food con plateatico.
- Giardini storici poco qualificati ma con alto potenziale per centralità.



Oristano, loc. Torangius, via Quasimodo

Parco attrezzato



INFORMAZIONI GENERALI

Grado di frequentazione	Alto
Recintato	SI muretto senza cancello su un lato
Illuminazione	SI
Videosorveglianza	NO
Alberatura	SI (da implementare)
Giochi con antitrauma	NO

ACCESSIBILITA' DALL'ESTERNO

	Accessibile	Parzialmente Acc.	Non Acc.	ASSENTE
STALLO PARCHEGGIO			✗	
FERMATA AUTOBUS			✗ Con pensilina e panca	

ACCESSIBILITA' PEDONALE

	DIS. MOTORIA	DIS. VISIVA	ATTRAV.
PERCORSO ESTERNO	✗✗		NA
Accesso area attrezzata	✗ scalino		
VIALE INTERNO (fare scivoli di accesso)	A		

ATTREZZATURE

		Accessibile	NON accessibile	ASSENTE
GIOCHI			✗	
ARREDI	CESTINI	✗		
	FONTANELLA	✗ dopo rotonda R. de Felice		
	PANCHINE	✗	✗	
	TAVOLO PIC-NIC			X



NOTE

- Dissesto carreggiata.
- Attrezzature danneggiate; inserire tavoli picnic.
- Presenza area verde non attrezzate con vialetto
- Intervento: valorizzare spazi verdi lungo strada.
- Area 2 vicino alla fermata bus: migliorare con raccordi collegamento vialetti.
- Area parchi con ghiaia e marciapiede granuloso davanti alla fermata **PA/NA**; panchine **A**, cestino **A**;
- Intervento: qualificare giardini con cartello identificativo e migliorare carreggiata per agevolare il transito dei pedoni da un lato all'altro delle strade con aree verdi.
- H. Rotonda Renzo de Felice: viale **X** con giardini, panchine, fontana e cestino **X**.



Oristano, via Felice Prinetti

Giardini Alba Marcoli



INFORMAZIONI GENERALI

Grado di frequentazione	Alto (area case popolari con alta densità)
Recintato	Muretto basso ma cancello assente
Illuminazione	SI
Videosorveglianza	NO
Alberatura	SI
Pavimento antitrauma nei giochi	SI solo sotto le altalene

ACCESSIBILITA' DALL'ESTERNO

	Accessibile	Parzialmente Acc.	Non Acc.	ASSENTE
STALLO PARCHEGGIO			☒ Fare scivoli	
FERMATA BUS				☒

ACCESSIBILITA' PEDONALE

	DIS. MOTORIA			DIS. VIS.	ATTRAV.	
VIALE ESTERNO		☒☒			☒	
Accesso 1	☒	☒	☒			
VIALE INTERNO in alto sterrato		☒				
VIALE INTERNO IN BASSO		☒				

ATTREZZATURE

		Accessibile	NON accessibile	ASSENTE
GIOCHI			☒	
ARREDI	CESTINI	☒	☒	
	FONTANELLA			☒
	PANCHINE	☒	☒	



	TAVOLO PIC-NIC			
ALTRO:	condomini con rampa PT	X		

NOTE

- Giardini molto frequentati da qualificare.
- Pendenza nei giardini. Viale lungo non complanare sul lato DX.
- Valutare installazione di giochi. Accesso in basso: scalinetto da rimuovere per accesso ai giochi.



Oristano, via Gennargentu

area verde



INFORMAZIONI GENERALI

Grado di frequentazione	Medio
Recintato	NO
Illuminazione	NO
Videosorveglianza	NO
Alberatura	SI

ACCESSIBILITA' DALL'ESTERNO

	Accessibile	Parzialmente Acc.	Non Acc.	ASSENTE
STALLO PARCHEGGIO			✗	
FERMATA BUS	Non raggiungibile in carrozzina ✗			

ACCESSIBILITA' PEDONALE

	DIS. MOTORIA	DIS. VISIVA	ATTRAV.
PERCORSO ESTERNO	NA		NA
VIALE INTERNO	PA		

ATTREZZATURE

		Accessibile	NON accessibile	ASSENTE
GIOCHI				X
ARREDI	CESTINI			X
	FONTANELLA			X
	PANCHINE			X
	TAVOLO PIC-NIC			X

NOTE

- Area verde ben mantenuta da attrezzare. Presente lieve pendenza interna.
- Via Marreschio: n.1 stallo; lato SX ✗, lato DX ✗ (tranne ultimi 10m ✗).



Oristano, via Brigata Sassari

Parco delle Rimembranze



INFORMAZIONI GENERALI

Grado di frequentazione	Alto
Recintato	SI con cancello
Illuminazione	SI
Videosorveglianza	
Alberatura	SI
Pavimento antitrauma nei giochi	NO

ACCESSIBILITA' DALL'ESTERNO

	Accessibile	Parzialmente Acc.	Non Acc.	Assente
STALLO PARCHEGGIO			Via Brigata Sassari X assenza scivolo	
FERMATA BUS	Via Oristano X			X

ACCESSIBILITA' PEDONALE

	DIS. MOTORIA	DIS. VISIVA	ATTRAV.
PERCORSO ESTERNO	A		PA
VIALE INTERNO	A		

ATTREZZATURE

		Accessibile	NON accessibile	ASSENTE
GIOCHI			X	
ARREDI	CESTINI	X		
	FONTANELLA			X
	PANCHINE	X	X	
	TAVOLO PIC-NIC			X
AREA SGAMBAMENTO CANI CON CANCELLO		PA		

NOTE

- Giochi rotti
- Spazzature in giro.



Oristano, via Marroccu

Parco lineare



INFORMAZIONI GENERALI

Grado di frequentazione	Lavori in corso
Recintato	parziale
Illuminazione	SI
Alberatura	Scarse (nuovi impianti)

ACCESSIBILITA' DALL'ESTERNO

	Accessibile	Parzialmente Acc.	Non Acc.	ASSENTE
STALLO PARCHEGGIO				X
FERMATA BUS	X			

ACCESSIBILITA' PEDONALE

	DIS. MOTORIA	DIS. VISIVA	ATTRAV.
PERCORSO ESTERNO	A		A
VIALE INTERNO perimetrale	A		

ATTREZZATURE

		Accessibile	NON accessibile	ASSENTE
GIOCHI				X
ARREDI	CESTINI			
	FONTANELLA			
	PANCHINE	X		
	TAVOLO PIC-NIC			

NOTE

- Intervento di riqualificazione del bordo urbano orientale e meridionale della città lungo il passante ferroviario, meglio noto come "Parco Lineare", dal passaggio a livello di Sili fino alla zona industriale, passando con una pista ciclopedonale dall'area della stazione ferroviari, con l'obiettivo di collegarsi alla zona dello stagno di santa Giusta in prossimità dell'ex mattatoio di via Parigi.
- Riscoperta del rapporto città/ fiume (spazi pubblici e connessioni ciclopedonali in prossimità della borgata di Sili), tra la città e la laguna (spazi pubblici e mobilità sostenibile nell'area industriale) e tra la città e il golfo (recupero di spazi dismessi della ferrovia nell'area industriale e del porto).
- Previsti nuovi servizi ricreativi e culturali e la piantumazione di specie arboree e arbustive autoctone a servizio del parco, realizzando nuove aree di sosta in via Marroccu e via Baracca.